

[서문9교 문산방향(STB)] 결과표

개별교량명 :서문9교 문산방향(STB)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>STB</i>	b	a	a	a	b	a	c	a	a	q	-	-
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	b	a	-	b	b	q	a	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>STB</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	a	q	-	a
평균			0.133	0.100	0.100	0.100	0.167	0.100	0.400	0.167	0.133	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.024	0.020	0.005	0.007	0.005	0.002	0.036	0.015	0.027	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.148	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문9교 문산방향(Bicon)] 결과표

개별교량명 서문9교 문산방향(Bicon)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>Bicon</i>	a	a	a	a	a	b	a	a	b	q	a	-
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>Bicon</i>	a	a	b	a	a	b	-	a	b	q	-	a
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>Bicon</i>	a	a	a	a	a	b	-	b	b	q	-	-
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>Bicon</i>	a	a	a	a	a	a	-	b	b	q	-	a
	<i>A2</i>								c	a	b	q	-	a
평균			0.100	0.100	0.125	0.100	0.100	0.175	0.250	0.140	0.200	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.020	0.006	0.007	0.003	0.004	0.023	0.013	0.040	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.140	
2. 상태평가 결과 =													B	

[서문9교 문산방향] 상태평가 결과표

교 량 명 :		서문9교 문산방향					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
서문9교 문산방향(STB)	0.148	B	165.0	3	495	0.478	0.071
서문9교 문산방향(Bicon)	0.140	B	180.0	3	540	0.522	0.073
합계(Σ)			345.0	6	1,035	1.000	0.144
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.144
2. 상태평가 결과 =							B