

[신공릉천교(문산)(PSC)] 결과표

개별교량명 :신공릉천교(문산)(PSC)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S1</i>	<i>A1</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	a	c	b	a	q	a	a
<i>S2</i>	<i>P1</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	d	a	a	-	a	b	q	-	-
<i>S3</i>	<i>P2</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	a	-	a	b	q	-	-
<i>S4</i>	<i>P3</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	a	a	b	b	q	a	a
<i>S5</i>	<i>P4</i>	<i>PSC</i>	a	a	a	a	a	b	-	a	b	q	-	-
<i>S6</i>	<i>P5</i>	<i>PSC</i>	a	b	a	a	a	b	-	a	b	q	-	a
평균			0.100	0.117	0.100	0.200	0.100	0.133	0.250	0.133	0.183	-	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	4	3
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.023	0.005	0.014	0.003	0.003	0.023	0.012	0.037	-	0.004	0.003
1. 환산결함도 점수 =													0.144	
2. 상태평가 결과 =													B	

[신공릉천교(문산)(BH)] 결과표

개별교량명 : 신공릉천교(문산)(BH)

부재의 분류			상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)
<i>S7</i>	<i>P6</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>q</i>	-	-
<i>S8</i>	<i>P7</i>	<i>BH</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	-	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	-	<i>a</i>
	<i>A2</i>								<i>d</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>q</i>	-	-
평균			0.100	0.150	0.100	0.100	0.100	0.150	0.550	0.133	0.167	-	-	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	-	-	7
(평균X가중치)/가중치합			0.018	0.030	0.005	0.007	0.003	0.003	0.050	0.012	0.033	-	-	0.007
1. 환산결함도 점수 =													0.168	
2. 상태평가 결과 =													B	

[신공릉천교(문산)] 상태평가 결과표

교 량 명 :		신공릉천교(문산)					
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
신공릉천교(문산)(PSC)	0.144	B	210.0	2	420.0	0.644	0.093
신공릉천교(문산)(BH)	0.168	B	116.0	2	232.0	0.356	0.060
합계(Σ)			326.0	4	652.0	1.000	0.153
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.153
2. 상태평가 결과 =							B