

2. 행주산성JCT R-B교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



제원조사



제원조사



비파괴시험



비파괴시험



받침장치 가동량 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판 하면 상태양호



바닥판 하면 상태양호



거더외부 상태양호



거더외부 상태양호



거더외부 상태양호



거더내부 상태양호

손상현황 사진

가로보 상태양호	가로보 상태양호
가로보 상태양호	세로보 상태양호
A1 누수흔적 (0.3m×2.0m)	A1 망상균열 (0.5m×0.5m)

손상현황 사진



A2 체수(1.0m×2.0m)



A2 누수흔적(0.3m×2.0m)



P1 망상균열(10.4m×1.0m) - 금회



P1 망상균열(10.4m×1.0m) - 22년 상반기




P2 망상균열(10.4m×1.0m) - 금회



P2 망상균열(10.4m×1.0m) - 22년 상반기

손상현황 사진

	
A1-Sh1 받침콘크리트 재료분리 (0.1m×0.2m)-금회	A1-Sh1 받침콘크리트 재료분리 (0.1m×0.2m)-21년 하반기
	
A1 후타재 균열 (0.3mm/0.25m×4EA)	A2 하부 누수 (1.0m)
	
A2 하부 누수 (1.0m)	A2 하부 누수 (1.0m)

손상현황 사진



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호



배수구 상태 양호 - 금회



배수구 상태 양호 - 21년 하반기

손상현황 사진



배수관 상태 양호



배수관 상태 양호



난간 및 연석 상태양호



난간 및 연석 상태양호



난간 및 연석 상태양호



난간 및 연석 상태양호

손상현황 사진

	
점검로 상태양호	점검로 상태양호
	
점검로 상태양호	점검로 상태양호
—	—
—	—