

3. 서문3교(서울방향)


전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
S1 망상균열(2.5m×3.0m×2EA)	S1 물끊기홈 미세거(0.5m)
	
S1 백태(0.2m×2.0m×2EA)	S1 균열(0.2mm/2.5m)
	
S3 망상균열(2.5m×3.0m×2EA)	S3 망상균열(2.5m×3.0m×2EA)

손상현황 사진



S4 파손 및 철근노출 (0.2m×1.0m)



거더외부 상태양호



거더외부 상태양호



거더내부 상태양호



거더내부 상태양호



가로보 상태양호


손상현황 사진

	
가로보 및 세로보 상태양호	가로보 및 세로보 상태양호
	
가로보 및 세로보 상태양호	A1 범면 토사유실
	
A1 범면 토사유실	A2 범면 토사유실

손상현황 사진

	
A2 균열(폭 0.2mm)	A2 균열(폭 0.2mm)
	
A2 균열(폭 0.2mm)	P1 망상균열 (2.0m×1.0m)
	
P2 코평부 균열(0.2mm/3.0m)	P2-Sh1 받침물탈 균열(0.2mm/0.2m)

손상현황 사진

	
P3-Sh1 받침몰탈 균열 (0.2mm/0.2m)	P3-Sh2 받침몰탈 균열 (0.2mm/0.2m)
	
P3-Sh1 받침몰탈 균열 (0.2mm/0.2m)	A1 후타재 균열 (0.2mm)
	
A1 후타재 균열 (0.2mm)	교면포장 상태양호

손상현황 사진



교면포장 상태양호



배수관 상태 양호



배수관 상태 양호



배수구 상태 양호



배수구 상태 양호



S1 중분대 접속부 A1측 파손

손상현황 사진

	
S1 방호벽 균열(0.2mm)	점검로 상태양호
	
점검로 상태양호	점검로 상태양호
	—
점검로 상태양호	—