
4. 서문3교(문산방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진




작업전경



작업전경



작업전경



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

	
S1 균열(폭 0.2mm/2.5m)	S1 박락(0.2m×0.5m)
	
S2 망상균열 (4.0m×3.0m×2EA)	S3 망상균열 (5.0m×2.0m×2EA)
	
거더외부 상태양호	거더외부 상태양호

손상현황 사진

거더내부 상태양호	거더내부 상태양호
가로보 상태양호	가로보 및 세로보 상태양호
A1 교대 상태양호	A1 교대 상태양호

손상현황 사진

	
A2 교대 상태양호	A2 교대 상태양호
	
P2 코평부 균열 (0.2mm/0.5m×4EA)	P3 코평부 균열 (0.2mm/0.5m)
	
교량받침 상태양호	교량받침 상태양호

손상현황 사진

	
교량받침 상태양호	교량받침 상태양호
	
A1 상태양호 - 금회	A1 상태양호 - 22년 상반기
	
A2 상태양호 - 금회	A2 상태양호 - 22년 상반기

손상현황 사진



교면포장 상태양호 - 금회



교면포장 상태양호 - 22년 상반기



배수구 상태 양호



배수구 상태 양호



배수관 상태 양호



배수관 상태 양호

손상현황 사진



방호벽 상태양호



방호벽 상태양호



중분대 상태양호



중분대 상태양호



점검로 상태양호



점검로 상태양호

손상현황 사진

	-
점검로 상태양호	-
-	-
-	-
-	-
-	-