

5. 서문4교(서울방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



비파괴시험



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



S2 균열부백태(0.2m×1.0m) - 금회



S2 균열부백태(0.2m×1.0m) - 22년 상반기



S2 파손(1.5m×0.5m)



S2 파손(0.2m×6.0m)



거더외부 상태양호



거더외부 상태양호

손상현황 사진




거더내부 상태양호



거더내부 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호

손상현황 사진



교대 상태양호 - 금회



교대 상태양호 - 22년 상반기



교대 상태양호



A1 체수(흔적) (2.0m×2.0m×2EA)



교각 상태양호 - 금회




교각 상태양호 - 22년 상반기

손상현황 사진



P1-Sh1 무수축몰탈 균열(0.1mm/0.2m×8EA)




P1-Sh2 무수축몰탈 균열(0.1mm/0.2m×8EA)



P1-Sh3 무수축몰탈 균열(0.1mm/0.2m×8EA)



A2 하부 누수(1.0m×2EA)




A1 후타재(0.2mm/0.4m×22EA)




A1 후타재(0.2mm/0.4m×17EA)

손상현황 사진



A2 후타재 파손 (0.1m×0.2m×3EA)



A2 접속부 이격(13.0m)



A1 접속부 이격(13.0m)



A1 접속부 이격(13.0m)



A2 접속부 이격(13.0m)



S1 배수구 막힘 (1EA)

손상현황 사진



S2 배수구 막힘(1EA)



방호벽 상태양호



방호벽 상태양호



중분대 상태양호




중분대 상태양호



점검로 상태양호 - 금회

손상현황 사진

	
점검로 상태양호 - 22년 상반기	점검로 상태양호 - 금회
	—
점검로 상태양호 - 22년 상반기	—
—	—
—	—