
6. 서문4교(문산방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경


작업사진



작업전경



작업전경



작업전경



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진

바닥판 하면 상태양호	바닥판 하면 상태양호
바닥판 하면 상태양호	바닥판 하면 상태양호
거더외부 상태양호	거더외부 상태양호

손상현황 사진



거더내부 상태양호



거더내부 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호


손상현황 사진



A1 실란트 파손(6.0m) - 금회



A1 실란트 파손(6.0m) - 22년 상반기



A1 파손 (0.2m×0.2m)



A2 체수 (2.0m×2.0)



교각 상태양호



교각 상태양호

손상현황 사진

	
교각 상태양호	교각 상태양호 - 22년 상반기
	
A1-Sh3 받침몰탈 파손 (0.1m×0.3m×2EA)	P1-Sh1 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×8EA)
	
P1-Sh2 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×8EA)	P1-Sh3 받침몰탈 균열 (0.1mm/0.2m×8EA)

손상현황 사진

	
A1 후타재 들뜸 (0.5m×0.1m)	A1 하부 누수 (1.0m×3EA)
	
A2 하부 누수 (1.0m×2EA)	S1 접속부 포장 망상균열(4.0m×4.0m)
	
S1 접속부 포장 망상균열(4.0m×4.0m)	S1 접속부 포장 망상균열(4.0m×4.0m)

손상현황 사진



배수구 상태 양호 - 금회



배수구 상태 양호 - 22년 상반기



배수관 상태 양호 - 금회



배수구 상태 양호 - 22년 상반기



방호벽 상태양호 - 금회



방호벽 상태양호 - 22년 상반기

손상현황 사진



중분대 상태양호 - 금회




중분대 상태양호 - 22년 상반기



점검로 상태양호



점검로 상태양호



점검로 상태양호



점검로 상태양호 - 22년 상반기