

---

## 13. 서문11교

---

## 전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



배수관 전경

## 작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정





반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

## 손상현황 사진(서울)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm이상)</p>                                                     | <p>바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)</p>                                                      |
|   |   |
| <p>바닥판 하면 S1 균열부백태(2.0×0.2)</p>                                                     | <p>바닥판 하면 S1 균열부백태(2.0×0.2)</p>                                                      |
|  |  |
| <p>거더외부 상태양호</p>                                                                    | <p>거더외부 상태양호</p>                                                                     |

## 손상현황 사진(서울)

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
|                            |                            |
| 거더내부 상태양호                  | 거더내부 상태양호                  |
|                            |                            |
| 가로보 상태양호                   | 가로보 상태양호                   |
|                            |                            |
| A2 날개벽 우측 박락(0.1×0.2 ×2EA) | A2 날개벽 우측 박락(0.1×0.2 ×2EA) |

## 손상현황 사진(서울)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| A2 누수흔적(1.0×5.0 ×2EA)                                                               | A2 상태 양호                                                                             |
|   |   |
| A1-Sh2 상태 양호                                                                        | A1-Sh3 상태 양호                                                                         |
|  |  |
| A2-Sh1 상태 양호                                                                        | A2-Sh2 상태 양호                                                                         |

## 손상현황 사진(서울)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| A1 후타재 망상균열(0.4×12.0)                                                               | A2 후타재 망상균열(0.4×12.0)                                                                |
|   |   |
| A1 하부 누수                                                                            | A2 본체 상태 양호                                                                          |
|  |  |
| S1(A1) 접속도로 파손(0.1×0.1 ×2EA)                                                        | S1(A1) 접속도로 파손(0.3×4.0)                                                              |

## 손상현황 사진(서울)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| S1 (A2) 접속도로 파손(0.3×4.5)                                                            | S1 교면포장 상태 양호                                                                        |
|   |   |
| 배수구 상태 양호                                                                           | 배수관 상태 양호                                                                            |
|  |  |
| S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)                                                               | S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)                                                                |

## 손상현황 사진(서울)




방음벽 상태 양호



중앙분리대 상태 양호

## 손상현황 사진(문산)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)</p>                                                     | <p>바닥판 하면 S1 망상균열(5.0×2.0)</p>                                                       |
|   |   |
| <p>바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)</p>                                                     | <p>바닥판 하면 상태양호</p>                                                                   |
|  |  |
| <p>S1-G1 도장긫힘(0.1×0.5 ×2EA)</p>                                                     | <p>S1-G1 도장긫힘(0.1×0.5 ×2EA)</p>                                                      |

## 손상현황 사진(문산)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| S1-G1 도장긫힘(0.1×0.5 ×2EA)                                                            | S1-G1 도장긫힘(0.1×0.1)                                                                  |
|   |   |
| 가로보 상태양호                                                                            | 가로보 상태양호                                                                             |
|  |  |
| A1 상태 양호                                                                            | A2 상태 양호                                                                             |

## 손상현황 사진(문산)



A2-Sh2 받침물탈 박리(0.2×0.5 ×3EA)



A2-Sh2 받침물탈 박리(0.2×0.5 ×3EA)



A1-Sh2 상태 양호



A1-Sh3 상태 양호





A1 하부 누수(L=0.5m)



A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)

## 손상현황 사진(문산)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)                                                               | A2 하부 상태 양호                                                                          |
|   |   |
| S1 망상균열(55.0×9.0)                                                                   | S1 망상균열(55.0×9.0)                                                                    |
|  |  |
| S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m)                                                              | S1(A2) 접속부 이격(L=13.0m)                                                               |

## 손상현황 사진(문산)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 배수구 상태 양호                                                                           | 배수관 상태 양호                                                                            |
|   |   |
| S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)                                                               | S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)                                                                |
|  |  |
| 방음벽 상태 양호                                                                           | 중양분리대 상태 양호                                                                          |