

22. 원 당 천 (R-A) 교 (퇴계원 방향 확장부)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판 하면 S3 상태양호



바닥판 하면 S4 상태양호



바닥판 하면 S2 상태양호



바닥판 하면 S4 상태양호



거더외부 S4 상태양호



거더외부 S3 상태양호

손상현황 사진



거더내부 S1 상태양호



거더내부 S4 상태양호



교대 A1 상태양호



교대 A1 상태양호



교대 A2 상태양호



교대 A2 상태양호

손상현황 사진



교각 P1 코핑부 상태양호



교각 P1 기둥부 상태양호



교각 P3 코핑부 상태양호



교각 P3 기둥부 상태양호



교량받침 P2-Sh1 받침물탈 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)



교량받침 P2-Sh1 받침물탈 파손(0.2×1.0)

손상현황 사진



신축이음 A1 본체 상태양호



신축이음 A1 후타재 상태양호



신축이음 A2 본체 상태양호



신축이음 A2 후타재 상태양호



교면포장 S1 상태양호



교면포장 S2 상태양호

손상현황 사진




교면포장 S3 상태양호



교면포장 S4 상태양호



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적



배수시설 S3 배수구 토사퇴적



배수시설 S4 배수관 상태양호

손상현황 사진



방호벽 S1 접속부 파손(0.1×1.5)



방호벽 S4 접속부 파손(0.1×1.5)



방호벽 S2 상태양호



방호벽 S3 상태양호



점검시설 상태양호



점검시설 상태양호