

23. 원 당 천 (R-C)교 (부 천 방 향 확 장 부)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판 하면 S1 상태양호



바닥판 하면 S2 상태양호



바닥판 하면 S3 상태양호



바닥판 하면 S4 상태양호



거더외부 S1 상태양호



거더외부 S2 상태양호

손상현황 사진



거더내부 S1 상태양호



거더내부 S4 상태양호



가로보 S1 상태양호



가로보 S2 상태양호



가로보 S3 상태양호



가로보 S4 상태양호

손상현황 사진



교대 A1 박리 (2.0×2.0)



교대 A1 박리 (2.0×2.0)



교대 A1 박리 (2.0×2.0)



교대 A1 박리 (2.0×2.0)



교각 P1 코핑부 상태양호



교각 P1 기둥부 상태양호

손상현황 사진



교각 P3 코핑부 상태양호



교각 P3 기둥부 상태양호



교량반침 A2-Sh1 상태양호



교량반침 P2-Sh3 상태양호



신축이음 A1 토사퇴적(L=2.50m)



신축이음 A1 후타재 상태양호

손상현황 사진



신축이음 A2 상태양호



신축이음 A2 후타재 상태양호



교면포장 S1 상태양호



교면포장 S2 상태양호



교면포장 S3 상태양호



교면포장 S4 상태양호

손상현황 사진



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적



배수시설 S3 배수구 토사퇴적



배수시설 S4 배수관 상태양호



방호벽 S1 접속부 파손(0.2×0.2)



방호벽 S1 방음벽 파손(1EA)

손상현황 사진



방호벽 S1 상태양호



방호벽 S2 상태양호



점검시설 상태양호



점검로 상태양호