
24. 성사1교
(부천방향 확장부)

전 경



교면포장 전경




신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판 하면 S2 파손 및 철근노출(0.5×0.5)



바닥판 하면 S2 파손 및 철근노출(0.5×0.5)



바닥판 하면 S1 상태양호



바닥판 하면 S1 상태양호



거더외부 S1 상태양호



거더외부 S2 상태양호

손상현황 사진




거더내부 S1 상태양호



거더내부 S2 상태양호




가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호

손상현황 사진



교대 A1 상태양호



교대 A1 상태양호



교대 A2 상태양호



교대 A2 상태양호



교각 P1 코핑부 상태양호



교각 P1 기둥부 상태양호

손상현황 사진



교량받침 A1-Sh2 상태양호



교량받침 P1-Sh2 상태양호




신축이음 A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)



신축이음 A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)



신축이음 A1 하부 누수(L=0.50m)



신축이음 A2 하부 상태양호

손상현황 사진



교면포장 S1 상태양호



교면포장 S2 상태양호



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적

손상현황 사진

	
방호벽 S1 접속부 파손(0.2×1.5)	방호벽 S1 접속부 파손(0.2×1.5)
	
방호벽 S2 접속부 파손(0.1×1.5)	방호벽 S2 접속부 파손(0.1×1.5)