

25.성사1교
(퇴계원방향 확장부)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판 하면 S2 상태양호



바닥판 하면 S2 상태양호




바닥판 하면 S1 상태양호



바닥판 하면 S1 상태양호



거더외부 S1 상태양호



거더외부 S2 상태양호

손상현황 사진



거더내부 S1 상태양호



거더내부 S2 상태양호



교대 A1 상태양호



교대 A1 상태양호



교대 A2 상태양호



교대 A2 상태양호

손상현황 사진



교각 P1 기둥부 상태양호



교각 P1 코핑부 상태양호



교량받침 A2-Sh2 상태양호



교량받침 P1-Sh1 상태양호



신축이음 A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)




신축이음 A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



신축이음 A1 후타재 보수부 박리 (0.5×0.4)



신축이음 A2 본체 상태양호



교면포장 S2 접속도로 아스콘 파손 (0.2×0.5)



교면포장 S2 접속도로 아스콘 파손 (0.2×0.5)



교면포장 S1 상태양호



교면포장 S2 상태양호

손상현황 사진



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S1 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적



배수시설 S2 배수구 토사퇴적



방호벽 S1 접속부 파손(0.1 × 1.5)



방호벽 S1 접속부 파손(0.1 × 1.5)

손상현황 사진



방호벽 S1 상태양호



방호벽 S2 상태양호



점검시설 상태양호(현재 식생)



점검시설 상태양호(현재 식생)