
38. 덕은교

전 경



교면포장 전경(서울)



신축이음 전경(서울)



거더 전경(서울)



바닥판하면 전경(서울)



교대 전경(서울)



교대 전경(서울)

전 경



교면포장 전경(문산)



신축이음 전경(문산)



거더 전경(문산)



바닥판하면 전경(문산)



교대 전경(문산)



교대 전경(문산)

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



받침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정


손상현황 사진



바닥판 하면 상태양호-서울방향



바닥판 하면 상태양호-서울방향



거더 상태양호-서울방향



거더 상태양호-서울방향



가로보 상태양호-서울방향



가로보 상태양호-서울방향

손상현황 사진



A1 보수부 재균열(Cw=0.3mm미만)-서울방향




A1 보수부 재균열(Cw=0.3mm미만)-서울방향



교량받침 A2-SH5 상태양호-서울방향



교량받침 A1-SH4 상태양호-서울방향



A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)-서울방향



A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)-서울방향

손상현황 사진

	
A2 후타재 박락(0.1m×1.0m)-서울방향	A2 후타재 박락(0.1m×1.0m)-서울방향
	
교면포장 S1 접속부아스콘 파손(0.2m×1.0m)-서울방향	교면포장 S1 접속부 아스콘 파손(0.2m×1.0m)-서울방향
	
교면포장 S1 접속부이격(L=12.0m, T=3.0cm)-서울방향	교면포장 S1 접속부이격(L=12.0m, T=3.0cm)-서울방향

손상현황 사진



배수구 상태 양호-서울방향



배수관 상태 양호-서울방향



방호벽 상태양호-서울방향



방호벽 상태양호-서울방향



중분대 상태양호-서울방향



중분대 상태양호-서울방향

손상현황 사진

바닥판 하면 상태양호-문산방향	바닥판 하면 상태양호-문산방향
거더 상태양호-문산방향	거더 상태양호-문산방향
가로보 상태양호-문산방향	가로보 상태양호-문산방향

손상현황 사진



A2 백태 (0.1×0.5×8EA)-문산방향



A2 백태 (0.1×0.5×8EA)-문산방향



교량받침 A1-SH2 상태양호-문산방향



교량받침 A2-SH2 상태양호-문산방향



A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)-문산방향




A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)-문산방향


손상현황 사진



A2 후타재 박락(0.1m×1.0m)-문산방향



A2 후타재 박락(0.1m×1.0m)-문산방향



교면포장 S1 접속부아스콘 파손(0.2m×1.0m)-문산방향



교면포장 S1 접속부아스콘 파손(0.2m×1.0m)-문산방향



배수구 상태 양호-문산방향



배수관 상태 양호-문산방향

손상현황 사진



방호벽 상태양호-문산방향



방호벽 상태양호-문산방향



중분대 상태양호-문산방향



중분대 상태양호-문산방향

