
41. 내포IC R-B1교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



배수시설 전경

작업사진



작업전경



작업전경



제원조사



비파괴시험



반침장치 연단거리 측정



신축이음 이동량 측정

손상현황 사진



바닥판하면 S1 파손 (0.1×0.2)



바닥판하면 S1 파손 (0.1×0.2)



거더 상태양호



거더 상태양호




가로보 상태양호



가로보 상태양호

손상현황 사진

	
교대 A1 균열부백태(0.3×3.0×6EA)	교대 A2 망상균열(0.4×0.3)
	
교대 A1 재료분리(0.3×0.3×2EA)	교대 A1 파손(0.2×0.3)
	
교량받침 상태양호	교량받침 상태양호

손상현황 사진

신축이음 A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)	신축이음 A1 후타재 파손(0.1×2.0)
신축이음 A1 하부 누수(L=0.30m)	신축이음 A2 하부 누수(L=0.30m×2EA)
교면포장 S1 아스콘균열 (L=5.0m)	교면포장 S1 아스콘균열 (L=5.0m)


손상현황 사진



배수구 S1 그레이팅 변형 (1EA)



배수관 상태양호



방호벽 S1 균열(Cw=0.3mm미만)



방호벽 S1 들뜸 (0.1m×2.0m)



방호벽 S1 철근미제거 (1EA)



방호벽 S1 철근미제거 (1EA)

손상현황 사진



점검로 A1 철근 미제거(1EA)



점검로 A1 철근 미제거(1EA)

[illegible]