

1. 보강토옹벽

(본선 STA.0+283~0+400)

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진



지반 기초부 손상양호




지반 기초부 손상양호




지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



전면부 S2 블록 박리



전면부 S4 블록 박리

손상현황 사진

	
전면부 S4 블록 박리	전면부 상태양호
	
주변영향인자 상태양호	주변영향인자 상태양호
	
주변영향인자 상태양호	주변영향인자 상태양호

2. 보강토옹벽

(본선 STA.1+914~2+020)

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진


손상현황 사진



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



전면부 S2 블록 균열



전면부 S4 블록 균열

손상현황 사진



전면부 S3 블록 균열



전면부 S3 블록 균열



주변영향인자 S2 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)



주변영향인자 S2 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 이상)



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호

3. 보강토옹벽

(본선 STA.6+935~7+040)

전경 및 작업사진



전면부 전경




배수로 전경




하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



지반 기초부 손상양호



전면부 S3 균열(Cw=0.3mm미만)



전면부 S3 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



전면부 상태양호



전면부 상태양호



주변영향인자 S8 배면 토사유실(1.0X2.0)



주변영향인자 S8 배면 토사유실(1.0X2.0)



주변영향인자 S8 배면 토사유실(1.0X2.0)



주변영향인자 S8 배면 토사유실(1.0X2.0)

4. 보강토옹벽

(본선 STA.0+321 ~ 0+680)

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경




하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진




지반 기초부 손상양호



주변영향인자 상태양호




전면부 S17 블록 균열



전면부 S18 블록 박리



주변영향인자 S18 옹벽 내부 충전물 유실(22년)




주변영향인자 S18 옹벽 내부 충전물 유실(21년)

5. 보강토옹벽

(설문2육교,STA.0+085~0+230)

전경 및 작업사진



전면부 전경



전면부 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진



지반 기초부 S2 세굴



지반 기초부 S2 세굴



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호




전면부 상태양호



전면부 상태양호

손상현황 사진



전면부 상태양호



전면부 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호

6. 보강토옹벽

(U-Ⅱ블록 STA.11+092~11+193)

전경 및 작업사진




전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진


손상현황 사진




지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



전면부 S5 블록 균열



전면부 S5 블록 균열

손상현황 사진



전면부 상태양호



전면부 상태양호




주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호

7. 판넬식옹벽

(STA.24+249 ~ 24+392)

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



전면부 S3 앵커캡 누수



전면부 S3 앵커캡 누수

손상현황 사진



전면부 S1 앵커캡 누수



전면부 S1 앵커캡 누수



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호

8. PRN옹 벽

(STA.27+049 ~ 27+240)

전경 및 작업사진



전면부 전경



배수로 전경



하부 전경



상부 성토부 전경



작업사진



작업사진

손상현황 사진



지반 기초부 상태양호



지반 기초부 상태양호



전면부 상태양호



전면부 상태양호



주변영향인자 상태양호



주변영향인자 상태양호