

서울문산고속도로시설물
정밀안전점검용역

외관조사망도
PRN옹벽(STA.27+049~27+240)

서울문산고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S1~2

손 상 물 량 표


← 문 산 방 향

문 산 방 향 →




번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION






면
레


균열	망상균열	재료분리	발주처
편치, 공동	박리, 파손	채수	서울문산 고속도로(주)
누수, 습윤부	백태	퇴적물	용역명
철근노출	침하	열화	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
부식	좌굴, 변형	기타	도면명
			PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
			도면번호
			01

ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S3~4

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




五二五

	다		양성간열		재료별기	보 주 치	서울문산 고속도로(주)
	면적, 곁돌		토인, 곁돌		채수	배 의 명	서울문산고속도로 시설물 경일안전점검구역
	누수, 음향부		토 인		퇴적물	도 면 명	PRN용 벽 (STA. 27+049~27+240)
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	02
	부 고		저밀도 열		기 타		


ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S5~6

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION



범례


	콘크리트		강철근		재료분리
	펀치, 충격		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		백필		퇴적물
	침하		얼어		기타
	부식		부식, 변형		

발주처	서울문산고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
도면번호	03


ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S7~8

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION



범례


균열	망상균열	재료분리
편치, 공동	박리, 파손	채수
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
도면번호	04


ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S9~10

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



KEY PLAN



SECTION



범례


	콘크리트		강철근		재료분리
	관개, 공동		벽면, 파손		채수
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	서울문산 고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
도면번호	05

ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S11~12

← 문산 방향


문산 방향 →




손상 물량 표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황						비 고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		강철근		모래, 자갈		배수관	발주처	서울문산고속도로(주)
	석재		벽돌		콘크리트		배수관	용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
	아스팔트		콘크리트		모래, 자갈		배수관	도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
	강철근		강철근		모래, 자갈		배수관	도면번호	06


ID : PRN옹벽(STA.27+049~27+240) - S13~14

손상물량표


번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											



KEY PLAN



SECTION




범례

	콘크리트		강철근		재료분리	발주처	서울문산고속도로(주)
	펀치, 공동		균열, 파손		채수	용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
	누수, 습윤부		백토		퇴적물	도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
	침하		부식		열화	도면번호	07
	부식		좌굴, 변형		기타		


← 문산 방향

문산 방향 →




손상물량표

번호	발생 년도	부재	손상내용	손상현황							비고
				폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	손상 물량	단위	개소	종합 물량	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											

KEY
PLAN

SECTION

면
레

	콘크리트		강철근		재료분리
	펀치, 공돌		균열, 파손		채수
	누수, 습윤부		블록		퇴적물
	침하		부식		열화
	녹		좌굴, 변형		기타

발주처	서울문산고속도로(주)
용역명	서울문산고속도로 시설물 정밀안전점검용역
도면명	PRN옹벽 (STA.27+049~27+240)
도면번호	08