


미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S1~5




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열백태	0.3	m	1.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	10						
3	균열	1.0	mm	1.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	0.5	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	10.2	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
	누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S6~10




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S11~15



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	4EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물

부식

퇴적

변형


기타

배수구막힘

구간 : S 16~20



 군 열 망상군열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 서울, 침식 마 모 보 수
 누수 누수흔적 바리, 박락 열화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	7.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	3EA	10						
3	균열	0.3	mm	9.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘


구간 : S 26~30



 군 열 망상군열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수
 누수 누수원적 바리, 박락 열화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S31~35



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	3EA	9						
2	균열	0.3	mm	5.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

구간 : S 36~40



 군 열 망상군열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 서울, 침식 마 모 보 수
 누수 누수흔적 바리, 박락 열화, 변색 함몰 부식 퇴적 변형 기타 배수구막힘


구간 : S 41~45



cw { L 군 열 망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료부리 백 태 세굴, 침식 마 모 보 수
 두 수 두수홀적 바리, 박락 얼화, 변색 함 물 부 식 퇴 적 변형 기 타 배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도


구간 : S46~50



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.2	mm	4.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	타일 탈락	1.5	m	2.0	m	1EA	12						
5	타일 탈락	0.4	m	4.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	4.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.5	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	13						
6	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S56~60




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	5.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	3.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	8.0	m	4EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S61~65




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	11						
4	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	12						
5	타일 파손					1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 66~70




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	4.0	m	1EA	10						
3	균열	0.2	mm	1.0	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	1.5	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	13						
6	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S71~75




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	5EA	10						
3	균열	0.2	mm	3.0	m	1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 76~80




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.5	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S81~85




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	5.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	3.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	2.0	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	5.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 86~90




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.2	mm	3.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	6.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	14						
7	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S91~95




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	4.0	m	1EA	12						
5	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	13						
6	균열	0.3	mm	1.0	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S96~100



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	7.0	m	1EA	11						
4	균열	0.3	mm	7.5	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	13						
6	덮개 파손	0.2	m	0.2	m	1EA	14						
7	덮개 파손	0.2	m	0.3	m	1EA	15						
8	덮개 파손	0.3	m	0.3	m	1EA	16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S101~105




병례



미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S106~110

(↑)
춘천



서울
(↓)


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S111~115



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	3EA	9						
2	균열	0.5	mm	0.2	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S116~120




범례



미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S121~125



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	1.5	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	7.5	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범례

균열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료분리
 백태
 세굴, 침식
 마모
 보수

누수, 누수흔적
 박리, 박락
 열화, 변색
 함몰
 부식
 퇴적
 변형
 기타
 배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S126~130




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도


구간 : S131~135



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.5	mm	4.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S141~145




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	9.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수	누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S146~150




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S151~155



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	9						
2	균열	0.5	mm	8.0	m	3EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례


cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S156~160

(↑)
춘천

서울
(↓)




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	4.0	m	2EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	11						
4	덮개 파손	0.2	m	0.2	m	1EA	12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S161~165




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	1.0	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	1.0	mm	8.0	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	12						
5	균열	0.4	mm	7.5	m	1EA	13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도


구간 : S166~170



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	3EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰


부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	5EA	9						
2	타일 파손					4EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수

누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물

부식

퇴적


변형

기타

배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S181~185



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	4EA	9						
2	균열	0.5	mm	0.2	m	1EA	10						
3	타일 탈락					1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						


범례

cwL	균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘	

구간 : S186~190



50



구간 : S191~195



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	3EA	9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

50




구간 : S196~200



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	3EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	2EA	10						
3	균열	0.2	mm	0.6	m	4EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례



구간 : S 201~205



50

cw {  군 열  망상군열  철근노출  파손, 탈락  재료부리  백 태  세굴, 침식  마 모  보 수

 누수 누수흔적 박리, 박락 열화, 변색 합 물 부 식 퇴 적 변 형 기 타 배수구합침

구간 : S 206~210




 관 열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료분리
 백태
 세굴, 침식
 마모
 보수

 누수흔적
 바닥, 박락
 열화, 변색
 한물
 부식
 퇴적
 변형
 기타
 배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S211~215




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.2	mm	0.6	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw	균열		망상균열		철근노출		파손, 탈락		재료분리		백태		세굴, 침식		마모		보수		
	누수		누수흔적		박리, 박락		열화, 변색		함몰		부식		퇴적		변형		기타		배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 216~220




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	1EA	9						
2	균열	0.3	mm	8.0	m	1EA	10						
3	타일 탈락					1EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cw/L 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 221 ~ 225




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.3	mm	8.0	m	4EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.6	m	1EA	10						
3	덮개 파손					2EA	11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함물	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 226~230




No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	8.0	m	3EA	9						
2	균열	0.1	mm	0.6	m	6EA	10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

미사터널(서울방향) 외관조사망도

구간 : S 231~235



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1	균열	0.4	mm	7.0	m	1EA	9						
2	균열	0.4	mm	7.5	m	1EA	10						
3	균열	0.4	mm	7.0	m	1EA	11						
4	균열	0.4	mm	8.0	m	2EA	12						
5	균열	0.2	mm	0.6	m	3EA	13						
6	균열	0.1	mm	0.1	m	1EA	14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열	망상균열	철근노출	파손, 탈락	재료분리	백태	세굴, 침식	마모	보수
누수 누수흔적	박리, 박락	열화, 변색	함몰	부식	퇴적	변형	기타	배수구막힘

구간 : S 236~240



 관 열
 망상균열
 철근노출
 파손, 탈락
 재료분리
 백태
 세굴, 침식
 마모
 보수

 누수흔적
 바닥, 박락
 열화, 변색
 한물
 부식
 퇴적
 변형
 기타
 배수구막힘

구간 : S 241~245




50



(↑)
춘천

서울
(↓)



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함물


부식

퇴적


변형

기타


배수구막힘



[면 벽]



[좌측옹벽]



[우측옹벽]


No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균 열 누수 누수흔적

망상균열 철근노출 파손, 탈락 재료분리 백태 세굴, 침식 마모 보수

박리, 박락 열화, 변색 함몰 부식 퇴적 변형 기타 배수구막힘



No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소	No.	손상내용	폭	단위	길이	단위	개소
1							9						
2							10						
3							11						
4							12						
5							13						
6							14						
7							15						
8							16						

범례

cwL 균열

망상균열

철근노출

파손, 탈락

재료분리

백태

세굴, 침식

마모

보수

누수, 누수흔적

박리, 박락

열화, 변색

함몰

부식

퇴적

변형

기타

배수구막힘