

목 차

I . 전경사진	1
II . 외관조사	4
III . 장비조사	11


I . 전 경 사 진

사진번호 : 1	
미사터널 (서울방향)	
내 용	
시점 전경	
사진번호 : 2	
미사터널 (서울방향)	
내 용	
종점 전경	
사진번호 : 3	
미사터널 (서울방향)	
내 용	
내부 전경	

사진번호 : 4	
미사터널 (서울방향)	
내 용	
외관조사 전경	

II. 외 관 조 사

사진번호 : 5	
라이닝(천단부)	
내 용	
종방향 균열 (SP-1)	
사진번호 : 6	
라이닝(천단부)	
내 용	
종방향 균열 (SP-46)	
사진번호 : 7	
라이닝(천단부)	
내 용	
종·횡방향 균열 (SP-49)	

사진번호 : 8	
라이닝(좌측벽체)	
내 용	
횡방향 균열 (SP-67)	
사진번호 : 9	
라이닝(벽체부)	
내 용	
타일 탈락 (SP-48)	
사진번호 : 10	
라이닝(벽체부)	
내 용	
시공 상태	

사진번호 : 11	
공동구 및 배수로	
내 용	
뿔개 파손 (SP-223)	
사진번호 : 12	
공동구 및 배수로	
내 용	
타일 탈락 (SP-104)	
사진번호 : 13	
공동구 및 배수로	
내 용	
배수구 막힘 (SP-98)	


사진번호 : 14	
도로부	
내 용	
포장 균열 (SP-220)	
사진번호 : 15	
도로부	
내 용	
포장 균열 (SP-234)	
사진번호 : 16	
기타시설물	
내 용	
조명설비 현황	

사진번호 : 17	
기타시설물	
내 용	
소화전 현황	
사진번호 : 18	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 갱문 전경	
사진번호 : 19	
갱문 및 옹벽	
내 용	
종점 갱문 전경	

사진번호 : 20	
갱문 및 옹벽	
내 용	
배수로 현황 (시점 갭문)	
사진번호 : 21	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 우측옹벽	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 22	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-80)	
사진번호 : 23	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-241)	
사진번호 : 24	
철근배근조사	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-205)	

사진번호 : 25	
탄산화 드릴링	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-241)	
사진번호 : 26	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(어깨부)	
사진번호 : 27	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(천장부)	