

목 차




I . 전경사진	1
II . 외관조사	4
III . 장비조사	13

I . 전 경 사 진

사진번호 : 1	
미사터널 (양양방향)	
내 용	
시점 전경	
사진번호 : 2	
미사터널 (양양방향)	
내 용	
종점 전경	
사진번호 : 3	
미사터널 (양양방향)	
내 용	
내부 전경	

사진번호 : 4	
미사터널 (양양방향)	
내 용	
터널명판	
사진번호 : 5	
미사터널 (양양방향)	
내 용	
외관조사 전경	


II. 외 관 조 사

사진번호 : 6	
라이닝(천단부)	
내 용	
종방향 균열 (SP-46)	
사진번호 : 7	
라이닝(천단부)	
내 용	
종방향 균열 (SP-26)	
사진번호 : 8	
라이닝(천단부)	
내 용	
종·횡방향 균열 (SP-215)	

사진번호 : 9	
라이닝(우측벽체)	
내 용	
횡방향 균열 (SP-60)	
사진번호 : 10	
라이닝(벽체부)	
내 용	
재료분리 (SP-74)	
사진번호 : 11	
라이닝(벽체부)	
내 용	
철근노출 (SP-176)	


사진번호 : 12	
라이닝(벽체부)	
내 용	
백태 (SP-187)	
사진번호 : 13	
라이닝(벽체부)	
내 용	
누수흔적 및 백태 (SP-185)	
사진번호 : 14	
라이닝(측벽타일)	
내 용	
시공 상태	

사진번호 : 15	
라이닝(측벽타일)	
내 용	
타일 탈락 (SP-243)	
사진번호 : 16	
공동구 및 배수로	
내 용	
덮개 파손 (SP-20)	
사진번호 : 17	
공동구 및 배수로	
내 용	
타일 탈락 (SP-229)	


사진번호 : 18	
공동구 및 배수로	
내 용	
공동구 균열 (SP-88)	
사진번호 : 19	
공동구 및 배수로	
내 용	
배수구 막힘 (SP-98)	
사진번호 : 20	
도로부	
내 용	
포장 균열 (SP-1 ~3)	


사진번호 : 21	
도로부	
내 용	
파손 (SP-1)	
사진번호 : 22	
기타시설물	
내 용	
조명설비 현황	
사진번호 : 23	
기타시설물	
내 용	
소화전 현황	

사진번호 : 24	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 갱문 전경	
사진번호 : 25	
갱문 및 옹벽	
내 용	
종점 갱문 전경	
사진번호 : 26	
갱문 및 옹벽	
내 용	
배수로 현황 (시점 갱문)	

사진번호 : 27	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 좌측옹벽	
사진번호 : 28	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 우측옹벽	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 29	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-80)	
사진번호 : 30	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-80)	
사진번호 : 31	
철근배근조사	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-80)	

사진번호 : 32	
탄산화 드릴링	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-2~3)	
사진번호 : 33	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(어깨부)	
사진번호 : 34	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(천장부)	