

목 차

I . 전경사진	1
II . 외관조사	4
III . 장비조사	12


I . 전 경 사 진


사진번호 : 1	
군자1터널 (서울방향)	
내 용	
시점 전경	
사진번호 : 2	
군자1터널 (서울방향)	
내 용	
종점 전경	
사진번호 : 3	
군자1터널 (서울방향)	
내 용	
내부 전경	

사진번호 : 4	
군자1터널 (서울방향)	
내 용	
터널명판	
사진번호 : 5	
군자1터널 (서울방향)	
내 용	
외관조사 전경	

II. 외 관 조 사

사진번호 : 6	
라이닝(천단부)	
내 용	
종방향 균열 (SP-6)	
사진번호 : 7	
라이닝(어깨부)	
내 용	
박리 (SP-5)	
사진번호 : 8	
라이닝(측벽부)	
내 용	
횡방향 균열 (SP-35)	

사진번호 : 9	
라이닝(어깨부)	
내 용	
박리 (SP-36)	
사진번호 : 10	
라이닝(측벽부)	
내 용	
횡방향 균열 (SP-42)	
사진번호 : 11	
라이닝(측벽부부)	
내 용	
타일 탈락 (SP-23)	

사진번호 : 12	
라이닝(측벽부)	
내 용	
타일 탈락 (SP-37)	
사진번호 : 13	
라이닝(벽체부)	
내 용	
시공 상태	
사진번호 : 14	
공동구 및 배수로	
내 용	
공동구 현황	

사진번호 : 15	
공동구 및 배수로	
내 용	
배수구 현황	
사진번호 : 16	
도로부	
내 용	
상태양호	
사진번호 : 17	
도로부	
내 용	
상태양호	

사진번호 : 18	
기타시설물	
내 용	
조명설비 현황	
사진번호 : 19	
기타시설물	
내 용	
소화전 현황	
사진번호 : 20	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 갭문 전경	

사진번호 : 21	
갱문 및 옹벽	
내용	
중점 갭문 전경	
사진번호 : 22	
갱문 및 옹벽	
내용	
사면 현황 (시점 갭문)	
사진번호 : 23	
갱문 및 옹벽	
내용	
사면 공동 (시점 갭문)	

사진번호 : 24	
갱문 및 옹벽	
내 용	
배수로 현황 (중점 갱문)	
사진번호 : 25	
갱문 및 옹벽	
내 용	
균열부 백태 (중점 우측옹벽)	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 26	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-52)	
사진번호 : 27	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-52)	
사진번호 : 28	
철근배근조사	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-52)	

사진번호 : 29	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(어깨부)	