


목 차



I . 전경사진	1
II . 외관조사	4
III . 장비조사	10


I . 전 경 사 진

사진번호 : 1	
군자2터널 (양양방향)	
내 용	
시점 전경	
사진번호 : 2	
군자2터널 (양양방향)	
내 용	
종점 전경	
사진번호 : 3	
군자2터널 (양양방향)	
내 용	
내부 전경	


사진번호 : 4	
군자2터널 (양양방향)	
내 용	
터널명판	
사진번호 : 5	
군자2터널 (양양방향)	
내 용	
외관조사 전경	

II. 외 관 조 사

사진번호 : 6	
라이닝(측벽부)	
내 용	
철근노출 (SP-3)	
사진번호 : 7	
라이닝(천단부)	
내 용	
중방향 균열 (SP-14)	
사진번호 : 8	
라이닝(측벽부)	
내 용	
횡방향 균열 (SP-16)	


사진번호 : 9	
라이닝(어깨부)	
내 용	
박리 (SP-84)	
사진번호 : 10	
라이닝(천단부)	
내 용	
중방향 균열 (SP-93)	
사진번호 : 11	
라이닝(측벽부)	
내 용	
타일탈락 (SP-2)	


사진번호 : 12	
공동구 및 배수로	
내 용	
덮개 파손	
사진번호 : 13	
공동구 및 배수로	
내 용	
배수구 현황	
사진번호 : 14	
도로부	
내 용	
도로부 현황	

사진번호 : 15	
도로부	
내 용	
포장 박락	
사진번호 : 16	
기타시설물	
내 용	
조명설비 현황	
사진번호 : 17	
기타시설물	
내 용	
소화전 현황	

사진번호 : 18	
갱문 및 옹벽	
내 용	
시점 갱문 전경	
사진번호 : 19	
갱문 및 옹벽	
내 용	
종점 갱문 전경	
사진번호 : 20	
갱문 및 옹벽	
내 용	
재료분리 (시점 옹벽)	

Ⅲ. 장비 조사

사진번호 : 21	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-6)	
사진번호 : 22	
반발경도법	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-6)	
사진번호 : 23	
철근배근조사	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-6)	

사진번호 : 24	
탄산화 드릴링	
내 용	
라이닝(어깨부) (SP-6)	
사진번호 : 25	
탄산화 시험	
내 용	
라이닝(어깨부)	