

1. 덕산교

1. 덕산교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1~3 보수		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 균열 ($CW \leq 0.2$)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 표면균열		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 상행선 S3 중분대 파손		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 하행선 A1 접속부 단차		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 하행선 A2 접속부 방음벽 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	방호벽 하행선 A2 접속부 중분대 파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	배수시설 상행선 S2 배수관 누수흔적		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 단차		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	신축이음 상행선 A2 후타재 균열		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S2 균열 (CW≤0.2)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH3 이동량 측정(부산방향 약 70mm, 7℃)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	2013년 상반기 이동량 측정(부산방향 약 70mm, 8℃)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2-SH2 무수축물탈 재균열		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	주형내부 상행선 S3-G2 하면 이물질퇴적		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	주형내부 하행선 S1-G2 하면 이물질퇴적		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	주형외부 하행선 S2-G1 도장손상		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교대 상행선 A1 벽체 균열 ($CW \leq 0.2$)		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교대 상행선 A1 법면 밀림		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교대 상행선 A1 상면 체수흔적		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교대 상행선 A1 점검계단 적치		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교대 하행선 A2 상면 체수흔적		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산교
			
사진내용	교각 상행선 P2 코핑부 균열 보수		26

2. 소감천교

2. 소감천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4~9 라벨링 진행중		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교면포장 하행선 S4 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	방호벽 상행선 S2 균열 및 백태		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	방호벽 하행선 A1 차수관 앵커 탈락		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	방호벽 하행선 S4 외측 균열 및 백태		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 후타재 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 후타재 파손(2013년 상반기)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 하부 간격제 미제거		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A2 후타재 파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	배수시설 상행선 S7 연결핀 탈락 및 흔들림		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	배수시설 하행선 S4 연결핀 탈락		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S2 캔틸레버 재료분리		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S4 캔틸레버 균열 ($CW \leq 0.1$)		16


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교량받침 하행선 A2 SH4 이동량 측정(약 대구방향 50mm, 5℃)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	2013년 상반기 이동량 측정(약 대구방향 60mm, 7℃)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교량받침 하행선 A2 SH4 무수축물탈 균열 ($CW \leq 0.1$)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교량받침 하행선 A2 SH4 받침콘크리트 균열 ($CW \leq 0.1$)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	주형내부 하행선 S8-G2 하면 이물질퇴적		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	주형외부 상행선 S3-G2 도장손상 및 부식		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	주형외부 하행선 S1-G1 하면 차량에 의한 도장 손상		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	주형외부 하행선 S1-G1 하면 차량에 의한 도장 손상		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교대 상행선 A1 균열 ($CW \leq 0.2$)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교대 상행선 A1 백태		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교대 하행선 A2 법면 블록 이격		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	소감천교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 균열 (CW≤0.2)		28

3. 대포천교

3. 대포천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S2 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1~3 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	방호벽 상행선 A1 접속부 중분대 파손		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	방호벽 상행선 A2 차수판 앵커탈락		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	방호벽 상행선 S3 중분대 균열 및 백태		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	방호벽 하행선 S4 중분대 균열 및 백태		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	배수시설 하행선 S4 고정고리 탈락		10


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 후타재 들뜸		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	신축이음 상행선 A2 하부 배수홈통 변형 및 누수 흔적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	신축이음 하행선 A1 하부 유간조절장치 탈락(2개소)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	신축이음 하행선 A2 본체 부식		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1-SH1 받침 콘크리트 철근노출		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교량받침 하행선 A2-SH3,4 무수축물탈 파손		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교량받침 하행선 P2-SH4 받침 콘크리트 재료분리		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교량받침 하행선 P4-SH1 Plate 도장손상 및 녹 발생		18


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교량받침 하행선 P4-SH8 거푸집 미제거		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S2 캔틸레버 콘크리트 파손		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S5 캔틸레버 재료분리 및 철근노출		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S2 LP덕트 균열		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	주형내부 상행선 S5-G2 도장 들뜸		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	주형내부 상행선 S6-G2 환기구 볼트 부식		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	주형내부 하행선 S4-G3 하면 이물질퇴적		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	주형외부 상행선 S3-G1 하면 도장손상		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	주형외부 상행선 S5 가로보 도장손상		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교대 상행선 A1 유도배수관 길이부족으로 인한 체수흔적		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교대 상행선 A1 홍벽 누수 및 백태		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교대 하행선 A1 홍벽 철근노출		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교대 하행선 A2 누수흔적		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교각 상행선 P4 기둥부 재균열		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교각 상행선 P5 점검로 시건장치 파손		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대포천교
			
사진내용	교각 하행선 P7 코핑부 백태		34

4. 감로1교

4. 감로1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1 균열		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	방호벽 상행선 A1 접속부 단차		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	방호벽 상행선 S4 균열 및 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	방호벽 하행선 A2 접속부 방음벽 파손		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	방호벽 하행선 S4 방음벽 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 유도배수관 길이부족		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	배수시설 하행선 S5 배수관 지지대 탈락		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	신축이음 상행선 A1 후타재 균열		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	신축이음 하행선 A1 이격		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1-SH1 무수축물탈 들뜸		14


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH3 이동량 측정(부산방향 약 70mm, 8℃)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	2013년도 상반기(부산방향 약 70mm, 12℃)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교량받침 하행선 P3 SH3 Plate 도장 탈락		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교량받침 하행선 P3 SH5 받침콘크리트 균열		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S8 재료분리		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S6 재료분리		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교대 상·하행선 A1 점검계단 설치 요망		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교대 하행선 A1 상면 체수		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교각 하행선 P2 표지판 파손		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로1교
			
사진내용	교각 하행선 P3 코핑부 배면 균열(CW≥0.2)		24

5. 감로2교

5. 감로2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S8 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1 포트홀		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교면포장 하행선 S2 패임		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S3 중분대 백태		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S9 균열 및 백태		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S9 이정표 변형 및 볼트 풀림		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	방호벽 하행선 A2 접속부 침하		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	방호벽 하행선 A2 차수판 앵커탈락		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S4 배수관 하부 낙수 (기존 산악형→육교형 교체요망)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	신축이음 상행선 A2 간격제 미제거		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	신축이음 상행선 P6 후타재 균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S6 재료분리		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S5 콘크리트 백태		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	주형 상행선 S5 홀부위 파손		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	주형 하행선 S9-G1 균열 ($CW \leq 0.1$)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	가로보 하행선 S2 G4~5 콘크리트 들뜸		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	가로보 하행선 S5 콘크리트 하부 들뜸		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1-SH1 받침콘크리트 들뜸		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교량받침 상행선 A2-SH2 탄성받침 들뜸		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교량받침 상행선 A2-SH3 스톱퍼 간섭		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교량받침 하행선 A1-SH1 녹발생		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교량받침 하행선 P2-SH2 무수축 몰탈 균열		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교대 하행선 A1 본체 재균열 (CW≤0.2)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교대 하행선 A2 옹벽부 균열		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교각 상행선 P7 코핑부 정면 균열 (CW≤0.2)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로2교
			
사진내용	교각 하행선 P1 기둥부 우측 균열 (CW≤0.2)		30

6. 감로3교

6. 감로3교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교면포장 상행선 S7 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교면포장 하행선 S2 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	방호벽 상행선 S10 균열 및 백태		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	방호벽 상행선 S10 중분대 콘크리트 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	방호벽 하행선 S4 중분대 파손		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	배수시설 상행선 A2 유도배수관 길이부족	9	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	신축이음 상행선 A2 고무재 손상	10	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	신축이음 상행선 P3 차수판 앵커탈락		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	신축이음 하행선 A1 후타재 균열 및 재균열		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S1 누수 및 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S8 표면균열		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S11 콘크리트 파손		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	주형 상행선 S2-G4 콘크리트 타설불량		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	주형 상행선 S8-G3 인양홀 파손		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	주형 하행선 A1 누수흔적		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	가로보 상행선 S7 콘크리트 들뜸		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	가로보 상행선 S8 재료분리		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6-SH4 이탈 25m		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6-SH4 이탈 25m		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6-SH8 밀립		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P1-SH1~10 녹발생 다수		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P2-SH1 스톱퍼 간섭		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P9-SH5 밀림		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교량받침 하행선 P9 SH6 Plate 녹 발생 다수		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교대 상행선 A1 벽체 상면 균열 (CW≤0.3)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교대 상행선 A2 누수흔적		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교대 상행선 A2 실란트 파손		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교각 상행선 P9 유도배수관 길이부족으로 인한 누수		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	감로3교
			
사진내용	교각 하행선 P9 기둥부 좌측 표면균열		32

7. 덕산육교

7. 덕산육교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	교면포장 S1 패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	교면포장 A2 접속부 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	방호벽 S1 재균열 (CW≤0.1)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	방호벽 A1 차수판 앵커 탈락		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	배수시설 S1 배수구 막힘		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	신축이음 A1 이물질 퇴적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	신축이음 A1 후타재 균열		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	신축이음 A2 하부 누수		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	주형내부 S1-G1 이물질 적치		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	덕산육교
			
사진내용	교대 A2 누수흔적		13

8. 상동1터널

8. 상동1터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	상행선 천정부 S60 종방향균열 (폭 0.3mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	하행선 천정부 J19 콘크리트 들뜸 보수		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S12 균열 (폭 0.3mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S60 타일파손 (1EA)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	하행선 공동구 S5 덮개파손		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	상행선 포장부 S39 균열 (L=8m)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널
			
사진내용	상행선 갭문 종점부 파손		10

■상동1터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 전경		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		12


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+90 자연사면 암반		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+90 갭문 배면 배수로 파손 및 이격 보수		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+0 자연사면 토석류		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 STA.0+80 자연사면 표층유실 보수		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+70 1단 표층유실		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+95 1단 옹벽 균열		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 STA.0+100 1단 옹벽 하면 유실		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동1터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 STA.0+120 도수로 파손보수		20

9. 상동2터 널


9. 상동2터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	터널 중점부 상-하행 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	상행선 천정부 J28 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.2)		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	(10공구) 상동2터널 천정부 하행선 S2 균열 (폭 0.3mm)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	하행선 천정부 J18 콘크리트 들뜸 (A=0.2X0.4)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	상행선 측벽부 S27 타일탈락 보수		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	하행선 공동구 S24 덮개 파손		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	상행선 포장부 S49 스폐링		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널
			
사진내용	(10공구) 상동2터널 갭문 하행선 종점부 파손		10

■상동2터널 터널부사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 시점부 상행 및 하행선 전경		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	터널부사면 종점부 전경		12

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 상행선 우측 STA.0+140 1단 뜬돌		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 하행선 좌측 STA.0+50 1~3단 우수 월류, 인장균열 및 침식 보수		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 상행선 STA.0+40 1단 상부 이완암 낙석위험		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 상행선 STA.0+95 1단 표층유실 및 하부 퇴적		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 상행선 STA.0+60~87 자연사면 표층유실		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	상동2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부 하행선 STA.0+100~120 1단 전석 및 뜬돌		18

10.대동판넬진입로옹벽 (10공구)

10. 대동판넬진입로옹벽(10공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대동판넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	종점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대동관넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	실란트 파손 SPAN 2		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	대동관넬진입로 옹벽(10공구)
			
사진내용	수직균열 (폭 0.2mm) SPAN 3		4