

1. 동대구IC 고가교

1. 동대구 IC 고가교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	측면 전경		1


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	배수시설 시내방향 S2 배수구막힘		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	방호벽 시내방향 S2 균열부 백태		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	방호벽 시내방향 S4 균열부 백태		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	방호벽 영업소방향 S2 균열부 백태		7


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	방호벽 영업소방향 S4 수평균열(CW=0.2mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	신축이음 시내방향 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		9


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	신축이음 시내방향 Exp.J2(A2) 후타재 파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	신축이음 영업소방향 Exp.J2(A2) 후타재 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	교량받침 P3-SH1 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	교대 A1 구체부 수직균열(CW=0.2mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	교각 P1 코핑부 수직균열(CW=0.3mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	교각 P3 코핑부 망상균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	부대시설 시내방향 방호벽 S2 델리네이터 파손		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 고가교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		18

2. 동대구IC 1교

2. 동대구IC 1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	교면포장 본선방향 S1 라벨링		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	배수시설 시내방향 S4 배수관 이음부 누수		5


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	방호벽 시내방향 S4 수직균열(CW=0.1mm)		6


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	방호벽 본선방향 S1 수직균열(CW=0.1mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	신축이음 시내방향 Exp.J1(A1) 접속부 이격		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	신축이음 본선방향 Exp.J3(A2) 후타재 균열(CW=0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	교각 시내방향 P3 기둥부 망상균열		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 IC 1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		12

3. 동대구JCT 3교

3. 동대구JCT 3교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	교면포장 S2 종방향 균열(L=3.0m)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	방호벽 S2 균열부 백태		5


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	신축이음 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	신축이음 Exp.J2(A2) 본체 녹발생		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	주형외부 S2-G2 도장손상		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	교량받침 P1 SH1 받침콘크리트 재료분리		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	교량받침 P1 SH1 받침콘크리트 재료분리 및 철근노출		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	교대 A1 구체 수직균열(CW=0.3mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	부대시설 A2 점검계단하부 토사침하		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	동대구 JCT 3교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		14

4. 금 호 강 교

4. 금호강교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교면포장 하행선 S12 패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	배수시설 상행선 A2 배수관 부식 및 변형		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 수직균열(CW=0.3mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	방호벽 상행선 S13 수평균열(CW=0.3mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	방호벽 상행선 S17 망상균열 및 백태		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		9


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(A2) 후타재 균열(CW=0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(A2) 유간 조절장치 탈락		11


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(P14) 후타재 균열(CW=0.1mm)		12


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형외부 하행선 S4 망상균열	13	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형외부 하행선 S10 종방향 균열(CW=0.1mm)	14	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형외부 하행선 S12 종방향 균열(CW=0.1mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형외부 하행선 S14 콘크리트 파손		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형내부 상행선 S6 상면 종방향 균열(CW=0.1mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형내부 상행선 S11(대구) 격벽 균열(CW=0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	주형내부 하행선 S7(부산) 격벽 균열(CW=0.2mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교량받침 상행선 P1 SH1 하부 고무재 들뜸		20


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교량받침 상행선 P8 SH2 플레이트 볼트이완		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교량받침 하행선 P11 SH2 하부 플레이트 녹발생		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교량받침 하행선 P13 SH2 상부 고무재 들뜸		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교각 상행선 P3 코핑부 수직균열(CW=0.2mm)		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교각 상행선 P11 코핑부 망상균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	교각 하행선 P11 코핑부 수직균열(CW=0.2mm)		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	부대시설 상행선 P4 점검로 난간파손		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	부대시설 하행선 P14 점검로 난간파손		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	금호강교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		32

5. 율 하 교

5. 율하교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	율하교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	율하교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 종방향 균열		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	중분대 상행선 S2 균열부 백테		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	방호벽 하행선 S1 보수부 재균열(CW=0.1mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	중분대 하행선 S3 균열부 백테		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(A2) 후타재 균열(CW=0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(A2) 후타재 균열(CW=0.2mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S3 캔틸레버 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	주형내부 하행선 S1-G1 하면 도장손상		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2 SH2 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교대 상행선 A2 구체 콘크리트 박리		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교대 상행선 A2 구체 망상균열		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	교각 하행선 P1 기둥부 망상균열		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	부대시설 하행선 방호벽 S2 델리네이터 파손		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	울하교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		20

6. 용 계 2 교


6. 용계 2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 접속부 보수부위 소성변형(단차발생)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4 포트홀		5


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S1 배수관 이음부 누수		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	배수시설 하행선 A2 배수관 설치위치 불량		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S2 보수부 재균열(CW=0.2mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	중분대 하행선 S1 균열부 백태	9	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	중분대 하행선 S4 균열부 백태	10	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.2mm)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S4 균열부 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	주형내부 하행선 S1-G1 상면 도장손상		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	주형내부 하행선 S4-G2 상면 SP 볼트이완		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2 SH1 플레이트 볼트이완		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교량받침 상행선 P3 SH1 상부 플레이트 녹발생		17


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교대 하행선 A1 구체 수직균열(CW=0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교대 하행선 A1 날개벽 콘크리트 박리		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교각 상행선 P2 기둥부 수직균열(CW=0.1mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 망상균열		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	교각 하행선 P5 코핑부 수평균열(CW=0.2mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	부대시설 하행선 Exp.J1(A1) 차수판 볼트탈락		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	부대시설 상행선 A1 점검계단 하부 토사침하		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용계 2교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		24

7. 보강토 옹벽

(1공구)

7.보강토옹벽(1공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	시점측 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	종점측 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	균열 (폭 0.5mm) SPAN 4		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	균열 (폭 1.0mm) SPAN 5		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (1공구)
			
사진내용	균열 (폭 1.0mm) SPAN 7		5