

1. 노변교

1. 노변교


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	교대 전경		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	용평1교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	바닥판 하면 전경		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	S4 상·하행선 접합부 바닥판 하면 도로횡단구간 누수 방지시설 설치현황		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S1 G1주형 외부 도장손상		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S2 G2 주형외부 도장손상		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S4 G1 주형외부 도장손상		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 세로보 S4 도장손상		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S1 G1 주형내부 도장손상		13


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S1 G2 주형내부 환기구 덮개 볼트 탈락		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S2 G1 주형내부 도장손상		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S2 G1 주형내부 도장손상		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S5 G1 주형내부 도장손상		17


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S7 G1 주형내부 우수유입흔적		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S7 G1 주형내부 우수유입 및 누수흔적		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S7 G2 주형내부 도장오염		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A1 벽체 누수흔적 및 백태 보수 현황		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A1 누수흔적 보수 현황		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 벽체 균열 (폭0.2mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 벽체 누수흔적		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A1 균열보수 현황		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A2 흉벽 균열 (폭0.3mm)		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 P2 우측기둥 정면 망상균열		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 P4 코핑 배면 균열 (폭0.3mm)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 P5 기둥 정면 망상균열		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 P6 코핑 정면 균열(폭0.3mm)		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 SH2 녹발생		31


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A1 SH1 도장손상		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A2 SH1 녹발생		33

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A2 SH1 받침콘크리트 균열		34

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S2 교면포장 라벨링		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	패 임		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 본체 고정볼트 녹발생		37

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 하부 고무배수관 연결부 불량		38

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		39


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		40


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		41

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		42

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		43

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 상부 고정볼트 탈락		44


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 파손		45

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 A1 신축이음 후타재 균열 (폭0.2mm)		46

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2 방호벽 배면 콘크리트 들뜸 및 파손		47

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S3 중분대 보수부 재균열 및 백태		48

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S5 배수관 연결부 어긋남		49

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	하행선 S2 배수관 연결재 탈락		50

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 A2지점 방음벽 방음판 변형 및 이탈		49

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	노변교
			
사진내용	상행선 S3 방음벽 판넬 파손		50

2. 시지교


2. 시지교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상부 전경		2


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	교량받침		6


■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판하면 균열부 백태	7	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상·하행선 접합부 S5 바닥판 하면 접합부 백태	8	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 S1 G2 주형내부 누수 및 우수유입	9	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 S5 G1 주형내부 누수 및 우수유입	10	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 S2 G1 주형외부 하면 도장손상	11	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A2 홍벽 수직균열 (폭0.2mm)	12	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A2누수 및 체수		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 A1 교대 흙벽 균열(폭 0.2mm)		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 P2 기둥 정면 망상균열	15	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 P4 코핑 정면 균열 (폭0.1mm)	16	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 P3 SH2 받침 콘크리트 파손		17


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 P1 SH2 몰탈 균열 (폭0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 S2 교면포장 패 임		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 S5 교면포장 물고임 (체수)		20


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 하부 고무씰재 파손		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 하부 누수		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 S3 중부대 보수부 백태		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A2측 접속도로 구간 방호벽 단차 (4.0cm) 및 실란트 보수		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 S3 배수관 연결재 탈락		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	상행선 A1측 방음벽 변형		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	시지교
			
사진내용	하행선 A1 우측 날개벽 날개벽과 점검계단 이격		28