

1. 송읍교

1. 송읍교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	측면 전경		1


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	하부 전경		3


■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 아스콘 보수부 재패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 아스콘 균열	5	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교면포장 하행선 S1 아스콘 보수부 재파임	6	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	배수시설 하행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	배수시설 하행선 S4(P3) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	방호벽 상행선 S3 균열부 백태		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	중분대 상행선 S3 콘크리트 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	방호벽 하행선 S4 망상균열 및 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(A2) 유간조절장치 탈락		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J2(P3) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J3(A2) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S1 균열부 백태		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S5 균열부 백태		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S7(A2) 콘크리트 파손		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH1 플레이트 볼트 녹발생		21


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교량받침 상행선 A2 SH1 플레이트 볼트 녹발생		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교량받침 하행선 P5 SH2 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교대 하행선 A2 홍벽 수직균열(CW=0.1mm)		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교각 상행선 P3 코핑부 콘크리트 박락		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	교각 하행선 P3 코핑부 콘크리트 박리, 박락		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	부대시설 하행선 중분대 S3 텔리네이터 파손		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	부대시설 하행선 Exp.J3(A2) 차수판 볼트탈락		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	송읍교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		30

2 청도2교

2. 청도2교


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1(A1) 접속부 파손		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1(A1) 접속부 파손		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S8(P7) 유도배수관 길이부족		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S11(A2) 유도배수관 길이부족	7	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S5(P4) 유도배수관 길이부족	8	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S8(P7) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S11(A2) 유도배수관 길이부족		10


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S6 균열부 백태		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S11 균열부 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	방호벽 하행선 S3 균열부 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	방호벽 하행선 S11 균열부 백태		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(P7) 후타재 균열(CW=0.3mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J4(A2) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J3(P7) 후타재 균열(CW=0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J4(A2) 유간조절장치 탈락		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S3 캔틸레버 백태		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	주형내부 상행선 S2 G2 상면 도장손상		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	주형내부 하행선 S1 G1 상면 SP 볼트 미체결		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교량받침 하행선 P10 SH1 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교각 하행선 P4 코핑부 콘크리트 박리		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교각 하행선 P4 코핑부 콘크리트 박리, 박락		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	교각 하행선 P10 코핑부 수평균열(CW=0.2mm)		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		28

3. 하도교

3. 하도교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	하부 전경		3


■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4 아스콘 포트홀		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	배수시설 상행선 S6(P6) 유도배수관 길이부족		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	방호벽 상행선 S4 수직균열(CW=0.1mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	방호벽 상행선 S6 수직균열(CW=0.2mm)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(P6) 후타재 균열(CW=0.1mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	주형 상행선 S4 G6 플레이트 매립부 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	가로보 상행선 S5 G1~G2 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	교량받침 상행선 P4 SH1 상부플레이트 녹발생		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	교량받침 상행선 P6 SH3 상부플레이트 녹발생		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	교각 상행선 P5 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	부대시설 상행선 방호벽 S6 델리네이터 파손		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	하도교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		16

4. 남천교

4. 남천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S7(P7) 소성변형(단차 발생) 보수		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S8 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S13 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교면포장 상행선 S16 라벨링	7	


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 상행선 S10 배수관 지지대 탈락	8	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 상행선 S12 배수관 고정고리 탈락		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 상행선 S12 물받이홈통 토사퇴적		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 상행선 S12 배수관 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3(P3) 유도배수관 길이부족		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	배수시설 하행선 S11(P11) 유도배수관 길이부족		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	방호벽 상행선 S5 백태		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	방호벽 상행선 S12 균열부 백태		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	방호벽 하행선 S18 백태		16


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(P3) 후타재 균열(CW=0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J3(P7) 후타재 균열(CW=0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J5(P15) 본체 녹발생		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S7 횡방향 균열(CW=0.2mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교량받침 상행선 P7 SH 상부플레이트 녹발생		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교량받침 상행선 P13 SH1 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	교각 하행선 P7 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	부대시설 상행선 방호벽 S14 텔리네이터 파손		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	부대시설 하행선 방호벽 S17 표지판 파손		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	점검차 작업 전경(상부)		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	남천교
			
사진내용	점검차 작업 전경(하부)		31

5. 원리교

5. 원리교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 아스콘 패임		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 라벨링		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4 라벨링		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족	7	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	배수시설 상행선 S4(P3) 유도배수관 길이부족	8	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	배수시설 상행선 S6(P6) 물받이홈통 내부 이물질퇴적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	배수시설 상행선 S8 배수관 고정고리 탈락		10


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	배수시설 하행선 S7(P6) 유도배수관 길이부족		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	방호벽 상행선 S8 균열부 백태		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	중분대 하행선 S2 균열부 백태	13	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	중분대 하행선 S7 균열부 백태	14	


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J2(P3) 후타재 균열(CW=0.2mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	신축이음 하행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S4 재료분리		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	가로보 상행선 S2 G1~G2 콘크리트 들뜸		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	주형 상행선 S8 G4 플레이트 매립부 콘크리트 파손		19


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교량받침 상행선 P5 SH10 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교량받침 하행선 P1 SH6 상부플레이트 녹발생		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교량받침 하행선 P4 SH10 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교대 하행선 A1 우측 날개벽 콘크리트 파손		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교각 하행선 P5 코핑부 망상균열		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	교각 하행선 P7 기둥부 수직균열(CW=0.1mm)	23	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	부대시설 하행선 방호벽 S6 델리네이터 파손	24	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	원리교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		26

6. 홍산1교

6. 홍산1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1 아스콘 패임		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 보수부 소성변형(단차)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	교면포장 하행선 S2 라벨링		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S3(A2) 유도배수관 길이부족		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 본체 녹발생 및 이물질퇴적		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	방호벽 상행선 S2 수직균열(CW=0.1mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	신축이음 상행선 Exp.J1(A1) 후타재 균열(CW=0.1mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S3 균열부 백태		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	주형내부 상행선 S3 G2 상면 도장손상		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	교각 하행선 P1 코핑부 수직균열(CW=0.2mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	주형내부 상행선 S3 G2 상면 도장손상		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	부대시설 하행선 P1 점검로 및 난간 절단 파손		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		17

7. 홍산2교

7. 홍산2교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S3 보수부 재패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5 아스콘 패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교면포장 하행선 S5(A2) 아스콘 패임		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 배수관 고정고리 탈락		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	배수시설 상행선 S3(P3) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	배수시설 하행선 S3(P3) 유도배수관 길이부족		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	방호벽 상행선 S1 균열부 백태		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	방호벽 하행선 S1 균열부 백태		12


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S2 균열부 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	가로보 하행선 S2 G2~G3 콘크리트 들뜸		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교량받침 상행선 A1 SH2 상부플레이트 녹발생		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교량받침 상행선 P3 SH5 받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교량받침 상행선 P4 SH10 무수축물탈 균열(CW=0.1mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	교각 하행선 P3 코핑부 수직, 수평균열(CW=0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	부대시설 상행선 Exp.J2(P3) 차수판 볼트탈락		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	홍산2교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		21

8. 삼성1교

8. 삼성1교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	하부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S1(A1) 보수부 재패임		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S4 아스콘 패임		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S5(P4) 보수부 재패임		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교면포장 상행선 S7 아스콘 패임		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	배수시설 상행선 S1 배수관 고정고리 탈락		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	배수시설 하행선 S1(A1) 유도배수관 길이부족		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	배수시설 하행선 S2(A2) 유도배수관 길이부족		10


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	중분대 상행선 S7 콘크리트 파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	방호벽 상행선 S7 수직균열(CW=0.1mm)		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	바닥판하면 상행선 S1 균열부 백태		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	바닥판하면 하행선 S6 균열부 백태		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	가로보 하행선 S7 도장손상		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교량받침 상행선 P2 SH2 받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교대 상행선 A2 좌측 날개벽 경사균열(CW=0.3mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교대 상행선 A2 구체 수직균열(CW=0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교각 상행선 P3 코핑부 수직균열(CW=0.1mm)		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	교각 하행선 P3 기둥부 수직균열(CW=0.3mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	부대시설 상행선 중분대 S7 텔리네이터 파손		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	부대시설 하행선 P3 점검로 난간대 파손		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	비파괴 시험(콘크리트 강도)		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼성1교
			
사진내용	비파괴 시험(탄산화)		24

9. 청도2터널

9. 청도2터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	터널 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	터널 내부전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S19 콘크리트 들뜸 (A=0.2X0.3)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S38 재균열 (폭 0.3mm)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	상행선 천정부 S167 반원형균열 (폭 0.3mm)		6

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 천정부 J84 콘크리트 박리 (A=0.2X0.4)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	상행선 천단부 S147 재균열 (폭 0.3mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S10 타일균열		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S37 타일파손		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	상행선 공동구 S2 덮개파손		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 공동구 S46 측면 타일파손		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 포장부 S120 불순물 혼입 (A=2.0*1.0)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널
			
사진내용	하행선 갭문 시점부 파손 및 이격		14

■ 청도2터널 공동구 내부

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 공동구내부
			
사진내용	내부 전경		15

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 A면 천정부 연결홀 누수 (STA.0+0)		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 공동구내부
			
사진내용	공동구내부 B면 바닥부 누수 (STA.0+30)		17

■ 청도2터널 터널부 사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 사면 전경		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 우측 사면 전경		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 사면 전경		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 우측 사면 전경		21

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-우측 STA.58+650 산마루측구 균열		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-우측 STA.58+670 산마루측구 실란트 파손 및 단차 보수		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부-정면 STA.0+0 1소단 뜯돌 발달		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부-정면 STA.0-5 1단 녹생토 유실		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	청도2터널 터널부사면
			
사진내용	중점부-정면 STA.0+30 1소단배수로 누수흔적		26

10. 보강토옹벽 (4공구)

10.보강토조립식옹벽(4공구)

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	전 경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	시점부 전경		2

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	판넬 파손 (A=0.1X0.1) SPAN 4		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	보강토옹벽 (4공구)
			
사진내용	판넬 파손 (A=0.1X0.1) SPAN 9		4