

1. 미전교


1. 미전교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 S1 바닥판하면 지점부 백태		7


과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 S2 바닥판하면 재료분리		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 S2 G2 주형내부 이물질 유입 흔적		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 S1 G1 주형외부 이물질 유입 흔적		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 A1 날개벽 균열 (폭0.1mm)		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 A1 상면 누수흔적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 P1 기둥 정면 균열 (폭0.1mm)	13	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 A1 SH4 Plate 녹발생	14	

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 P1 SH3 무수축물탈 균열		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 S1 A1측 교면포장 라벨링		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 후타재 접속부 이격 및 단차		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	상행선 A2측 접속도로 방호벽 단차 및 실란트 파손 보수현황		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 S2 배수관 연결고리 탈락		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	미전교
			
사진내용	하행선 S1 방음벽 기둥 변형		20

2. 밀양강교

2. 밀양강교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하부 전경		3


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	교대 전면		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S4 바닥판 하면 캔틸레버부 균열부 백태		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	S5 바닥판 하면 상·하행선 접합부 누수		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S8 바닥판 하면 캔틸레버부 콘크리트 파손		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S17 G1 주형내부 환기구 볼트 이완		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S20 G2 주형내부 우수유입 흔적		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 S15 G1 주형내부 외부인 노숙 흔적		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S9 G2 주형외부 도장손상		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S9 가로보 도장손상		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 A2 체수		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 P1 코핑 배면 균열 (폭0.1mm))		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 P4 코핑 정면 균열(폭0.1mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 P14 SH4 받침콘크리트 균열 (폭0.1mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 P5 SH1 녹발생		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 P11 코핑 정면 균열 (폭0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S13 교면포장 패임		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S17 교면포장 라벨링		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 S7 교면포장 보수부 함몰		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 A2 신축이음 본체 유간 이물질퇴적		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 P10 신축이음 후타재 균열		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 교량진입부 중분대 침하 (기존 결과와 비교시 진전없음)		26

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 A1측 방호벽 콘크리트 파손		27

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S3 배수관 연결핀(고정볼트) 탈락		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 S5 배수관 연결핀(고정볼트) 탈락		29

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 A2측 배수관 이음부 누수		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	상행선 A1측 L형 옹벽 수직균열 및 단차발생(보수미흡)		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양강교
			
사진내용	하행선 A1 법면 법면 접합부 이격 및 침하		32

3. 연금천교

3. 연금천교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하부 전경		3


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	교대 전면		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 S2 P2측 바닥판하면 콘크리트 파손		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 S1 바닥판하면 횡방향균열 (폭0.3mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 S5 G5 주형 균열 (폭0.1mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 S4 G1~G2 가로보 들뜸 보수부 재손상		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 A1 누수 및 채수		11


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 P3 코핑 정면 균열 (폭0.1mm)		12


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 A2 SH4 Plate 녹발생		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 P2 SH2 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)		14


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 A2 SH1 탄성받침 밀림(A2방향 약 30mm)		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 A2 SH2 탄성받침 밀림(A2방향 약 32mm)		16


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 S5 교면포장 라벨링		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 S2 교면포장 보수부 재손상 (패임)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 하부 누수		19

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 P2 신축이음 후타재 균열 (폭0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 후타재 접속부 이격		21

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 S1 배수관 연결고리 탈락		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	상행선 P2 차수판 앵커볼트 탈락		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물정밀점검	시설물명	연금천교
			
사진내용	하행선 A2 범면 침하 및 공동		24

4. 밀양대교

4. 밀양대교

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	측면 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하부 전경		3

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	교대 전면		4


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	신축이음부		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	교량받침		6

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S15 주형내부 이물질 퇴적 (조류배설물)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S1 주형내부 상면 종방향균열(폭0.1mm)		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S19 주형내부 우측면 수평균열 (폭0.2mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S21 주형내부 우측면 수평균열(폭0.2mm)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S16 주형외부 하부슬래브 종방향균열(폭0.2mm)		11


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S11 주형외부 하부슬래브 종방향균열(폭0.1mm)		12


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S12 주형외부 하부슬래브 중 · 횡방향균열(폭0.1mm)		13

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S15 주형외부 상부슬래브 지점부 콘크리트 파손		14


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S16 주형외부 상부슬래브 지점부 콘크리트 파손		15

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S25 주형외부 좌측면 받침부 수직균열(폭0.2mm)		16


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S25 주형외부 우측상부슬래브 지점부 균열(폭0.3mm)		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A1 상면 보수부 재균열 (폭0.2mm)		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 A2 벽체 보수부 재균열 (폭0.2mm)		19


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P5 기둥 우측면 보수부 재균열 (폭0.2mm)		20

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P20 코핑 정면 보수부 재균열 (폭0.2mm)		21


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 P18 기둥 정면 균열 (폭0.2mm)		22

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P2 SH2 Plate 도장박리 및 녹발생		23

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P15 SH1 고무재 들뜸		24

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P19 SH2 무수축물탈 균열 (폭0.1mm)		25

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 P1 SH2 Plate 도장박리 및 녹발생		26


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 P17 SH1 무수축물탈 균열 (폭0.2mm)		27


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S21 교면포장 패임		28

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 S24 교면포장 라벨링		29


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 P15 신축이음 본체 이물질 퇴적, 녹발생 및 체수		30

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 하부 간격조절재 볼트 탈락 보수전 현황		31

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A1 신축이음 하부 간격조절재 볼트 탈락 보수후 현황		32

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A2 신축이음 본체 하부 간격조절재 볼트 파단		33


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 A1 신축이음 본체 하부 간격조절재 볼트 탈락		34


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 P15 신축이음 하부 간격조절재 볼트 탈락 보수전 현황		35

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 P15 신축이음 하부 간격조절재 볼트 탈락 보수후 현황		36

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S17 방호벽 균열부 백태		37

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	하행선 A1측 접속도로 구간 방호벽 콘크리트 파손		38

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S16 P15측 유도배수관 길이부족		39

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 S22 배수관 연결재 탈락		40

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A1 차수판 볼트 탈락		41

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	밀양대교
			
사진내용	상행선 A2측 배수로 균열 및 이격 발생		42

5. 삼랑진터널

5. 삼랑진터널

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	터널 상행 시점부 전경		1

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	터널 중점부 전경		2

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	터널 내부 전경		3

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	상행선 천정부 S48 횡방향균열 (폭 0.3mm)		4

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	상행선 천정부 J72 콘크리트 들뜸 (A=0.1X0.4)		5

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	하행선 천정부 S33 균열 (폭 0.3mm)		6


과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	하행선 천정부 J71 콘크리트 박리 (A=0.1X0.2)		7

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	(8공구) 삼랑진터널 측벽부 상행선 S5 타일파손		8

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	하행선 측벽부 S70 수직균열 (폭 0.3mm)		9

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	상행선 공동구 S10 덮개파손 (1EA)		10

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	상행선 포장면 S2 스펀링 보수		11

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	(8공구) 삼랑진터널 포장부 하행선 S82 균열		12

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널
			
사진내용	하행선 갭문 종점부 파손		13

■ 삼랑진 터널부 사면

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	시점부 사면 전경		14

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 사면 전경		15

■ 현황 사진

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-정면 STA.0-15 갯문배면 배수로 균열		16

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	시점부-좌측 STA.23+50 1단 전석		17

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+10 2단 녹생토 유실		18

과업명	신대구부산고속도로 시설물 정밀점검	시설물명	삼랑진터널 터널부사면
			
사진내용	종점부 STA.0+10 갱문 배면 균열		19