



목 차

1. 위치도 및 교량전경	1
2. 하부구조	4
1) 교대	4
2) 교각	5
3. 받침	6
4. 기타부재	7
1) 신축이음	7
2) 방호벽 및 중앙분리대	8
3) 부속시설 및 부착시설물	9
5. 현장시험전경	10
6. 외관조사전경	11

1. 위치도 및 교량전경

1) 위치도



2) 교량전경

↑ 부산



↓ 대구

교량상면

↑ 대구



↓ 부산

교량측면



교대



교각

2. 하부구조


1) 교대

			
연 번	1	연 번	2
내 용	교대(A1) 전경	내 용	교대(A2) 전경
			
연 번	3	연 번	4
내 용	홍벽부 균열(0.3mm 미만, A1)	내 용	홍벽부 균열(0.3mm 미만, A1)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	구체부 균열(0.3mm 미만, A1)	내 용	구체부 균열(0.3mm 미만, A2)

2) 교각

			
연 번	1	연 번	2
내 용	교각 전경	내 용	코핑부 균열(0.3mm 미만, P1)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	기둥부 균열(0.3mm 미만, P1)	내 용	코핑부 균열(0.3mm 미만, P2)
-		-	
연 번		연 번	
내 용		내 용	

3. 받침

			
연 번	1	연 번	2
내 용	양방향 가동단 포트받침 현황(A1)	내 용	일방향(교축) 가동단 포트받침 현황(P1)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	고정단 포트받침 현황(P2)	내 용	일방향(교축직각) 가동단 포트받침 현황(P2)
		-	
연 번	5	연 번	
내 용	무수축물탈 균열(P1)	내 용	

4. 기타부재

1) 신축이음

			
연 번	1	연 번	2
내 용	J1 (A1, Rail Joint)	내 용	J2 (A2, Rail Joint)
			
연 번	3	연 번	4
내 용	본체 부식 및 유간 이물질퇴적(J1)	내 용	후타재 파손(J1)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	후타재 및 접속도로 이격(J1)	내 용	후타재 파손(J1)




2) 방호벽 및 중앙분리대

			
연 번	1	연 번	2
내 용	방호벽 전경	내 용	중앙분리대 전경
			
연 번	3	연 번	4
내 용	방호벽 보수부 재균열(0.3mm 미만, S1)	내 용	중앙분리대 수직균열부 백태(S1)
			
연 번	5	연 번	6
내 용	방호벽 보수부 재균열(0.3mm 미만, S2)	내 용	중앙분리대 수직균열(0.3mm 미만, S3)

3) 부속시설 및 부착시설물

			
연 번	1	연 번	
내 용	차수관 볼트 탈락(J2)	내 용	
연 번		연 번	
내 용		내 용	
연 번		연 번	
내 용		내 용	

5. 현장시험 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	반발경도 시험	내 용	초음파속도 시험
			
연 번	3	연 번	4
내 용	철근탐사	내 용	탄산화깊이 측정
			
연 번	5	연 번	6
내 용	염화물 시료 채취	내 용	자분탐상 시험

6. 외관조사 전경

			
연 번	1	연 번	2
내 용	고소작업차를 이용한 외관조사	내 용	고소작업차를 이용한 외관조사
			
연 번	3	연 번	4
내 용	점검로를 이용한 외관조사	내 용	도보를 이용한 외관조사
			
연 번	5	연 번	6
내 용	신축이음 유간 측정	내 용	거더 유간 측정