


번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	m	0.06	재도장
2	거더외부	도장박리	0.1	1.0	2	m	0.2	선규
3	거더외부	도장박리	0.1	0.1	2	m	0.02	선규
4	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	m	0.06	선규
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		불통, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					보수보장방안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더내부	점검등덮개탈락	-	-	1	ea	1.0	선규
2	거더내부	점검등덮개탈락	-	-	3	ea	3.0	선규
3	거더내부	들뜸	0.2	0.4	1	㎡	0.08	선규
4	거더내부	도장들뜸	0.5	1.0	1	㎡	0.5	선규
5	거더내부	도장들뜸	2.0	1.0	1	㎡	2.0	선규
6	거더내부	볼트부식	-	-	22	ea	22.0	선규
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

용역사 (주)명성엔지니어링

발주처 대구 동부순환도로 (주)

용역명 연호고가교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역


구간 연호고가교

위치 S3 거더내부

위 치


027

N O



번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강명안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽면, 건물
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 흔들림
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					보수보강명안
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백래, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		층층, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

SECTION

번호	위치	손상내용	손상물량					부수보강방안
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	주의관찰
2	교대	균열	0.2	0.8	1	m	0.8	주의관찰
3	교대	균열	0.1	0.6	1	m	0.6	주의관찰
4	교대	균열	0.1	2.0	1	m	2.0	주의관찰
5	교대	파손	12.0	0.1	1	㎡	1.2	단면보수
6	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	주의관찰
7	교대	누수흔적	1.0	4.0	1	㎡	4.0	손상증가
8	신축이음	충음재 탈락	-	2.0	1	m	2.0	주의관찰
9	방침장치	방침콘크리트균열	0.1	0.2	4	m	0.8	주의관찰
10	교대	누수흔적	5.0	2.0	1	㎡	10.0	신규
11	교대	균열	0.1	1.5	1	m	1.5	신규
12	교대	누수흔적	7.0	2.0	1	㎡	14.0	신규
18	교대	벽태	0.2	0.2	1	㎡	0.04	신규
14	교대	파손	0.3	0.3	1	㎡	0.09	신규
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

손상범례			
구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 총분리
	철근노출		무식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

안심방향 **A1** **범물방향**

SH 12 SH 1

① 누수흔적 (0.2X1.0)@2ea ⑤ 파손 12.0X0.1 ⑥ 누수흔적 0.2X1.0

② 0.2/0.8 ③ 0.1/0.6 ④ 0.1/2.0

⑩ 누수흔적 5.0X2.0 ⑪ 0.1/1.5 ⑫ 누수흔적 7.0X2.0

범물방향 **A2** **안심방향**


SH 1 SH 12


⑨ 받침콘크리트 균열 (0.1/0.2)@4ea


⑬ 백태 0.2X0.2 ⑭ 파손 0.3X0.3 ⑧ 흠음재 탈락 L=2.0m

⑦ 누수흔적 1.0X4.0

067







용역사 (주)명성엔지니어링


발주처 대구 동부순환도로 (주)

용역명 연호고가교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

구간 연호고가교

위치 교각P6

N 073



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구 동부순환도로 (주)

용역명

연호고가교 정밀안전진단 및 내진성능평가 기술용역

구간

연호고가교

위치

교각P7

N

074

