

16. 태리IC 램프D교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경




교량받침 전경



손상현황

			
01 (25년 하반기)	거더(S1-G1) 외부 박리	01 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 외부 박리
			
02 (25년 하반기)	거더(S1-G2) 외부 변형	02 (26년 상반기)	거더(S1-G2) 외부 변형
			
03 (25년 하반기)	거더(S1-G1) 내부 폐기물 적치	03 (26년 상반기)	거더(S1-G1) 내부 폐기물 적치

	
04 (25년 하반기)	04 (26년 상반기)
바닥판(S1) 균열(0.3mm미만) 	바닥판(S1) 균열(0.3mm미만) 
05 (25년 하반기)	05 (26년 상반기)
받침콘크리트(A1) 균열(0.3mm미만) 	받침콘크리트(A1) 균열(0.3mm미만) 
06 (25년 하반기)	06 (26년 상반기)
교대(A1) 벽체 균열(0.3mm이상)	교대(A1) 벽체 균열(0.3mm이상)

			
07 (25년 하반기)	교대(A1) 폐기물 적치	07 (26년 상반기)	교대(A1) 폐기물 적치
			
08 (25년 하반기)	교대(A1) 법면 상부 몰탈 파손(단차)	08 (26년 상반기)	교대(A1) 법면 상부 몰탈 파손(단차)
			
09 (25년 하반기)	신축이음(A1) 토사퇴적, 부식, 후타재 균열	09 (26년 상반기)	신축이음(A1) 토사퇴적, 부식, 후타재 균열

	
10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
신축이음(A2) 본체 부식	신축이음(A2) 본체 부식
	
11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기)
신축이음(A2) 후타재균열 및 망상균열	신축이음(A2) 후타재균열 및 망상균열
	
12 (25년 하반기)	12 (26년 상반기)
차수판(A2) 변형	차수판(A2) 변형

	
13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
	
13 (25년 하반기)	13 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
	
14 (25년 하반기)	14 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)
15 (25년 하반기)	15 (26년 상반기)

16
(25년 하반기)

점검로(P1) 일부 변형

16
(26년 상반기)


점검로(P1) 일부 변형

17
(25년 하반기)

점검로(P1) 볼트체결불량

17
(26년 상반기)

점검로(P1) 볼트체결불량

18
(25년 하반기)교각(P1) 반침콘크리트
균열(0.3mm미만)18
(26년 상반기)교각(P1) 반침콘크리트
균열(0.3mm미만)

	
19 (25년 하반기)	19 (26년 상반기)
	
20 (26년 상반기)	21 (26년 상반기)
	
22 (26년 상반기)	23 (26년 상반기)

거더(S1-G1) 내부 수평보강재
녹발생거더(S1-G1) 내부 수평보강재
녹발생

거더외부(S1-G2) 도장박리

거더외부(S2-G2) 도장박리

교대(A1) 균열(0.3mm미만)

교량받침(P1-SH1~2)
받침콘크리트 균열(0.3mm미만)