

24. 서촌교

전경



교면포장 전경



신축이음장치 전경



바닥판하면 전경



거더 전경





교대 전경



교량받침 전경

손상현황

			
01 (25년 하반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)	01 (26년 상반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)
			
02 (25년 하반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)	02 (26년 상반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)
			
03 (25년 하반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)	03 (26년 상반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)

			
04 (25년 하반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)	04 (26년 상반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)
			
05 (25년 하반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)	05 (26년 상반기)	바닥판하면 균열부 백태(0.3mm미만)
			
06 (25년 하반기)	바닥판하면 박락	06 (26년 상반기)	바닥판하면 박락

			
07 (25년 하반기)	교대 실란트 갈라짐	07 (26년 상반기)	교대 실란트 갈라짐
			
08 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	08 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)
			
09 (25년 하반기)	교대 균열(0.3mm미만)	09 (26년 상반기)	교대 균열(0.3mm미만)

	
10 (25년 하반기)	10 (26년 상반기)
교대 굽힘	교대 굽힘
	
11 (25년 하반기)	11 (26년 상반기)
교대 표면오염	교대 표면오염
	
12 (25년 하반기)	12 (26년 상반기)
교면포장 포장 망상균열	교면포장 포장 망상균열

			
13 (25년 하반기)	교면포장 포장 망상균열	13 (26년 상반기)	교면포장 포장 망상균열
			
14 (25년 하반기)	신축이음 유간 토사퇴적	14 (26년 상반기)	신축이음 유간 토사퇴적
			
15 (25년 하반기)	배수시설 배수구막힘	15 (26년 상반기)	배수시설 배수구막힘 보수

			
16 (25년 하반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)	16 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)
			
17 (25년 하반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)	17 (26년 상반기)	방호벽 균열(0.3mm미만)
			
18 (25년 하반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)	18 (26년 상반기)	방호벽 균열부 백태(0.3mm미만)

