


## 33. 신탁1



## 전경



교면포장 전경



상부 신규 구조물 전경



계단부 전경



바닥판하면 및 거더 전경



측면 전경






교각 전경

## 손상현황

|                                                                                     |              |                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |              |    |              |
| 01<br>(25년 하반기)                                                                     | 거더외부 긁힘      | 01<br>(26년 상반기)                                                                      | 거더외부 긁힘      |
|   |              |   |              |
| 02<br>(25년 하반기)                                                                     | 가동단 상태양호     | 02<br>(26년 상반기)                                                                      | 가동단 상태양호     |
|  |              |  |              |
| 03<br>(25년 하반기)                                                                     | 교각(A2) 몰탈 파손 | 03<br>(26년 상반기)                                                                      | 교각(A2) 몰탈 파손 |

|                                                                                     |                           |                                                                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                           |    |                           |
| 04<br>(25년 하반기)                                                                     | 계단부(A2) 상태양호              | 04<br>(26년 상반기)                                                                      | 계단부(A2) 상태양호              |
|   |                           |   |                           |
| 05<br>(25년 하반기)                                                                     | 경사로 기둥 상태양호               | 05<br>(26년 상반기)                                                                      | 경사로 기둥 - 제거됨              |
|  |                           |  |                           |
| 06<br>(25년 하반기)                                                                     | 교면포장(A2) 망상균열<br>-보수 상태양호 | 06<br>(26년 상반기)                                                                      | 교면포장(A2) 망상균열<br>-보수 상태양호 |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <div>07</div> <div>(25년 하반기)</div> <div>계단부(경사로) 포장파손(A1)</div>                     | <div>07</div> <div>(26년 상반기)</div> <div>계단부(경사로) - 제거됨</div>                         |
|   |   |
| <div>08</div> <div>(25년 하반기)</div> <div>계단부 탄성포장 보수 상태양호</div>                      | <div>08</div> <div>(26년 상반기)</div> <div>계단부 탄성포장 박리</div>                            |
|  |  |
| <div>09</div> <div>(25년 하반기)</div> <div>배수시설(A1) 배수구 막힘</div>                       | <div>09</div> <div>(26년 상반기)</div> <div>배수시설(A1) 배수구 막힘</div>                        |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>10<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>10<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
|   |   |
| <p>11<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>11<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
|  |  |
| <p>12<br/>(25년 하반기)</p>                                                             | <p>12<br/>(26년 상반기)</p>                                                              |
| <p>계단(A2) 난간 변형</p>                                                                 | <p>계단(A2) 난간 변형 - 제거됨</p>                                                            |
| <p>앵커볼트 부식</p>                                                                      | <p>앵커볼트 부식</p>                                                                       |
| <p>교각 기둥 커버플레이트 부식</p>                                                              | <p>교각 기둥 커버플레이트 부식</p>                                                               |

|                                                                                   |                                                                                    |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|  |  |                         |                        |
| <p>13<br/>(26년 상반기)</p>                                                           | <p>교각(A1) 몰탈 파손</p>                                                                | <p>14<br/>(26년 상반기)</p> | <p>배수시설(A2) 배수구 막힘</p> |