

35. 옥림터널(상)

전경



시점 갭문 전경




종점 갭문 전경



내부 전경



천단부 전경



포장부 전경






배수시설 전경



손상현황


			
01 (25년 하반기)	Span4 천단부-표면열화	01 (26년 상반기)	Span4 천단부-표면열화
			
02 (25년 하반기)	Span8 우측벽체-망상균열	02 (26년 상반기)	Span8 우측벽체-망상균열
			
03 (25년 하반기)	Span12 벽체-균열(0.3mm이상)	03 (26년 상반기)	Span12 벽체-균열(0.3mm이상)

			
04 (25년 하반기)	Span14 중앙벽체-백태	04 (26년 상반기)	Span14 중앙벽체-백태
			
05 (25년 하반기)	Span17 천단부-균열(0.3mm이상)	05 (26년 상반기)	Span17 천단부-균열(0.3mm이상)
			
06 (25년 하반기)	Span21 벽체-박리	06 (26년 상반기)	Span21 벽체-박리

			
07 (25년 하반기)	Span22 벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)	07 (26년 상반기)	Span22 벽체-망상균열(cw:0.3mm미만)
			
08 (25년 하반기)	Span23 벽체-균열(0.3mm이상)	08 (26년 상반기)	Span23 벽체-균열(0.3mm이상)
			
09 (25년 하반기)	Span25 중앙벽체-누수흔적	09 (26년 상반기)	Span25 중앙벽체-누수흔적

			
10 (25년 하반기)	Span26 중앙벽체-박리	10 (26년 상반기)	교대 망상균열(0.3mm미만)
			
11 (25년 하반기)	Span26 벽체-균열(0.3mm미만)	11 (26년 상반기)	교대 박리
			
12 (25년 하반기)	시점 갭문-누수흔적	12 (26년 상반기)	교대 박리

			
13 (25년 하반기)	Span2 갯문-균열 (0.3mm미만)	13 (26년 상반기)	Span2 갯문-균열 (0.3mm미만)
			
14 (25년 하반기)	Span2 갯문-박리	14 (26년 상반기)	Span2 갯문-박리
			
15 (25년 하반기)	시점부 접속포장-파손	15 (26년 상반기)	시점부 접속포장-파손

			
16 (25년 하반기)	Span4 포장부-균열	16 (26년 상반기)	Span4 포장부-균열
			
17 (25년 하반기)	Span12 포장부-파손	17 (26년 상반기)	Span12 포장부-파손
			
18 (25년 하반기)	Span13 포장부-잡철근 노출	18 (26년 상반기)	Span13 포장부-잡철근 노출

			
19 (25년 하반기)	Span23 포장부-균열	19 (26년 상반기)	교면포장 접속부 아스콘 파손
			
20 (25년 하반기)	Span15 공동구-균열(0.3mm미만)	20 (26년 상반기)	Span15 공동구-균열(0.3mm미만)
			
21 (25년 하반기)	Span22 공동구-파손	21 (26년 상반기)	교면포장 토사퇴적

	
22 (25년 하반기)	22 (26년 상반기)
Span22 공동구-덮개파손 	Span22 공동구-덮개파손 
23 (25년 하반기)	23 (26년 상반기)
Span5 배수구-토사퇴적 	Span5 배수구-토사퇴적 
24 (25년 상반기)	24 (26년 상반기)
배수시설-배수구 막힘 	배수시설-배수구 막힘 

			
25 (25년 하반기)	소화시설 4개소-교체완료	25 (26년 상반기)	소화시설 4개소-교체완료
			
26 (25년 하반기)	Span23 벽체 균열(0.3mm미만)	26 (26년 상반기)	Span23 벽체 균열(0.3mm미만)
			
27 (25년 상반기)	Span29 벽체-박리	27 (26년 상반기)	Span29 벽체-박리