

36. 옥림터널(하)

전경



시점 갭문 전경




종점 갭문 전경



내부 전경



천단부 전경



포장부 전경



배수시설 전경

손상현황



01
(25년 하반기)

Span4 중앙벽체-백태 및 누수흔적



01
(26년 상반기)

Span4 중앙벽체-백태 및 누수흔적



02
(25년 하반기)

Span8 좌측벽체-박락



02
(26년 상반기)

Span8 좌측벽체-박락




03
(25년 하반기)


신축이음(A2,강화) 후타재 파손





03
(26년 상반기)

신축이음(A2,강화) 후타재 파손

			
04 (25년 하반기)	Span14 중앙벽체-박리	04 (26년 상반기)	Span14 중앙벽체-백태
			
05 (25년 하반기)	Span18 좌측벽체-박리	05 (26년 상반기)	Span18 좌측벽체-박리
			
06 (25년 하반기)	span22 좌측벽체-망상균열(0.3mm미만)	06 (26년 상반기)	span22 좌측벽체-망상균열(0.3mm미만)

	
07 (25년 하반기)	Span27 천단부-표면열화 07 (26년 상반기)
	
08 (25년 하반기)	시점 갭문-누수흔적 08 (26년 상반기)
	
09 (25년 하반기)	중점 갭문-망상균열(0.3mm미만) 09 (26년 상반기)

	
10 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
	
10 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
	
11 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
	
11 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화
12 (25년 하반기)	중점 갭문-표면열화
12 (26년 상반기)	중점 갭문-표면열화

			
13 (25년 하반기)	Span4~5 포장부-균열	13 (26년 상반기)	Span4~5 포장부-균열
			
14 (25년 하반기)	Span11 공동구-파손	14 (26년 상반기)	Span11 공동구-파손
			
15 (25년 하반기)	Span15 공동구-균열(0.3mm미만)	15 (26년 상반기)	Span15 공동구-균열(0.3mm미만)

			
16 (25년 하반기)	종점 갭문 공동구-덮개파손	16 (26년 상반기)	종점 갭문 공동구-덮개파손
			
17 (25년 하반기)	Span5 배수구-토사퇴적	17 (26년 상반기)	Span5 배수구-토사퇴적
			
18 (25년 하반기)	Span22 배수구-토사퇴적	18 (26년 상반기)	Span22 배수구-토사퇴적

			
19 (25년 하반기)	소화시설-교체완료	19 (26년 상반기)	소화시설-상태양호
			
20 (25년 하반기)	Span8 벽체-균열(0.3mm이상)	20 (26년 상반기)	Span8 벽체-균열(0.3mm이상)