



손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




50	51
----	----

	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광동		박리, 파손		콜고임, 결빙		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽 타		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 식		진동, 변형		기 타	도 면 번 호 01	


손상물량표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




호	세
---	---

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		벽리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 점말안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습원부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부식		진동, 변형		기타	도 면 번 호	02


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



50	21
----	----


			발 주 처 수원국토관리사무소
			용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
			
			
			도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도
			도 면 번 호 03

손 상 물 량 표


[illegible]

서울 ←


➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION




五	五
---	---

	간 없음		양상근열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 공동		박리, 파손		콜고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 슬로무		복 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04


손 상 물 량 표

서울 ←


➡ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




知
也

	간 없음		양상간열		재료연리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편치, 광등		박리, 파손		굴고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흩 어		퇴적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




252

	간 도		양상간도		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면적, 광종		벽리, 파손		굴고임, 굴침	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전진단 및 성능평가용역
	누수, 음압부		별 도		토질특		
	굴고노출		천 하		열 화	도 면 명	오천리(하행선) 보수보강도
	부 식		침 침, 건조		기 타	도 면 번 호	06


손 상 물 량 표




➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION




加	25
---	----

	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		표면		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 07	


손 상 물 량 표

서울 ←


➡ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




知
也

	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 슬라브		트럭		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부식		자갈, 연돌		기타	도 면 번 호 08	


손 상 물 량 표

서울 ←


➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION



知 照


	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		굴고임, 결빙		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	부수, 슬로부		트 리		퇴적물		
	굴기노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 소		차갈, 변형		기 타	도 면 번 호 09	

손 상 물 량 표


[illegible]

서울 ←


➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION




知
也

	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 송암부		복 도		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 10	


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




附 錄

	간 결		양상간결		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광동		포리, 파손		굴고임, 침범		영 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 상능평가용역
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물		
	철거노출		천 하		열 화		도 면 명 오전터널(하행선) 보수포장도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 11	


손 상 물 량 표




➡ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




附 錄

	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 슬로프		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 12	


손 상 물 량 표

서울 ←


➡ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



知
知


	간 없음		밀상간격		재료별리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 양동		박리, 파손		콜고임, 열침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 동 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 송암부		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도	
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호 13	

손 상 물 량 표


[illegible]

서울 ←


➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION




知
也

	간 없음		밀상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 양동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 송알나무		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호	14


손상물량표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




20	23
----	----

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	
	누수, 송유부		백 타		외적물	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 점밀안전점밀 및 성능평가용역
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		차광, 변형		기 타	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도
						도 면 번호 15


손상물량표

서울 ←


➡ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




知
知

	간 없음		밀상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 양동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 경밀안전점검 및 성능평가용역
	나무, 송알나무		트 리		퇴적물		
	철근노출		편 하		열 화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부 소		자갈, 연돌		기 타	도 면 번 호	16


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천



KEY PLAN



SECTION




2	20
---	----

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	
	누수, 송유부		백 타		외적물	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		차광, 반영		기 타	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도
						도 면 번호 17


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN







SECTION




23	24
----	----

	간		양상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜로이드, 질점	용 의 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습원부		흙 더		퇴적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오전터널(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	18

손 상 물 량 표




SECTION




25	26
----	----

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	


손 상 물 량 표




→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




20	21
----	----

	간 없음		양상금갈		재등분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편치, 광동		짜리, 파손		돌고임, 밀림	용 역 명 2020년 수도권3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습해부		흙 파		외적물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 오천리남(하천선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호


서울 ←

→ 이 천




손 상 물 량 표

KEY PLAN



SECTION



二二

	간 일		양상간일		재로변리
	간치, 강풍		백리, 파손		불고일, 일일
	부수, 습해		백리		퇴적물
	강기노출		천하		열화
	부식		자갈, 변형		기타

수원국토관리사무소

2020년 국도3호선 수하3교(상) 동
정밀안전점검 및 성능평가용


ए प्र ष

회 면 회


손상물량표

서울 ←


→ 이 천



KEY PLAN



SECTION




20	21
----	----

	간 없음		양상간결		재질변리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광동		복리, 파손		굴고임, 밀폐	행 의 명	2020년 국토3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	부수, 슬래브		흙 토		외격물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오천터널(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	22


서울 ←

→ 이 천




손 상 물 량 표

KEY PLAN



SECTION



2	10
---	----

	빈 칸		양상근목		재료본리
	태치, 광복		박진, 파손		불고임, 열침
	부수, 순금부		백 티		퇴적물
	철근노출		철 하		열 하
	부식		자갈, 연철		기타

발 주 처	수원국토관리사무소
-------	-----------

2020년 국도3호선 수하3교(상) 등
정밀안전점검 및 성능평가용


오천티널(하행선) 보수보

23


손 상 물 량 표

서울 ←


→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN







SECTION




270

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 광동		벽리, 파손		콜고임, 길방	용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽면		퇴적물	
	철근노출		천하		열화	도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도
	부식		지열, 전열		기타	도 면 연 호 24

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



2	8
---	---




	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		굴고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오전도면(하행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	

25


손상물량표



➡ 이 천




SECTION






五二五

	간 없음		망상간 없음		재료별 리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광등		박리, 파손		콜고임, 열병	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 슬로프		복 도		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오전티널(하행선) 보수보강도
	부 식		진동, 변형		기 타	도 면 번 호	26


손 상 물 량 표



→ 이 천



SECTION



2

	강, 빙		양상강돌		재로문리
	햇지, 양동		바리, 파손		물고임, 얼음
	부수, 습해부		백 더		퇴적물
	해근노출		침 하		얼 하
	부 식		자갈, 연철		기 타


발 주 처 수원국토관리사무소

2020년 국도3호선 수하3교(상) 동 5개소
정밀안전점검 및 성능평가용역

도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도

도면번호


→ 이 천




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




50	25
----	----

	간		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	편지, 공동		박리, 파손		흙고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	철근노출		침하		열화	
	부식		차광, 변형		기타	도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도
						도 면 번호 28


손 상 물 량 표




→ 이 천

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




2	8
---	---

			발 주 처	수원국토관리사무소
			용 역 명	
			2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역	
			도 면 명	
			오전터널(하행선) 보수보강도	
			도 면 번 호	29


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






五二五

	간 없음		만상금강설		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	천치, 광동		짜리, 파손		물고임, 침전	용 의 명	2020년 수도권3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		흙 침		피격물		
	철근노출		천 하		물 화	도 면 명	오천대보(하행선) 보수보강도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	30

손상물량표




→ 이 천



이 천 파


SECTION






2

	공		양상관열		재료관리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 공동		박리, 파손		굴고임, 결빙		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		트럭		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오전터널(하행선) 보수보강도
	부식		자갈, 변형		기타	도 면 번 호 31	


손 상 물 량 표



→ 이 천




SECTION




2	8
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광동		벽리, 파손		굴고임, 굴침		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도	
	부식		진동, 변형		기타	도 면 연 호 32	


손 상 물 량 표




→ 이 천



KEY PLAN




SECTION






20	21
----	----

	간 없음		양상간결		재료원리	발 주 처	수원국토관리사무소
	편지, 광등		박리, 파손		콜고임, 결빙	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전진검 및 성능평가용역
	누수, 송압부		별 대		모작물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오천터널(하행선) 보수보강도
	부식		차량, 연료		기 타	도 면 번 호	33


손 상 물 량 표



→ 이 천

[illegible]


SECTION






285

	간 없음		양상간열		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	편지, 광등		벽리, 파손		콜고임, 길방		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 송유관		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도	
	부식		진동, 변형		기타	도 면 연 호 34	


손 상 물 량 표



→ 이 천



SECTION







25	25
----	----

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소	
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림		용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 오천터널(하행선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	


35

손 상 물 량 표



이 천 파

SECTION




2	8
---	---

	간		양상간열		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광등		박리, 파손		콜고임, 갈림	용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습윤부		벽면		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오천대천(하천선) 보수보강도
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	36


손상물량표




➡ 이 천



KEY PLAN



SECTION



五二五

	빈 칸		만성근골		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	천치, 광동		짜리, 파손		돌고림, 침판	용 의 명
	누수, 습윤부		흙 면		피격물	2020년 수도권3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	철근노출		천 하		돌 화	도 면 명 오천대(하행선) 보수보강도
	부 식		차량, 전차		기 타	도 면 번호 37

손 상 물 량 표

서 올

→ 이 천

공동구배수로

바닥

공동구배수로

54

55

56

57

KEY PLAN

◀ 서울

SECTION

이 천 파

五二五


	균열
	편치
	누수
	철근노출
	부식

		망상근월
		박리, 파
부		불 대
		침 하
		진글, 진



	재료별리
	불고민, 불
	문자불
	열 화
	기 타

발 주 처	수원국토관리사무소
용 역 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개 정밀안전점검 및 성능평가용역
도 면 명	오천면다(하행선) 보수보강도
도 면 번 호	38


2



손 상 물 량 표




SECTION




2	8
---	---

	간		양상근로		재료분리	발 주 처	수원국토관리사무소
	면치, 광동		파리, 파손		굴고임, 결빙	용 의 명	2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
	누수, 습원부		흙 토		외적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	39


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN





SECTION




23	24
----	----

			발 주 처
			용 역 명
			2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검 및 성능평가용역
			
			도 면 명
			도 면 번호
			40

손 상 물 량 표




②주의관찰
1.0X18.0




③ 주의관찰
1.0X20.0

KEY PLAN



SECTION




附 錄


	간 없음		양상간 없음		재료 분리	발 주 처 수원국토관리사무소 용 역 명 2020년 국도3호선 수하3교(상) 등 5개소 정밀안전점검권 및 성능평가용역 도 면 명 오천대천(하천선) 보수보강도 도 면 번 호
	면치, 광동		파리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 토		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 오천터널(하) 진출부 사면


손 상 물 량 표

[illegible]이천방향
하행선

KEY PLAN



SECTION



附 錄

	간 결		양상간결		재료분리	발 주 처 수원국토관리사무소
	면치, 광동		포리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		흙 더		퇴적물	도 면 명 오전터널(하행선) 보수도량도
	철근노출		천 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	