






여의도공동구 (금융로)


[illegible]

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA. 0+020m ~ 0+040m)






손상물량표

[illegible]

[illegible]

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA. 0+100m ~ 0+120m)



손상물량표

연번	계통	연도	정비내용	정비구분					최종보수내역		
				백	갈	갈	단	개소	구분	수량	비고
1	2007	누수원적	0.2	0.20	0.04	1			2017	누수보수공법	240
2	2017	누수		2.00	2.00	m	1				-
3	2019	정기노출	0.1	0.10	0.16	m	16				- 신규
4	2019	보수부 배터	0.1	0.50	0.05	m	1				- 신규
5	2019	배터	0.1	2.00	0.20	m	1				- 신규
6	2019	배터	0.1	0.50	0.05	m	1				- 신규
7	2019	보수부 물품	0.2	1.50	0.30	m	1				- 신규
8	2019	폐손	0.4	0.40	0.16	m	1				- 신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA. 0+120m ~ 0+140m)



손상률량표

연번	계측년도	정밀측량구분	정밀측량구분				정밀보수내역		비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.1	2.50	2.50	m	1	-	
2	2019	보수부 백대	0.1	1.00	0.10	m	1	-	신규
3	2019	정밀노출	0.1	0.10	0.02	m	2	-	신규
4	2019	정밀노출	0.1	0.10	0.02	m	2	-	신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA. 0+140m ~ 0+160m)



손상량 랑표

연번	계통	연도	정비내용	정비구분					최종보수내역			비고
				구	구	구	구	구	구	구	구	
1	2007	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
2	2007	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
3	2007	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
4	2013	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
5	2019	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
6	2019	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-
7	2019	구	구	구	구	구	구	구	구	구	구	-

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA. 0+160m ~ 0+180m)



손상률 랑표

연번	계통 번호	정밀조사	정밀조사구분				정밀조사구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.4	2.00	2.00	m	1	2016	주요보수구분	338	
2	2007	구분	0.3	2.00	2.00	m	1	2016	주요보수구분	248	
3	2007	구분	0.2	3.00	3.00	m	1			-	
4	2019	구분	0.3	1.00	1.00	m	1			-	신규
5	2019	철근노출	0.1	0.30	0.03	m	1			-	신규
6	2019	철근노출	0.1	0.10	0.02	m	2			-	신규
7	2019	철근노출	0.1	0.10	0.04	m	4			-	신규
8	2019	철근노출	0.1	0.10	0.08	m	9			-	신규
9	2019	벽대	0.1	1.50	0.15	m	1			-	신규
10	2019	철근노출	0.1	0.10	0.01	m	1			-	신규

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)




TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도




여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+240 m ~ 0+260 m)

[illegible]

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+300 m ~ 0+320 m)

[illegible]




여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+320 m ~ 0+340m)



손상률량표

연번	연도	구분	구분	구분				구분				비고
				구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2013	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+480 m ~0+500 m)

[illegible]

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)

TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도



여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+540 m ~0+560 m)










손상률량표

[illegible]

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+680 m ~ 0+700 m)



전 교 구 상	좌벽								
	슬래브								
									
	우벽								
바닥									

STA.0+680

682

684

686

688

690

692

694

696




698

STA.0+700

손상물량표

[illegible]

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+880 m ~ 0+900 m)



손상량량표

연번	측정년도	정밀조사내용	정밀조사구분					정밀조사내역			
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분
1	2007	정밀	0.2	1.80	1.80	m	1				-
2	2013	정밀	0.2	1.80	1.80	m	1				-
3	2013	정밀	0.1	1.00	1.00	m	1				-
4	2015	정밀	0.2	1.70	1.70	m	1				-
5	2019	정밀	0.1	0.10	0.01	m	1				-

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT



2019년 공동구 정밀점검용역 (여의도공동구)



TITLE OF SHIFT

금융로 전력구 외관조사망도

여의도 공동구 - 금융로 전력구 (STA.0+940 m ~ 0+960 m)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

금융로 전력구 외관조사망도