




가락공동구 (마천로)

가락 공동구 - 마천로(STA.140 m ~160m) 전력구 구간

[illegible]

서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 마천로 외관조사망도

KEY PLAN

STREET



EXP. J.



손상물량표

[illegible]




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.260m ~280m) 전력구 구간



손상물량표

연번	연월	결함내용	결함구요				결함조사내역				비고
			폭	길이	깊이	중량	단위	개수	부속	정비명/자재명	수량
1	2007	관열	0.10	2.00	2.00	m	1				
2	2009	관열	0.20	0.80	0.80	m	1				
3	2011	벽태	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리공법	0.01	
4	2009	관열	0.20	2.30	2.30	m	1				
5	2007	관열	0.20	1.70	1.70	m	1				
6	2013	관열부벽태	0.05	0.05	0.05	m	1	2018	표면처리공법	0.06	
7	2013	벽태	0.20	0.30	0.06	m	1	2017	표면처리공법	0.07	
8	2013	관열부벽태	0.12	0.12	0.12	m	1	2017	표면처리공법	0.14	
9	2013	관열부벽태	0.05	0.05	0.05	m	1	2017	표면처리공법	0.06	
10	2013	관열	0.20	2.00	2.00	m	1	2017	표면처리공법	2.40	
11	2013	통근노출	0.10	0.30	0.03	m	1	2017	단면복구(양생)	0.04	
12	2015	채수	0.10	8.00	0.80	m	1				
13	2017	벽태	0.10	0.10	0.01	m	1	2018	표면처리공법	0.01	
14	2017	물물	0.20	0.50	0.10	m	1				
15	2017	물물	0.20	0.50	0.10	m	1				
16	2019	벽태	0.20	0.50	0.10	m	1				
17	2019	교정편 부식			1.00	EA	1				
18	2019	관부식	0.10	0.10	0.01	m	1				

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.280m ~300m) 전력구 구간



손상량량표

연번	연도	결함내용	결함구요			결함조사내역			비고
			폭	길이	깊이	결함	구요	조사년도	
1	2007	관형	0.20	2.80	2.80	m	1		
2	2007	관형	0.20	1.60	1.60	m	1		
3	2007	관형	0.20	2.00	2.00	m	1		
4	2007	관형	0.20	5.50	5.50	m	1		
5	2007	관형	0.20	2.50	2.50	m	1		
6	2011	관형	0.20	2.00	2.00	m	1		
7	2007	관형	0.20	3.00	3.00	m	1		
8	2007	벽터	0.10	0.20	0.02	m	1	2018	표면처리공법
9	2007	관형	0.20	1.80	1.80	m	1		
10	2015	채수	0.10	20.00	2.00	m	1		
11	2013	벽터	0.10	0.30	0.03	m	1	2018	표면처리공법
12	2013	벽터	0.10	0.50	2.00	m	4	2018	표면처리공법
13	2017	물통	0.20	0.50	0.10	m	1		
14	2017	물통	0.20	0.50	0.10	m	1		
15	2017	물통	0.20	0.50	0.10	m	1		
16	2017	물통	0.20	0.50	0.10	m	1		
17	2019	누수(관상), 벽터	0.20	0.50	0.10	m	1		신규

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.300m ~320m) 전력구 구간



손상량량표

연번	연도	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
2	2007	구분	0.20	1.50	1.50	m	1				
3	2007	구분	0.20	2.30	2.30	m	1				
4	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
5	2007	구분	0.20	1.20	1.20	m	1				
6	2007	구분	0.20	1.00	1.00	m	1				
7	2007	구분	0.20	2.20	2.20	m	1				
8	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2007	구분	0.20	2.00	2.00	m	1				
10	2015	구분	0.10	20.00	2.00	m	1				
11	2017	구분	0.10	0.30	0.05	m	1	2018	표면처리구분	0.04	
12	2017	구분	0.20	0.50	0.10	m	1				
13	2017	구분	0.20	0.50	0.10	m	1				
14	2017	구분	0.20	0.50	0.10	m	1				

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.320m ~340m) 전력구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분	구분구분				구분구분구분				비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1	2017	구분	0.20	0.50	0.10	구분	구분	구분	구분	구분	
2	2007	구분	0.20	2.00	2.00	구분	구분	구분	구분	구분	
3	2009	구분	0.20	2.00	2.00	구분	구분	구분	구분	구분	
4	2007	구분	0.10	1.50	1.50	구분	구분	구분	구분	구분	
5	2007	구분	0.20	2.20	2.20	구분	구분	구분	구분	구분	
6	2007	구분	0.20	2.20	2.20	구분	구분	구분	구분	구분	
7	2007	구분	0.20	2.50	2.50	구분	구분	구분	구분	구분	
8	2013	구분	0.20	3.50	3.50	구분	구분	구분	구분	구분	
9	2015	구분	0.20	2.00	2.00	구분	구분	구분	구분	구분	
10	2017	구분	0.20	0.50	0.10	구분	구분	구분	구분	구분	
11	2017	구분	0.10	0.20	0.02	구분	구분	구분	구분	구분	
12	2017	구분	0.20	0.50	0.10	구분	구분	구분	구분	구분	
13	2017	구분	0.20	0.50	0.10	구분	구분	구분	구분	구분	

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.340m ~360m) 전력구 구간



EXP. J



손상량량표

연번	연월일	결함내용	결함구요				결함보수내역				비고
			폭	깊이	길이	수량	구요	구요	구요	구요	
1	2007	균열	0.20	1.00	1.00	1					
2	2007	균열	0.20	2.20	2.20	1					
3	2007	균열	0.20	2.30	2.30	1					
4	2007	균열	0.20	2.00	2.00	1					
5	2007	균열	0.20	3.50	3.50	1					
6	2007	균열	0.20	3.00	3.00	1					
7	2007	균열	0.20	1.20	1.20	1					
8	2013	균열	0.20	10.00	10.00	1					
9	2013	균열	0.20	2.00	2.00	1					
10	2015	채수		2.00	2.00	1					
11	2017	균열	0.20	2.30	2.30	1					
12	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
13	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
14	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
15	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
16	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
17	2017	물품	0.20	0.50	0.10	1					
18	2019	액상	0.10	0.20	0.02	1					

서울시 시설관리공단




TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

가락 공동구 - 마천로(STA.360m ~380m) 전력구 구간



손상량량표

연번	연월	점검내용	관통구요				관통구수리사항				비고
			폭	길이	깊이	수량	개수	부속	구분/구분명	구분명	
1	2007	벽면	0.02	0.02	1	1	2017	관통구수리	관통구수리	0.02	
2	2007	관통	0.10	1.50	1.50	m	1				
3	2007	관통	0.20	2.80	2.80	m	1				
4	2007	관통	0.20	4.00	4.00	m	1				
5	2007	관통	0.10	2.30	2.30	m	1				
6	2007	관통	0.20	4.70	4.70	m	1				
7	2007	관통	0.10	2.00	2.00	m	1				
8	2007	관통	0.20	2.00	2.00	m	1				
9	2015	채수	2.00	2.00	2.00	m	1				
10	2017	관통	0.20	4.00	4.00	m	1				
11	2017	보수부벽면	0.10	0.30	0.05	m	2				관통구
12	2017	채수	2.80	2.80	2.80	m	1				
13	2017	관통	0.20	0.50	0.10	m	1				
14	2017	관통	0.20	0.50	0.10	m	1				
15	2017	관통	0.20	0.50	0.10	m	1				
16	2017	관통	0.20	0.50	0.10	m	1				
17	2017	관통	0.20	0.50	0.10	m	1				
18	2019	벽면	0.20	0.20	0.40	m	1				관통구
19	2019	벽면	0.10	1.00	0.10	m	1				관통구
20	2019	벽면	0.10	0.50	0.05	m	1				관통구
21	2019	채수(관상)	1.00	0.70	0.70	m	1				관통구

서울시 시설관리공단



TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

SECTION




BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥




BOX B

⑤


⑥

⑦

⑧



환기구 입구



손상물량표

[illegible]

서울시 시설관리공단


TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)


TITLE OF SHIFT



환기구 외관조사망도

KEYPLAN

[illegible]

KEY PLAN

[illegible]



손상물량표

[illegible]


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT


2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT


가락공동구 - 마천로 외관조사망도



YPLAN ~~KEYPLAN~~



SECTION



BOX A

① 좌측벽

② 슬래브

③ 우측벽

④ 바닥

① 趙守'17
A=1.0m x 2.0m

손상물량표

[illegible]

BOX B


⑤

⑥

⑦

8

환기구 입구




⑨ = 빙 부식 '19
L=7.2m

TITLE OF PROJECT




TITLE OF SHIFT

환기구 외관조사망도



연번	출발 일시	여행내용	여행구분				여행부속내역				비고
			숙	점대	점대	점대	점대	점대	점대	점대	
1	2007	여행	0.20	2.00	2.00	in	1				
2	2007	여행	0.20	1.00	1.00	in	1				
3	2007	여행	0.20	3.00	3.00	in	1				
4	2007	여행	0.20	2.00	2.00	in	1				
5	2007	여행	0.20	2.40	2.40	in	1				
6	2007	여행	0.20	2.00	2.00	in	1				
7	2007	여행	0.20	2.00	2.00	in	1				
8	2013	여행	0.20	3.00	3.00	in	1				
9	2013	여행	0.20	1.00	1.00	in	1				
10	2013	여행	0.20	2.00	2.00	in	1				
11	2013	여행부속		0.05	0.05	in	1	2017	여행차리공부	0.05	
12	2013	여행부속		0.30	0.30	in	1	2017	여행차리공부	0.30	
13	2015	점대		2.00	2.00	in	1				
14	2017	점대	0.10	0.30	0.05	in	3	2017	여행차리공부	0.11	

가락 공동구 - 마천로(STA.600m ~620m) 전력구 구간



손상량량표

연번	연월일	구분내용	구분구분				구분구분구분			비고	
			목	길이	깊이	총량	단위	개소	부속년도		구분명/구분명
1	2007	관정	0.20	2.20		2.20	m	1			
2	2007	관정	0.20	1.50		1.50	m	1			
3	2007	관정	0.20	2.00		2.00	m	1			
4	2007	관정	0.20	2.20		2.20	m	1			
5	2007	관정	0.20	1.80		1.80	m	1			
6	2007	관정	0.10	1.50		1.50	m	1			
7	2007	관정	0.20	2.00		2.00	m	1			
8	2007	관정	0.20	2.00		2.00	m	1			
9	2011	관정	0.20	2.80		2.80	m	1			
10	2017	누수, 백태	0.30	1.00		0.30	m ³	1			
11	2017	백태	0.10	0.50		0.05	m ³	1	2017	유량차지공률	0.06
12	2017	백태	0.10	0.30		0.03	m ³	1	2017	유량차지공률	0.04
13	2017	누수, 백태	1.00	1.50		1.50	m ³	1			
14	2017	배관	0.20	0.50		0.10	m ³	1			
15	2017	배관	0.20	0.50		0.10	m ³	1			
16	2019	누수(정량)		5.00		5.00	m	1			선급


서울시 시설관리공단

TITLE OF PROJECT

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

TITLE OF SHIFT

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

[illegible]

KEY PLAN

SECTION 14-14

The drawing shows a side elevation of a window and door assembly. The window is on the left, with a height dimension of 300 and a width dimension of 300. The door is on the right, with a height dimension of 2300 and a width dimension of 2800. The door has a hatched pattern. The window has a hatched pattern. The dimensions are: 300 (window width), 1300 (space between window and door), 200 (door width), 2800 (door height), and 300 (door width). The window height is 300. The door height is 2300. The door width is 200. The space between the window and door is 1300. The window width is 300.



서울시 시설관리공단

2019 공동구 정밀점검 용역 (가락공동구)

가락공동구 - 마천로 외관조사망도

