
1. 낙동JCT교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업 전경	내 용	작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	제원조사 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진

			
위 치	거터외부 S3 G3	위 치	거터외부 S3 G4
내 용	도장손상	내 용	도장손상
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	콘크리트 박리	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A1 SH1	위 치	교량받침 P1 SH1
내 용	무수축물탈 균열 (CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열 (CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	교면포장 S2
내 용	후타재 박락	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 S1	위 치	점검시설 P1
내 용	균열부 백태	내 용	점검로 부식

2. 상촌교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차를 이용한 근접조사	내 용	고소점검차를 이용한 근접조사
			
위 치	-	위 치	-
내 용	제원조사 작업사진	내 용	제원조사 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S8 G1	위 치	가로보 상주방향 S7
내 용	백태	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH9	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	단차	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S6
내 용	균열부 백태	내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	백태	내 용	배면 균열(CW=0.5mm)
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교량반침 영천방향 P1 SH12
내 용	배면 균열(CW=0.5mm)	내 용	반침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 영천방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S6	위 치	방호벽 영천방향 S9
내 용	중분대 균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S6	위 치	-
내 용	중분대 균열부 백태	내 용	-

3. 양지교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차를 이용한 근접조사	내 용	고소점검차를 이용한 근접조사
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진



손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	거푸집 미제거
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P3 SH1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P3	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	후타재 박리	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
내 용	균열부 백태	내 용	철근노출
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	폐콘크리트 퇴적

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	하부 플레이트 들뜸
			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH4	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH1
내 용	부식	내 용	무수축몰탈 박리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 박리

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 영천방향	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	배수구 그레이팅 변형	내 용	파손
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	-
내 용	백태	내 용	-

4. 장곡교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차를 이용한 근접조사	내 용	고소점검차를 이용한 근접조사
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	재료분리	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	백태	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH9	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	반침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	배수시설 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	배수관 탈락	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	점검로 상주방향 P3
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	파손

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	거더 영천방향 S5 G5
내 용	파손	내 용	들뜸
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH4
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	차수판 볼트 탈락 2EA	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	접속도로 박리	내 용	접속부 단차
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	균열부 백태	내 용	접속부 파손

5. 낙동강대교



전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	거더 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업 전경	내 용	작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	작업 전경	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S5	위 치	바닥판하면 S7
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	백태
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 P2	위 치	교량받침 P2 SH3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P7 SH2	위 치	신축이음 A1
내 용	반침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	차수판 볼트 체결불량 3EA
			
위 치	신축이음 A1	위 치	교면포장 S12
내 용	후타재 망상균열	내 용	접속부 포장 파손
			
위 치	배수시설 S12	위 치	배수시설 S4
내 용	배수구 막힘	내 용	배수관 탈락

손상현황 사진


			
위 치	배수시설 S7	위 치	방호벽 S2
내 용	배수관 연결고리 탈락	내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 S2	위 치	방호벽 S3
내 용	중분대 파손	내 용	난간 파손
			
위 치	방호벽 S11	위 치	-
내 용	중분대 재균열(CW=0.2mm)	내 용	-

6. 신개교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	가로보 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	본체 단차	내 용	단차
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	차수판 볼트 탈락

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 박리	내 용	후타재 박락
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	접속도로 박락	내 용	접속도로 박리
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

7. 월가교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	가로보 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업사진	내 용	고소점검차 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	차수판 볼트체결 불량	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 열화	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	거더 영천방향 S1 G3
내 용	중분대 균열부 백태	내 용	파손

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH2	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	플레이트 부식	내 용	백태
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)	내 용	균열부 백태

8. 도개교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	거더 S1 G9
내 용	콘크리트 파손	내 용	인양홀 파손
			
위 치	거더 S5 G1	위 치	교대 A1
내 용	박락	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교각 P7	위 치	교량받침 A2 SH3
내 용	망상균열	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	교면포장 S2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 S7	위 치	방호벽 S9
내 용	균열부 백태	내 용	백태

9. 신개교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	배수시설 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	연단거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S3	위 치	거더 S4 G1
내 용	박리	내 용	인양홀 박락
			
위 치	교대 A1	위 치	교대 A2
내 용	누수흔적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P2
내 용	박리	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P2 SH10	위 치	교량받침 P4 SH1
내 용	스토퍼 간섭	내 용	무수축물탈 들뜸
			
위 치	교량받침 P4 SH2	위 치	신축이음 A2
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	배수시설 S4	위 치	방호벽 S1
내 용	그레이팅 파손	내 용	균열부 백테

10. 산호교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	연단거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S9 G1	위 치	가로보 상주방향 S3
내 용	누수흔적	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 상주방향 S6	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	철근노출	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	받침콘크리트 철근노출

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	배수시설 상주방향 S8	위 치	방호벽 상주방향 S4
내 용	그레이팅 파손	내 용	파손
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	거더 영천방향 S4 G5
내 용	박락	내 용	박락

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 영천방향 P5	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH3
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	받침콘크리트 철근노출
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	후타재 파손	내 용	균열(CW=0.2mm)

11. 오로교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S8	위 치	거더 상주방향 S3 G5
내 용	재료분리	내 용	표면불량
			
위 치	가로보 상주방향 S10	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH1
내 용	박리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2nn)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이물질퇴적
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	백태	내 용	중분대 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S11	위 치	점검로 영천방향 P6
내 용	중분대 백태	내 용	변형

손상현황 사진


			
위 치	가로보 영천방향 S2	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	백태	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 영천방향 P4	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축몰탈 박락
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 P8
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이물질퇴적

손상현황 사진


			
위 치	교면포장 영천방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S4
내 용	백태	내 용	망상균열
			
위 치	배수시설 영천방향 S9	위 치	배수시설 영천방향 S9
내 용	그레이팅 변형	내 용	그레이팅 파손
			
위 치	방호벽 영천방향 S7	위 치	방호벽 영천방향 S10
내 용	균열	내 용	균열(CW=0.2mm)

12. 오실교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경2'

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S5	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	재료분리	내 용	실란트 미시공
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P6
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	박락
			
위 치	교량받침 A1 SH3	위 치	교량받침 P1 SH10
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	플레이트 부식

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	가로보 영천방향 S2
내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출	내 용	재료분리
			
위 치	가로보 영천방향 S6	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	재료분리	내 용	실란트 파손

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	기둥부 백태	내 용	박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 P4	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	이물질퇴적	내 용	균열(CW=0.2mm)

13. 불당교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업전경	내 용	굴절차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	거더 상주방향 S1
내 용	재료분리	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교량받침 P1 SH3	위 치	교량받침 P2 SH3
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 이격
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	백태
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	기둥부 백태	내 용	균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진


			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH4	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH4
내 용	플레이트 부식	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	배수시설 영천방향 P4
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	배수관 누수 및 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S5	위 치	방호벽 영천방향 S5
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

14. 내리교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업전경	내 용	고소점검차 작업전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S4 G1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	백태	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 상주방향 P4	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	플레이트 부식
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 P1
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 박리

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	배수구 막힘	내 용	접속부 이격
			
위 치	방호벽 상주방향 S3	위 치	거더 영천방향 S4 G2
내 용	백태	내 용	백태
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진


			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 박리
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S5
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	-
내 용	백태	내 용	-

15. 군위JCT R-A4교




전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	거더 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥판하면 전경	내 용	교대 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 유간 측정 작업사진	내 용	교량받침 가동량 측정 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진


			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	바닥판하면 S1
내 용	켄틸레버 들뜸	내 용	켄틸레버 재료분리 및 철근노출
			
위 치	거터외부 S1 G1	위 치	교대 A1
내 용	도장균형	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교대 A2	위 치	교대 A2
내 용	날개벽 블록이격	내 용	누수흔적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A2
내 용	본체 이물질퇴적	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S1
내 용	아스콘 균열	내 용	체수
			
위 치	교면포장 S3	위 치	방호벽 S1
내 용	접속부 파손	내 용	균열부 백테

16. 군위JCT R-C교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S4	위 치	교대 A1
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	망상균열	내 용	콘크리트 망상균열
			
위 치	교각 P2	위 치	교량받침 A1 SH1
내 용	재료분리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P2 SH3	위 치	교량받침 P7 SH5
내 용	플레이트 부식	내 용	무수축물탈 파손
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P2
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 S7	위 치	-
내 용	라벨링	내 용	-

17. 장기교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	교대 A1
내 용	재료분리	내 용	상면 체수
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교량받침 상주방향 A2 SH5
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	받침콘크리트 도장박락 및 부식
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	이물질제거	내 용	후타재 파손

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	망상균열	내 용	접속부 파손
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH1
내 용	누수흔적	내 용	무수축몰탈 파손
			
위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2	위 치	신축이음 영천방향 P3
내 용	받침콘크리트 들뜸 및 철근노출	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 박리	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	접속도로 박리	내 용	포장 파손
			
위 치	교면포장 영천방향 S4	위 치	-
내 용	망상균열	내 용	-

18. 금매교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	측면 전경	내 용	교면포장 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	신축이음 전경	내 용	바닥판하면 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교량받침 전경	내 용	교대 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진


손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S7 G3	위 치	가로보 상주방향 S1 G2~G3
내 용	파손	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	누수흔적	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1
내 용	표면열화	내 용	볼트부식

손상현황 사진


			
위 치	신축이음 상주방향 P2 SH4	위 치	신축이음 상주방향 P2
내 용	플레이트 부식	내 용	하부 고무재 파손
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	방음벽 상주방향 S3
내 용	이물질퇴적	내 용	파손
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	누수흔적	내 용	폐콘크리트 퇴적

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH3	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 파손	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 박리	내 용	체수
			
위 치	교면포장 영천방향 S2	위 치	방호벽 영천방향 S7
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	접속부 단차

19. 가호교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진


손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	체수
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	망상균열	내 용	후타재 이격
			
위 치	신축이음 상주방향 A2	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	후타재 파손	내 용	망상균열

손상현황 사진


			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	배수시설 상주방향 S3
내 용	접속부 침하	내 용	배수구 막힘
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	중분대 파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	받침콘크리트 파손	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	망상균열	내 용	접속부 단차
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	접속부 단차

20. 산성교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진


손상현황 사진

			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교대 상주방향 A2
내 용	누수흔적	내 용	체수
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH9
내 용	망상균열	내 용	플레이트 도장박리
			
위 치	교량받침 상주방향 P4 SH8	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	스토퍼 간섭	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	배수시설 상주방향 S4	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	배수구 막힘	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S4	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	중분대 파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	백태	내 용	폐콘크리트 퇴적

손상현황 사진


			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH8	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 박리
			
위 치	신축이음 영천방향 P6	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 파손	내 용	접속도로 박리
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열(CW=1.0mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

21. 배골교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진


손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	거더 상주방향 S1 G1
내 용	백태	내 용	인양홀 주위 박리
			
위 치	가로보 상주방향 S1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	박락 및 철근노출	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH1	위 치	교량받침 상주방향 P2 SH2
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	재료분리

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 망상균열	내 용	접속부 파손
			
위 치	거더 영천방향 S3 G2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	들뜸	내 용	백태
			
위 치	교대 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 P2 SH4
내 용	망상균열	내 용	플레이트 도장박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 P2 SH8	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	방호벽 영천방향 S3
내 용	후타재 망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	접속부 이격

			
위 치	교량받침 영천방향 P4 SH8	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 박리
			
위 치	신축이음 영천방향 P6	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 파손	내 용	접속도로 박리
			
위 치	방호벽 영천방향 S3	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열(CW=1.0mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

22. 화남1교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	체수
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	백태	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH2
내 용	체수	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	이물질퇴적	내 용	후타재 균열
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	접속부 단차	내 용	중분대 접속부 파손
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	-
내 용	중분대 파손	내 용	-

23. 화남교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	누수흔적
			
위 치	교각 상주방향 P1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	망상균열
			
위 치	교량받침 상주방향 P2 SH1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	이물질퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	접속부 이격	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S1	위 치	바닥판하면 영천방향 S3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	백태
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	누수흔적	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 들뜸	내 용	후타재 이격
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	망상균열	내 용	중분대 이격

24. 가천교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	연단거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	-

손상현황 사진

			
위 치	거더 S1 G1	위 치	교대
내 용	박락	내 용	백태
			
위 치	교각 P1	위 치	교각 P7
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교량받침 A1 SH2	위 치	교량받침 P7 SH5
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	받침콘크리트 박리

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 A6
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 파손
			
위 치	교면포장 S1	위 치	교면포장 S5
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 S9	위 치	배수시설 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	누수

25. 신녕교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 상주방향 S2 G1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	박리	내 용	기둥부 박락
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교량받침 상주방향 P1 SH1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S3
내 용	후타재 들뜸	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S3	위 치	거더 영천방향 S1 G4
내 용	망상균열	내 용	파손
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH4
내 용	백태	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	중분대 균열부 백태

26. 창정교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)	내 용	박리
			
위 치	거더 상주방향 S1 G2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	인양홀 파손	내 용	범면 전구간 유실 및 세굴
			
위 치	교각 상주방향 P3	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진


			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S2	위 치	거더 영천방향 S5 G1
내 용	켄길레버 균열(CW=0.1mm)	내 용	인양홀 박락

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	박리
			
위 치	교각 영천방향 P3	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	폐콘크리트 퇴적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S5
내 용	후타재 파손	내 용	균열

27. 중등교


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	거더 상주방향 S3 G1
내 용	박리	내 용	파손
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	플레이트 부식	내 용	후타재 들뜸

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S3
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	거더 영천방향 S3 G1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	파손	내 용	날개벽 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	이물질퇴적

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	이물질퇴적	내 용	균열부 백태
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S2
내 용	중분대 박리	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	방호벽 영천방향 S2	위 치	-
내 용	균열부 백태	내 용	-

28. 화산JCT R-A교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	거더 전경	내 용	신축이음 하부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 A1 전경	내 용	교대 A2 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	거더 이격거리 측정 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 A2 SH1	위 치	교량받침 A2 SH2
내 용	무수축물탈 들뜸	내 용	무수축물탈 들뜸
			
위 치	교량받침 A2 SH2	위 치	신축이음 A2
내 용	받침콘크리트 재료분리	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

29. 화산JCT R-A1교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S1	위 치	교대 A1
내 용	균열부 백태	내 용	망상균열
			
위 치	교각 P5	위 치	교각 P6
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교량받침 P4 SH6	위 치	교량받침 P5 SH3
내 용	무수축물탈 박리	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	슬래브상면 S3	위 치	신축이음 A1
내 용	철근노출	내 용	차수판 앵커 탈락
			
위 치	신축이음 A1	위 치	방호벽 S2
내 용	이물질퇴적	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 S7	위 치	배수시설 S6
내 용	중분대 재료분리	내 용	그레이팅 변형

30. 화산JCT R-H교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	연단거리 측정 작업사진
위 치	-	위 치	-
내 용	-	내 용	-

손상현황 사진

			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	박리	내 용	망상균열
			
위 치	교량받침 P1 SH	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	방호벽 S1	위 치	방호벽 S2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)

31. 가래실교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경



작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S4	위 치	가로보 상주방향 S2
내 용	백태	내 용	망상균열
			
위 치	거더 상주방향 S1 G1	위 치	거더 상주방향 S3 G2
내 용	망상균열	내 용	재료분리
			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P4
내 용	누수흔적	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 상주방향 A1 H1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축몰탈 들뜸	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 상주방향 S2	위 치	바닥판하면 영천방향 S5
내 용	망상균열	내 용	철근노출
			
위 치	가로보 영천방향 S5	위 치	거더 영천방향 S1 G2
내 용	망상균열	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	박락
			
위 치	교량받침 영천방향 P1 SH5	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.1mm)	내 용	외측 차수판 앵커 탈락
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	망상균열 및 재료분리	내 용	A1측 접속부 침하

32. 암기 교

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더 S1 G1	위 치	교대 A2
내 용	재료분리	내 용	누수흔적
			
위 치	교량받침 P1 SH3	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교면포장 S2	위 치	방호벽 S4
내 용	망상균열	내 용	백태

33. 고희천교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경



작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S12	위 치	가로보 S5
내 용	파손	내 용	망상균열
			
위 치	거더 S3 G1	위 치	교각 P2
내 용	박리	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 P10	위 치	교량받침 A2 SH2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	솔플레이트 들뜸

손상현황 사진


			
위 치	교량받침 A2 SH8	위 치	교량받침 P3 SH3
내 용	솔플레이트 들뜸	내 용	스토퍼 간섭
			
위 치	신축이음 A1	위 치	신축이음 P6
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	이물질 퇴적
			
위 치	교면포장 S9	위 치	방호벽 S1
내 용	망상균열	내 용	중분대 접속부 파손

34. 도림천교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	연단거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진


			
위 치	교대 상주방향 A2	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	백태
			
위 치	교량받침 상주방향 P1 SH8	위 치	교면포장 상주방향 S2
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)	내 용	포장파손
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	이물질 퇴적	내 용	중분대 균열부백태

손상현황 사진


			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교각 영천방향 P1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교량받침 영천방향 P2	위 치	신축이음 영천방향 A2
내 용	무수축몰탈 박락	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교면포장 영천방향 S2	위 치	방호벽 S4
내 용	포장면 박리	내 용	균열(CW=0.2mm)

35. 오미교


전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	거더 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	연단거리 측정 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	거더외부 상주방향 S1 G1
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	도장박리
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 박리
			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A2
내 용	균열(CW=0.1mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	실란트 파손	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A2	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 박리	내 용	망상균열
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	보수재 박락	내 용	포장파손

36. 산하교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진


			
위 치	거더 상주방향 S2 G1	위 치	교각 상주방향 P3
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	받침콘크리트 파손	내 용	차수판 앵커 탈락
			
위 치	교면포장 상주방향 S3	위 치	방호벽 상주방향 S2
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	캔틸레버 백태	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교량받침 영천방향 P9 SH4
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	방호벽 영천방향 S6
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	긁힘

37. 단포교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S3	위 치	거더 상주방향 S2 G5
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	박락
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	조인트 들뜸	내 용	코핑부 균열
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH3	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진


			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	망상균열	내 용	균열부 백태
			
위 치	가로보 영천방향 S1	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	박락	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교대 영천방향 A2	위 치	교각 영천방향 P3
내 용	들뜸	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2
내 용	망상균열	내 용	균열부 백태
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	본체 고무재 손상	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

38. 대성교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	거더 상주방향 A1
내 용	파손	내 용	균열
			
위 치	교각 상주방향 P2	위 치	교량받침 상주방향 A1 SH5
내 용	망상균열	내 용	받침콘크리트 재료분리
			
위 치	신축이음 상주방향 A1	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 접속부 이격	내 용	망상균열 및 재료문리

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S4	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	포장면 파손	내 용	백태
			
위 치	교각 영천방향 P2	위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교면포장 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S1
내 용	접석도로 들뜸	내 용	접속부 차단

손상현황 사진


			
위 치	교량받침 영천방향 A1 SH2	위 치	교량받침 영천방향 A1-SH2
내 용	망상균열	내 용	균열부 백태
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	본체 고무재 손상	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	방호벽 영천방향 S4
내 용	균열부 백태	내 용	균열부 백태

39. 내포교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진


손상현황 사진

			
위 치	가로보 상주방향 S2	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	박리	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P2
내 용	백태	내 용	박리
			
위 치	교량받침 상주방향 A2 SH2	위 치	신축이음 상주방향 A2
내 용	스토퍼 간섭	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	교면포장 상주방향 S1	위 치	방호벽 상주방향 S1
내 용	A1 측 접속도로 박락	내 용	중분대 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	방호벽 상주방향 S2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	백태	내 용	폐콘크리트 퇴적
			
위 치	교대 영천방향 A1	위 치	교량받침 영천방향 A2 SH1
내 용	상면 박리	내 용	스토퍼 간섭

손상현황 사진


			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	교면포장 영천방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2)	내 용	A1측 접속슬래브 파손
			
위 치	교면포장 영천방향 S3	위 치	교면포장 영천방향 S3
내 용	A2측 접속슬래브 파손	내 용	망상균열
			
위 치	배수시설 영천방향 S2	위 치	-
내 용	배수구 막힘	내 용	-

40. 반정교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	굴절차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	연단거리 측정 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 상주방향 S1	위 치	교대 상주방향 A1
내 용	켄틸레버 철근노출	내 용	누수흔적
			
위 치	교대 상주방향 A1	위 치	교각 상주방향 P1
내 용	망상균열	내 용	박리
			
위 치	교량받침 상주방향 A1 SH1	위 치	신축이음 상주방향 A1
내 용	받침콘크리트 균열(CW=0.2mm)	내 용	차수판 앵커 탈락

손상현황 사진

			
위 치	신축이음 상주방향 P7	위 치	교면포장 상주방향 S1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	망상균열
			
위 치	방호벽 상주방향 S5	위 치	바닥판하면 영천방향 S1
내 용	균열 및 백태(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.1mm)
			
위 치	거터외부 영천방향 S1 G2	위 치	교대 영천방향 A1
내 용	하면 변형 및 도장박리	내 용	망상균열

손상현황 사진

			
위 치	교각 영천방향 P1	위 치	교량받침 영천방향 P1 SH1
내 용	박락	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 영천방향 A1	위 치	신축이음 영천방향 A1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	후타재 이격
			
위 치	방호벽 영천방향 S1	위 치	배수시설 영천방향 S3
내 용	균열 및 백태(CW=0.2mm)	내 용	유도배수관 설치

41. 영천JCT R-A교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	스플라이스 점검 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	바닥판하면 S9	위 치	거더외부 S9 G2
내 용	켄틸레버 균열(CW=0.1mm)	내 용	도장박리
			
위 치	교대 A2	위 치	교각 P8
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	교각 P8	위 치	교량받침 P8 SH1
내 용	철근노출	내 용	무수축물탈 박리

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P10 SH1	위 치	신축이음 A2
내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	교면포장 S10	위 치	교면포장 S13
내 용	아스콘 파손	내 용	아스콘 파손
			
위 치	방호벽 S8	위 치	방호벽 S14
내 용	백태	내 용	파손

42. 영 천JCT R-B교

전 경

			
위 치		위 치	-
내 용	교면포장 전경	내 용	신축이음 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	바닥관하면 전경	내 용	교량받침 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	교대 전경	내 용	교각 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	굴절차 작업현황	내 용	고소점검차 작업현황
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진
			
위 치	-	위 치	-
내 용	스플라이스 점검 작업사진	내 용	신축이음 유간 측정 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	거더외부 S4 G2	위 치	교대 A1
내 용	백태	내 용	박락
			
위 치	교대 A1	위 치	교각 P1
내 용	박리	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	교각 P3	위 치	교량받침 P1 SH2
내 용	기둥부 백태	내 용	무수축물탈 균열(CW=0.1mm)

손상현황 사진

			
위 치	교량받침 P3 SH1	위 치	신축이음 A1
내 용	무수축몰탈 박리	내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	신축이음 A2
내 용	차수판 볼트 탈락	내 용	후타재 균열(CW=0.1mm)
			
위 치	신축이음 A2	위 치	점검로 P1
내 용	후타재 균열(CW=0.2mm)	내 용	폐콘크리트 퇴적

