

2. 터널

1. 군위터널(상주방향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S049 천단부	위 치	S061 천단부
내 용		내 용	천단부 망상균열
			
위 치	S075 천단부	위 치	S004 측벽부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	누수흔적균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S063 측벽부	위 치	S088 측벽부
내 용	망상균열	내 용	조인트부 들뜸

손상현황 사진


			
위 치	S003 공동구	위 치	S003 공동구
내 용	덮개 탈락	내 용	덮개 파손
			
위 치	S011 포장부	위 치	S014 포장부
내 용	망상균열	내 용	균열
			
위 치	S078 포장부	위 치	S099 포장부
내 용	박리	내 용	파손

2. 군위터널(영천방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S010 천단부	위 치	S079 천단부
내 용	보수부 재균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S091 천단부	위 치	S007 측벽부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	측벽부 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S039 측벽부	위 치	S084 측벽부
내 용	마감재 탈락	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	S009 공동구	위 치	S019 공동구
내 용	덮개 파손	내 용	덮개 파손
			
위 치	S003 포장부	위 치	S038 포장부
내 용	박락	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S081 포장부	위 치	S097 포장부
내 용	균열(CW=1.0mm)	내 용	망상균열

3. 산법터널(상주방향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진


			
위 치	S14 천단부	위 치	S22 천단부
내 용	재균열(CW=0.3mm)	내 용	조인트부 들뜸
			
위 치	S06 측벽부	위 치	S20 측벽부
내 용	망상균열	내 용	망상균열
			
위 치	S09 포장부	위 치	S22 포장부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	바 락

4. 산법터널(영천방향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S07 천단부	위 치	S22 천단부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	조인트부 들뜸
			
위 치	S10 측벽부	위 치	S09 공동구
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	본체 파손
			
위 치	S12 포장부	위 치	S35 포장부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	박락

5. 평 호 터 널 (상 주 방 향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	도보조사 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S013 천단부	위 치	S028 천단부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	재균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S052 천단부	위 치	S081 측벽부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	타일균열
			
위 치	S168 측벽부	위 치	S172 측벽부
내 용	타일균열	내 용	타일탈락

손상현황 사진

			
위 치	S042 공동구	위 치	S036 공동구
내 용	덮개 파손	내 용	타일 파손
			
위 치	S002 포장부	위 치	S070 포장부
내 용	들뜸	내 용	들뜸
			
위 치	S179 포장부	위 치	S181 포장부
내 용	포장균열	내 용	파손

6. 평 호 터 널 (영 천 방 향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경


작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S008 천단부	위 치	S014 천단부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	파손
			
위 치	S075 천단부	위 치	S011 측벽부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	타일균열
			
위 치	S094 측벽부	위 치	S184 측벽부
내 용	타일탈락	내 용	타일탈락

손상현황 사진

			
위 치	S040 공동구	위 치	S141 공동구
내 용	덮개 탈락	내 용	타일 탈락
			
위 치	S108 포장부	위 치	S117 포장부
내 용	파손	내 용	포장균열
			
위 치	S118 포장부	위 치	S155 포장부
내 용	포장균열	내 용	포장균열

7. 불로터널(상주방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S08 천단부	위 치	S12 천단부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S36 천단부	위 치	S003 측벽부
내 용	조인트부 들뜸	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S10 측벽부	위 치	S19 측벽부
내 용	박락	내 용	박락

손상현황 사진

			
위 치	S12 공동구	위 치	S42 공동구
내 용	덮개 파손	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S22 포장부	위 치	S24 포장부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S32 포장부	위 치	S49 포장부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	박리

8. 불로터널(영천방향)


전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S04 천단부	위 치	S11 천단부
내 용	재균열(CW=0.2mm)	내 용	재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S35 천단부	위 치	S45 천단부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	파손
			
위 치	S06 측벽부	위 치	S22 측벽부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	박락

손상현황 사진

			
위 치	종점측 갭문 배수로	위 치	종점측 갭문 배수로
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S33 공동구	위 치	S50 공동구
내 용	본체 균열(CW=0.3mm)	내 용	덮개 파손
			
위 치	S21 포장부	위 치	S50 포장부
내 용	스켈링	내 용	박리

9. 중구터널(상주방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	이정표지판 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S07 천단부	위 치	S37 천단부
내 용	재균열(CW=0.2mm)	내 용	재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S42 천단부	위 치	S04 측벽부
내 용	재균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S31 측벽부	위 치	S42 측벽부
내 용	박락	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	S03 공동구	위 치	S06 배수시설
내 용	본체 파손	내 용	배수구 막힘
			
위 치	S35 포장부	위 치	S37 포장부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S04 소화시설	위 치	S06 부속시설
내 용	소화전 파손	내 용	차광판 파손

10. 중구터널(영천방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	이정표지판 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	고소점검차 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S07 천단부	위 치	S10 천단부
내 용	재균열(CW=0.2mm)	내 용	재균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S42 천단부	위 치	S19 측벽부
내 용	파손	내 용	균열(CW=0.2mm)
			
위 치	S26 측벽부	위 치	S34 측벽부
내 용	균열(CW=0.2mm)	내 용	균열(CW=0.2mm)

손상현황 사진

			
위 치	S09 공동구	위 치	S33 공동구
내 용	본체 박락	내 용	본체 균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S22 포장부	위 치	S22 포장부
내 용	균힘	내 용	스폴링
			
위 치	S29 포장부	위 치	S34 포장부
내 용	라벨링	내 용	망상균열

11. 효령터널(상주방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	통제 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S001 천단부	위 치	S030 천단부
내 용	균열부백태	내 용	조인트부 들뜸
			
위 치	S066 천단부	위 치	S001 측벽부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S020 측벽부	위 치	S34 측벽부
내 용	조인트부 박락	내 용	균열(CW=0.3mm)

손상현황 사진



			
위 치	S016 공동구	위 치	S005 배수시설
내 용	덮개 파손	내 용	이물질 퇴적
			
위 치	S007 포장부	위 치	S016 포장부
내 용	포장 마모	내 용	균열(CW=1.0mm)
			
위 치	S017 포장부	위 치	S094 포장부
내 용	균열(CW=2.0mm)	내 용	포장 파손

12. 효령터널(영천방향)

전 경

			
위 치	-	위 치	-
내 용	진입부 전경	내 용	진출부 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	내부 전경	내 용	배수구 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	소화시설 전경	내 용	Jet-Fan 전경

작업사진

			
위 치	-	위 치	-
내 용	도보조사 작업 전경	내 용	고소점검차 작업 전경
			
위 치	-	위 치	-
내 용	비파괴시험 작업사진	내 용	비파괴시험 작업사진

손상현황 사진

			
위 치	S002 천단부	위 치	S012 천단부
내 용	망상균열	내 용	균열(CW=0.3mm)
			
위 치	S082 천단부	위 치	S003 측벽부
내 용	균열부 백태	내 용	조인트부 박락
			
위 치	S008 측벽부	위 치	S15 측벽부
내 용	균열(CW=0.3mm)	내 용	들뜨감

손상현황 사진

			
위 치	S015 공동구	위 치	S037 배수시설
내 용	덮개 파손	내 용	이물질 퇴적
			
위 치	S003 포장부	위 치	S009 포장부
내 용	채수	내 용	망상균열
			
위 치	S038 포장부	위 치	S081 포장부
내 용	포장 파손	내 용	균열(CW=2.0mm)