

제 2 장 자료수집 및 분석

2.1 개요

2.2 관련도면

2.3 자료수집 및 분석

2.4 전차용역 결과 검토

2.5 자료활용

제 2 장 자료수집 및 분석


2.1 개요

본 시설물 대한 자료조사는 본 용역 착수 후 현지답사를 통해 구조특성을 파악하고 점검방향과 세부수행 계획을 수립하였으며, 관리주체에 보관된 건설관련 및 유지관련 자료 기타자료, 관련서류 조사, 관계자의 청문 등의 자료를 수집하였으며 수집목록은 다음과 같다.


【표 II-2.2.1】 자료수집 목록

구 분	자료수집 대상 자료	보관유무	비고
건설관련 자료	1) 준공보고서 2) 준공도면 3) 시공상세도 4) 구조계산서 5) 수리, 수문계산서 6) 공사 및 특별시방서 7) 감리보고서 8) 품질관리 관련자료 9) 지반조사보고서 10) 건설공사 안전점검 보고서 11) 건설공사 초기점검보고서 12) 주요설계변경 내역 등	○	◦FMS 자료 입수
유지관련 자료	1) 시설물관리대장 2) 기존 점검 자료 3) 기존 안전진단 자료 4) 보수·보강 및 용도변경 자료 5) 계측관리 관련 자료	○	◦시설물관리대장 ◦기존 점검자료(정밀안전진단) (2018년도)
기타 자료	1) 시설물 인접굴착 자료 2) 관리주체 자체 점검 자료 3) 관리주체 중점관리 구간 자료 4) 관리주체 시설물 관리 기준 5) 관리주체 유지관리 시스템 및 방안 자료	- ○ - ○ -	◦자체 점검자료 입수


2.2 관련도면



【그림 II -2.2.1】 신대방~구로디지털단지역 단면도





Steel Plate Girder 단면도



T형 교각 단면도

【그림 II-2.2.2】 신대방~구로디지털단지역 단면도





2.3 자료수집 및 분석

2.3.1 점검·진단 이력

본 과업시설물에 대한 점검 및 진단 이력은 시설물정보관리종합시스템(FMS)에 수록된 자료와 기진단 자료를 토대로 작성하였으며, 점검현황 및 내용은 다음과 같다.

가. 정기안전점검

본 구간의 정기안전점검의 이력은 다음과 같으며, 2000년 ~ 2019년도까지 서울교통공사에서 자체적으로 수행하였으며, 자료분석 결과는 아래 표와 같이 안전등급은 “보통”으로 지정되었다.

【표 II -2.2.2】 신대방~구로디지털단지역 구간 정기안전점검 실시 현황

구분	점검기관명	점검년도	안전등급	주요 점검사항	비고
1	자체수행	2000-03-22	보통	· 정기안전점검	
2	자체수행	2000-06-12	보통	· 정기안전점검	
3	자체수행	2000-09-06	보통	· 정기안전점검	
4	자체수행	2000-12-13	보통	· 정기안전점검	
5	자체수행	2001-03-09	양호	· 정기안전점검	
6	자체수행	2001-06-14	양호	· 정기안전점검	
7	자체수행	2001-09-12	양호	· 정기안전점검	
8	자체수행	2001-11-28	양호	· 정기안전점검	
9	자체수행	2002-03-26	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 발생치 않았음	
10	자체수행	2002-05-22	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 발생치 않았음	
11	자체수행	2002-08-26	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 발생치 않았음	
12	자체수행	2002-12-23	보통	· 구조물에 구조적인 영향을 미칠만한 결함은 발생치 않았음	
13	자체수행	2003-04-03	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 없음	
14	자체수행	2003-12-19	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 없음	
15	자체수행	2004-02-28	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 발견치 못하였음	
16	자체수행	2004-11-18	보통	· 구조물에 구조적인 결함은 발견치 못하였음	
17	자체수행	2005-12-31	양호	· 육안점검결과 양호함	
18	자체수행	2005-12-31	양호	· 전체적으로 양호하며 특이개소 없음	
19	자체수행	2006-06-30	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
20	자체수행	2006-12-31	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
21	자체수행	2007-06-30	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
22	자체수행	2007-12-31	보통	· 구조물 점검결과 특이사항 없음	
23	자체수행	2008-06-25	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	

【표 II-2.2.3】 신대방~구로디지털단지역 구간 정기안전점검 실시 현황(계속)

구분	점검기관명	점검년도	안전등급	주요 점검사항	비고
24	자체수행	2008-12-25	보통	· 구조물 상태는 전반적으로 양호함	
25	자체수행	2009-04-30	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
26	자체수행	2009-10-30	보통	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
27	자체수행	2010-04-30	보통	· 구조물 육안점검결과 열차 안전운행 저해 요인 등 특이사항 없음	
28	자체수행	2010-10-30	보통	· 구조물 육안점검결과 열차안전운행 저해 요인 등 특이사항 없음	
29	자체수행	2011-06-30	보통	· 구조물 육안점검결과 열차안전운행 저해 요인 등 특이사항 없음	
30	자체수행	2011-11-30	보통	· 지하철 구조물 육안점검결과 열차안전운행 저해 요인 등 특이사항 없음	
31	자체수행	2012-06-30	보통	· 지하철 구조물 육안점검결과 열차안전운행 저해 요인 등 특이사항 없음	
32	자체수행	2012-12-31	보통	· 열차안전운행에 지장을 줄만한 우려개소 및 긴급조치를 요하는 누수, 균열, 박락 등의 결함은 발견되지 않았음	
33	자체수행	2013-06-30	보통	· 열차안전운행에 지장을 줄만한 우려개소 및 긴급조치를 요하는 균열, 박락, 파손 등의 결함은 발견되지 않았음	
34	자체수행	2013-12-31	보통	· 교량구조물에 열차안전 운행에 저해되는 현황과 긴급보수가 필요한 결함(균열, 재료분리, 박락 등)은 발견되지 않았음	
35	자체수행	2014-06-26	보통	· 열차안전운행에 영향을 줄만한 위험 요소와 긴급 보수가 필요한 결함사항(누수, 균열, 박락 등)은 발견되지 않았음	
36	자체수행	2014-12-30	보통	· 구조물 변화여부 및 누수, 균열, 박락, 낙석우려개소, 배수관 등에 대하여 육안점검결과 안전운행에 영향을 줄만한 위험 요소와 긴급 보수가 필요한 결함사항의 발견되지 않았음	
37	자체수행	2015-06-23	보통	· 구조물의 외관상태는 대체적으로 양호하고 지하철 안전운행에 지장을 초래하는 결함 및 긴급보수가 필요한 결함은 발견되지 않음.	

【표 II-2.2.4】 신대방~구로디지털단지역 구간 정기안전점검 실시 현황(계속)

구분	점검기관명	점검년도	안전등급	주요 점검사항	비고
38	자체수행	2015-12-31	보통	구조물 변화여부 및 누수, 균열, 박락, 낙석우려개소, 배수관 등에 대하여 육안점검결과 안전운행에 영향을 줄만한 위험 요소와 긴급보수가 필요한 결함사항이 발견되지 않았음	
39	자체수행	2016-06-30	보통	본 구간은 서울메트로 2호선 고가구간(신대방~구로디지털단지) 점검로 설치공사 시행 중에 있으며, 구조물 변화여부 및 균열, 누수, 낙석우려개소, 배수관 상태 등에 대하여 육안점검을 실시한 결과 긴급보수를 요하는 결함개소는 발견되지 않았음.	
40	자체수행	2016-11-30	보통	본 구간은 서울메트로 2호선 고가구간(신대방~구로디지털단지) 점검로 설치공사 시행 중에 있으며, 조물 변화여부 및 균열, 누수, 낙석우려개소, 배수관 상태 등에 대하여 육안점검을 실시한 결과 긴급보수를 요하는 결함개소는 발견되지 않았음.	
41	자체수행	2017-06-30	보통	열차 안전운행에 직접적인 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않았으나 우물통 기초 상단면에 철근노출이 일부 발견되었음	
42	자체수행	2018-12-30	보통	열차 안전운행에 직접적인 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않았으나 우물통 기초 상단면에 철근노출 및 재료분리 등이 일부 발견되었음	
43	자체수행	2019-05-31	양호	열차 안전운행에 지장을 초래할 긴급보수 필요 개소는 발견되지 않았으나 일부 개소에 균열 등이 발견되었음	
44	자체수행	2019-11-30	양호	열차 안전운행에 지장을 초래할 긴급보수 필요 개소는 발견되지 않았으나 일부 개소에 우물통 기초 열화등이 발견 되었음	

나. 정밀안전점검

본 구간의 정밀안전점검은 2000 ~ 2016년도까지 서울교통공사에서 자체적으로 수행하였으며, 자료분석 결과는 아래 표와 같이 안전등급은 “B등급”으로 지정되었다.

【표 II -2.2.5】 신대방~구로디지털단지역 구간 정밀안전점검 실시 현황

구분	점검기관명	점검년도	안전등급	주요 점검사항	비고
1	정밀안전점검	2000-12-08	C등급	· 정밀안전점검	
2	정밀안전점검	2002-11-25	B등급	· 구조물 구조적인 결함은 발생치 않았음	
3	정밀안전점검	2003-12-18	B등급	· 구조물에 구조적인 결함은 없음	
4	정밀안전점검	2004-12-31	B등급	· 구조물에 구조적인 결함은 발견치 못하였음	
5	정밀안전점검	2005-12-31	B등급	· 일부 백화개소가 발생되었으나 전체적으로 구조물 상태 양호함	
6	정밀안전점검	2006-11-20	B등급	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
7	정밀안전점검	2008-12-31	B등급	· 구조물 육안점검결과 특이사항 없음	
8	정밀안전점검	2009-12-31	B등급	· 본 시설물 일부구간에 부분적인 균열, 교좌장치부식, 방음벽 박락 등의 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태 등급인 B급으로 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태임	
9	정밀안전점검	2010-12-31	B등급	· 점검결과 긴급보수 필요개소 및 주형의 변형 및 박리, 박락 우려개소 등 열차안전 운행 저해요인은 발견되지 않았음. · 기지적 결함개소 등은 지속적인 점검을 통하여 변화여부를 관찰한 후 진전개소에 대하여는 보수 우선순위에 따라 연차적으로 예산사업에 반영조치가 필요함.	
10	정밀안전점검	2011-12-31	B등급	- 본 시설물 일부구간에 균열, 백태, 철근노출, 박리 및 박락 등의 지적사항이 발생되었으나, 전반적으로 상태는 양호하며, 상태등급은 B급으로 현재 구조물 상태(진행성 여부 등) 확인결과 구조물의 안전에는 이상이 없는 것으로 판단됨.	

【표 II-2.2.6】 신대방~구로디지털단지역 구간 정밀안전점검 실시 현황(계속)

구분	점검기관명	점검년도	안전등급	주요 점검사항	비고
11	정밀안전점검	2013-12-31	B등급	- 본 구간은 '12년 정밀안전진단 '을 실시하였으며, 현장조사 및 상태평가 결과 일부의 보수가 필요한 B등급으로 평가되었음. - 점검결과 긴급 보수, 보강을 요하는 중대한 결함은 조사되지 않았으며, 향후 지속적으로 관찰예정임.	
12	정밀안전점검	2014-12-31	B등급	- 본 구간은 '12년 정밀안전진단 '을 실시하였으며, 현장조사 및 상태평가 결과 일부의 보수가 필요한 B등급으로 평가되었음. - 점검결과 긴급 보수, 보강을 요하는 중대한 결함은 조사되지 않았으며, 향후 지속적으로 관찰예정임.	
13	정밀안전점검	2016-11-10	B등급	- 본 구간은 '12년 정밀안전진단' 을 실시하였으며, '17년 정밀안전진단 ' 대상 구간으로 현장조사 및 상태평가결과 일부의 보수가 필요한 B등급으로 평가되었고. 점검결과 긴급보수, 보강을 요하는 중대한 결함은 조사되지 않았으며, 향후 지속적으로 관찰예정임.	

다. 정밀안전진단

본 구간의 정밀안전진단은 1997년, 2002년, 2007년, 2013, 2018년도에 실시되었으며, 안전등급은 “B등급” 으로 지정되었다.

【표 II-2.2.7】 신대방~구로디지털단지역 구간 정밀안전진단 실시 현황

구분	용역명	수행기관	안전등급	진단년도	비 고
1	-	(재)한국재난연구원	B등급	1997. 08	
2	고가구조물 정밀안전진단 용역	(재)한국건설품질연구원	B등급	2002. 07	
3	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역	(재)한국건설품질연구원, 에스큐엔지니어링(주)	B등급	2007. 12	
4	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역	(재)한국건설품질연구원, (주)동우기술단	B등급	2013. 04	
5	서울메트로 2호선 신림~신대방역 등 7구간 고가구조물 정밀안전진단 용역	(주)시설안전연구원 에스큐엔지니어링(주) (주)정신이앤시	B등급	2018. 03	

2.3.2 보수·보강 이력

본 대상구조물(1984년 준공)은 33년 이상 공용되고 있는 구조물로 지속적인 보수가 이루어지고 있으며, 2000년부터 실시한 보수이력은 대부분 균열, 누수에 대한 주입보수, 단면복구 보수공사, 교량받침 교체, 기타(세굴방지공법, 낙하물 방지책 설치 등)로 확인되었다.

【표 II -2.2.7】 신대방~구로디지털단지역 구간 보수·보강 이력

구분	공사명	시공사	공사기간	내역	비고
1	미등록	혜준건설, 서연건설	2000-08-06 ~ 2001-07-30	0.3mm이상 : 주입공법 0.3mm미만 : 면정리 - 교좌장치 교체	
2	미등록	동아크레인	2000-10-25	교각부, 빔부, 교좌장치	
3	미등록	(주)에스오에스 건설	2001-07-23 ~ 2002-07-18	0.3이상 : 주입공법 0.3미만 : 면정리 - 교좌장치 교체	
4	미등록	중앙크리텍(주)	2002-08-01 ~ 2003-07-23	바닥판 외 4종 균열보수공법(표면처리, 주입, 충전 등)외 4종	
5	지하철 2, 3, 4호선 고가보수 및 성능개선공사	(주)엘리트 개발	2003-07-28 ~ 2004-07-13	프리스트레스트 외 2종 단면보수 외 2종	
6	지하철 2호선 고가보수 및 성능개선공사	시경산업(주)	2004-08-02 ~ 2005-07-27	프리스트레스트의 외 2종 단면보수 외 2종	
7	2호선 고가 강형교 도장공사	(주)지주건설	2005-06-27 ~ 2005-12-23	강재 재도장(부분, 전면 등)	
8	지하철 2,3,4호선 고가보수공사	원화건설(주)	2005-09-08 ~ 2006-08-24	철근콘크리트 외 4종 단면보수 외 4종	
9	서울메트로 2,3,4호선 고가보수 및 성능개선공사	강준호	2006-08-24 ~ 2007-08-18	프리스트레스트 외 3종 단면보수 외 3종	
10	서울메트로 2,3,4호선 고가보수 및 중성화방지공사	(주)다운	2007-10-25 ~ 2008-10-16	받침교체	
11	2008년 서울메트로 2,3,4호선 고가보수 및 성능개선공사	용희건설(주)	2008-10-10 ~ 2009-10-04	철근콘크리트 균열보수공법(표면처리, 주입, 충전 등)	
12	09년 지하철 고가 보수	매일종합건설(주)	2009-04-06 ~ 2010-04-15	신축이음 교체	
13	고가보수공사	오래건설	2010-05-31 ~ 2011-05-28	교각 균열보수공법(표면처리, 주입, 충전 등)	
14	고가보수공사	제일특수건설	2011-06-24 ~ 2011-12-27	낙하물 방지책 설치	
15	서울메트로 2~4호선 고가 및 철교 구조물 보수공사	정석티엠에스(주)	2012-08-06 ~ 2013-02-01	낙하물 방지책 설치	
16	서울메트로 2~4호선 고가 및 철교구조물 유지보수공사	(주)엘씨엠이엔지	2014-08-11 ~ 2015-02-06	바닥판 상부 선로내 자갈 낙석 방지공 10m	
17	서울메트로 2~4호선 고가 및 철교구조물 유지보수공사	대한공영(주)	2015-07-22 ~ 2016-08-22	교각, 강재, psc빔 등 균열 및 면 보수, 도장, 등	

2.4 전차용역 결과 검토

신대방~구로디지털단지역 구간은 2000년 이후 정기안전점검 44회, 정밀안전점검 13회, 정밀안전진단 5회 등 총 62회 점검 및 진단을 실시한 것으로 확인되었다.

정기안전점검 및 정밀안전점검은 모두 자체 수행된 점검으로 특별한 손상이 발생되지 않은 것으로 분석되었으며, 정밀안전진단은 총 5회 실시하였으며, 자료수집을 통해 수집된 보고서를 검토하여 주요 결함에 대해서는 금회 점검시 중점적으로 조사를 실시하였다.

가. 서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역 - (재)한국건설품질연구원 / 에스큐엔지니어링(주) (2007. 12)

【표 II-2.2.8】 2007년 정밀안전진단 결과 요약

구 분	정밀안전진단(2007년 12월)
용역명	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역
진단기관	(재)한국건설품질연구원 / 에스큐엔지니어링(주)
외관조사	• 방음벽 - 방음벽은 건조수축에 의한 0.1 ~ 0.2mm 균열이 다수 발생되었으며, 일부 구간에서 공용 중 발생한 철근노출, 파손 등이 일부 조사됨 - 전체적으로 나타난 0.1 ~ 0.2mm 균열에 대하여는 지속적인 관리를 실시하며, 일부 철근노출, 파손 등은 내구성 차원에서 적절한 보수가 필요함 • 바닥판 상면 - 바닥판 상면은 전체적으로 양호한 상태로 조사됨 • 배수시설 - 배수시설 조사 결과 수평배수관 파손 2개소가 조사되었으며, 이에 따른 적절한 보수가 요구됨 • 바닥판 하면 - 바닥판 하면 건조수축에 의한 0.3mm 미만의 균열이 다수 조사되었으며, 일부 구간에서 우수유입으로 인한 누수흔적과 다짐불량에 의한 재료분리, 철근노출, 파손, 공동 등이 조사됨 - 전체적으로 나타난 0.1 ~ 0.2mm 균열에 대하여는 지속적인 관리를 실시하며, 일부 재료분리, 철근노출, 파손, 공동 등은 내구성 차원에서 적절한 보수가 필요함 • PSC Beam - PSC Beam은 건조수축에 의한 0.3mm 미만의 균열이 조사되었으며, 일부 구간에서 피복부족에 의한 철근노출과 다짐불량에 의한 재료분리, 파손 등이 조사됨 - 전체적으로 나타난 0.1 ~ 0.2mm 균열에 대하여는 지속적인 관리를 실시하며, 재료분리, 철근노출, 파손은 내구성 차원에서 적절한 보수가 필요함

【표 II-2.2.9】 2007년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구분	정밀안전진단(2007년 12월)
용역명 진단기관	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역 (재)한국건설품질연구원 / 에스큐엔지니어링(주)
외관조사	- 강재 거더 - 강재 거더 조사 결과 볼트길이가부족, 용접누락, 너트이완 등이 조사됨 - 조사결과 구조물의 안전성을 저해할 만한 손상은 조사되지 않았고, 조사된 손상에 대해서는 지속적인 유지관리가 필요함 - 가로보 - 가로보 조사 결과 전체적으로 양호한 상태이며, 볼트길이가부족, 너트이완, 용접 흠 가공불량, 비둘기오물 등의 손상이 일부 조사됨 - 일부 조사된 손상은 구조물의 안전성을 저해할만한 손상이 아니므로, 지속적인 유지관리가 필요함 - 받침장치 - 가동단 받침은 전체 탄성받침으로 교체되어 양호한 상태이며, 교체되지 않은 고정단 받침은 시공초기 및 공용 중 상부누수로 인한 본체부식 및 너트누락, 이완이 조사됨 - 부식 및 받침 모르터 파손 등에 대하여는 적절한 보수가 요구되며, 너트누락, 볼트길이가 부족 등은 지속적인 관리가 필요함 - 신축이음부 - 신축이음부는 전체적으로 양호한 상태임 - 유간거리 측정결과 유간거리를 확보한 상태임 - 교각 및 교대 - 교대 및 교각 조사결과 건조수축균열 및 재료분리, 철근노출, 파손 등의 손상이 조사됨 - 일부 조사된 균열 및 재료분리, 철근노출, 파손 등에 대하여는 적절한 보수가 필요함
내구성조사	- 콘크리트 강도시험 - 각 부위별로 콘크리트 강도를 조사한 결과 26.0 ~ 38.6MPa로 측정되었으며, 이에 대한 콘크리트 강도의 적정성을 평가(측정강도/설계강도 > 0.9 이상이면 건전)한 결과 모두 강도비가 0.96 ~ 1.58로 측정되어 콘크리트 비파괴 강도는 대체적으로 건전한 것으로 평가됨 - 철근배근탐사 - 본 구조물의 철근배근상태를 조사하여 설계치와 비교, 분석하여 볼 때 전체적으로 양호한 것으로 판단되나 일부 피복두께가 다소 부족하게 나타나 철근노출 및 박락 등에 대한 지속적인 관리가 필요함 - 탄산화시험 - 대상 시설물에 대한 탄산화 깊이 측정결과 측정 최소 피복두께 보다 적은 것으로 측정되어 탄산화로 인한 철근 부식은 발생되지 않을 것으로 판단됨 - 균열깊이측정 - 균열깊이측정 결과 균열깊이가 철근에 도달하지 않은 것으로 판단됨

【표 II -2.2.10】 2007년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구 분	정밀안전진단(2007년 12월)		
용역명	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역		
진단기관	(재)한국건설품질연구원 / 에스큐엔지니어링(주)		
내구성조사	- 초음파탐상시험 - 내선 및 외선 하부 플랜지 맞대기용접 이음부 총 8개소에서 초음파탐상시험을 실시한 결과 KS B 0896에 의한 판정등급 기준에 의거 모두 무결함 1급으로 판정됨 - 자분탐상시험 - 내선 및 외선 내측 필렛 용접부에서 2개소를 중심으로 자분탐상 시험을 실시하였으며 KS D 0213에 의거 모두 무결함으로 판정됨 - 강재두께측정 - 본 구조물의 강재부위에 대한 측정두께는 11.9 ~ 12.9mm(평균치 12.6mm)로서 추정 설계치(12.0mm)와 대비할 때 대체로 일정하게 나타나 두께감소가 없는 양호한 상태로 평가됨 - 도막두께측정 - 본 구조물의 강재부위에 대한 외부도장 상태는 기준치(200μm)와 비교분석한 결과 측정치가 284 ~ 300μm(평균 : 291μm) 정도로 대체로 기준치 이상으로 평가됨		
상태평가	상태평가 점수		상태평가 결과
	0.185		B
종합평가	상태평가 결과	안전성 평가 결과	종합평가 결과
	0.185 / B	안전율 : 1.0이상 / A	B
종합결론	본 과업대상 시설물인 2호선 고가구조물 중 강남구간의 대표등급은 B등급으로 대체로 양호한 상태이며 주요 손상인 배수시설 일부불량, 바닥판 및 교각 등의 미세균열, 철근노출, 강재 거더의 용접불량, 볼트누락 및 체결불량, 받침장치의 부식, 받침 모르타 파손, 너트이완 및 누락, 편기 등이 조사되었다. 이에 대한 주요원인은 구조물의 장기공용 및 시공, 환경적인 요인 등이라 판단된다. 특히, 받침장치의 부식 등에 대하여는 적절한 보수가 요구된다. 또한 구조검토 및 내하력 평가결과 설계하중(EL-18) 이상의 단면력 및 공용내하력을 확보하고 있는 것으로 나타났으나 내진성능 확보를 장기 계획수립이 요구된다. 따라서, 금번 진단에서 조사된 손상에 대하여 현장여건에 적합한 보수·보강을 실시하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 시설물의 안전성과 사용성 확보를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.		

나. 서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역 - (재)한국건설품질연구원 / (주)동우기술단 (2013. 04)

【표 II -2.2.11】 2013년 정밀안전진단 결과 요약

구 분	정밀안전진단(2013년 04월)
용 역 명	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역
진단기관	(재)한국건설품질연구원 / (주)동우기술단
외관조사	• 방음벽 - 방음벽은 철근노출과 박리가 조사됨 - 단기적으로는 면을 정리하고, 장기적으로 방음벽 교체가 요구됨 • 바닥판 상면 - 자갈막이 콘크리트에 철근노출, 국부적인 Con' c 파손 등이 조사됨 - 철근노출 및 파손은 경미하므로 손상확대 시 일괄보수가 바람직함 • 배수시설 - 대체로 양호한 상태이나 파손 2개소가 조사되어 보수가 필요함 • 바닥판 하면 - 바닥판 하면 건조수축에 의한 0.3mm 미만의 균열이 다수 조사되었으며, 일부 구간에서 우수유입으로 인한 누수흔적과 다짐불량에 의한 재료분리, 철근노출, 백태 등이 조사됨 - 전체적으로 나타난 0.1~0.2mm균열에 대하여는 지속적인 관리를 실시하며, 재료분리, 철근노출, 백태 등은 내구성 증진차원에서 보수가 필요함 • PSC 거더 - PSC 거더는 S1단부에 철판보강부 들뜸이 조사되었는데 구조적인 손상은 조사되지 않아 주의관찰하고, 건조수축에 의한 망상균열과 재료분리 및 철근노출, 국부적인 파손 및 백태가 조사되어 내구성증진 차원의 탄산화방지 보수 및 단면보수가 요구됨 • Steel Box 거더 - Steel Box의 거더 내부 주요결함인 볼트 체결불량은 재체결을 실시하고, P41~P43(S42~S43) 강형교 외부 Splice 지점에서 발생된 누유흔적은 실링처리가 필요함 - 수직보강재 하부 용접누락, 하부플렌지 맞대기 용접부재의 비이드 외관불량이 조사되었는데, 이로 인한 2차손상은 조사되지 않았으므로 주의관찰이 요망됨 • 가로보 - 가로보 하부 다짐불량에 의한 재료분리, 강재 가로보에 볼트 홀 가공불량, 국부적인 너트이완 등의 결함이 조사됨 - 콘크리트 가로보는 단면보수하고, 강재가로보는 지속적으로 주의관찰이 필요함

【표 II -2.2.13】 2013년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구 분	정밀안전진단(2013년 04월)						
용역명	서울메트로 2~4호선 고가구조물 정밀안전진단 용역						
진단기관	(재)한국건설품질연구원 / (주)동우기술단						
내구성조사	• 철근탐사시험						
	구 분		배근간격(mm)		피복두께(mm)		
			설계값	측정값	설계값	측정값	
	바닥판	주철근	150	130~140	42~58	43~62	
		배력철근	200	180~220			
	거더	수직철근	200~500	160~510	42~58	35~75	
		수평철근	250	180~230			
	가로보	수직철근	200	160~200	42~58	35~70	
		수평철근	250	170~240			
	교각	수직철근	110	90~210	64~84	80~135	
		수평철근	300	190~400			
	역사하부	바닥판	주철근	150~200	42~58	38~50	
			배력철근	150~200			
		거더	주철근	150	55.5~84.5	40~125	
			배력철근	300			
		교각	수직철근	150	76~84	45~100	
			수평철근	250			
	• 탄산화깊이시험						
	구 분		탄산화깊이(mm)		상태평가		비 고
	바닥판		7.5~11.6		a		
	거더		4.1~10.4		a		
	가로보		2.1~10.2		a		
	교대,교각		7.6~11.6		a		
	역사하부		7.2~12.1		a		
	• 균열깊이측정						
	측 정 위 치			균열폭 (mm)	전달거리 (mm)	최소피복두 께 (mm)	균열깊이 (mm)
	신대방 ~ 구로디지털단지역	SLL(38,i2,1)		0.2	100	42	37
		PC(40,2)		0.2	100	85	58

【표 II -2.2.14】 2013년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구 분	정밀안전진단(2013년 04월)					
내구성조사	염화물함유량시험					
	구 분	염화물함유량(kg/m³)			상태평가 결과	
	신대방 ~ 구로디지털단지역	P40	0.280	a		
		P41	0.297	a		
	초음파탐상시험					
	구 분	시험개소	결함개소	결함종류	결함길이 (mm)	등 급
	내 선	4	2	용입부족	ALL	4류
	외 선	4	-	-	-	-
	자분탐상시험					
	경 간		부 위	결 과	비 고	
	내선	S42	G1	하부 필렛용접부	합 격	균열없음
	외선	S42	G2	하부 필렛용접부	합 격	균열없음
	도막두께측정					
	구 분	도막두께(μm)		시방서 기준	결 과	
거더내부	184 ~ 260		175μm	O.K		
거더외부	364 ~ 444		215μm	O.K		
상태평가	상태평가 점수			상태평가 결과		
	0.212			B		
종합평가	상태평가 결과		안전성 평가 결과		종합평가 결과	
	0.212 / B		안전율 : 1.0이상 / A		B	

【표 II -2.2.15】 2013년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구 분	정밀안전진단(2013년 04월)
종합결론	· 외관조사 결과, 바닥판 하면에 전반적으로 중앙분리부에 우수유입으로 인한 누수흔적과 다짐불량에 의한 재료분리, 철근노출, 파손, 백태 등이 조사되어 내구성 저하 방지를 위해 보수해야 한다. · PSC 거더 S1단부에 철판보강부 들뜸이 조사되었는데 구조적인 손상은 조사되지 않아 주의관찰하고, 외부충격으로 인한 파손 및 피복부족에 의한 거더 하면에 철근노출, 다짐불량에 의한 재료분리, 전반적으로 재료열화에 의한 백태가 조사되어 내구성증진 차원의 탄산화방지 보수 및 단면보수가 요구된다. Steel Box의 거더 내부 주요결함인 볼트 체결불량은 재체결을 실시하고, P41 ~ P43(S42 ~ S43) 강형교 외부 Splice 지점에서 발생한 누유흔적은 실링처리가 필요하다. · 수직보강재 하부 용접누락, 하부플랜지 맞대기 용접부재의 비드 외관불량이 조사되었는데, 이로 인한 2차손상은 조사되지 않았으므로 주의관찰이 요망된다. 본 구간은 2경간 ST-Box를 제외한 전구간이 단순교로 건설되어 지점부에 신축이음이 설치되어 있는데, 전반적으로 누수가 되고 있으므로 장기적인 측면에서 신축이음교체를 실시해야 한다. · 교량받침은 주로 탄성받침으로 구성되어 있는데, P9 구간에 교좌장치 편기가 조사되었으나 가동상태는 정상적이며, 받침부식과 도장박리는 도장보수가 필요하다. 교각 코핑부 및 기둥부에 수직/망상균열이 조사되었는데, 발생한 균열은 건조수축과 축력에 의해 발생한 균열로 0.3mm이상의 균열에 대해서는 내구성 확보를 위해 주입보수하고 기타 균열은 지속적인 관찰이 요구된다. · 전주 기초 이설자리 메공부 및 4개소의 전주 기초에 콘크리트 망상균열, 균열 및 백태, 메공부 콘크리트 파손이 조사되었는데, 우수 유입으로 인해 부재열화를 유발하고 있으므로 그라우팅한 후 방수처리가 필요하며, 교각 확대 콜드조인트부도 누수 및 백태가 조사되어 코핑 상부에 방수처리가 필요하다. · 내구성 조사 및 시험 결과, 콘크리트에서 실시한 조사 및 시험과 강재두께는 전체적으로 기준을 만족하는 양호한 상태인 것으로 분석되었으나, 거더 하부플랜지 맞대기 용접부(S43)에서 초음파탐상 시험결과 2개소에서 불합격으로 판정되었지만 초기결함으로 주의관찰이 요망되고, 거더 도막두께는 시방서 기준치 175, 215μm를 상회하는 것으로 조사되어 걱정한 것으로 판단된다. · 외관조사 및 내구성 조사 및 시험을 통한 상태평가 결과는 “B”, 구조검토를 통한 안전성평가 결과는 “A” 로 분석되었다. 종합평가[min(상태평가, 안전성평가)]를 통한 안전등급 지정 결과, 본 시설물은 『B등급』이다. · 본 시설물의 안전등급은 『B등급』으로 평가되었으며, 공용기간의 증가에 따른 열화로 인해 향후 더 많은 손상이 발생될 수 있으므로 지속적인 유지보수가 필요하며, 기 발생한 결함 및 손상에 대해서는 내구성 확보와 기능 유지를 위한 적절한 보수가 이루어진다면 기능성 및 안전성에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

다. 서울메트로 2호선 신림~신대방역 등 7개구간 고가구조물 정밀안전진단 용역 - (주)시설안전연구원 / 에스큐엔지니어링(주) / (주)정신이앤시 / 반석안전(주) (2018. 03)

【표 II -2.2.16】 2018년 정밀안전진단 결과 요약

구 분	정밀안전진단(2018년 03월)		
용역명	서울메트로 2호선 신림~신대방역 등7개구간 고가구조물 정밀안전진단 용역		
진단기관	(주)한국시설안전연구원, 반석안전(주), 에스큐엔지니어링(주), (주)정신이앤시		
외관조사	·바닥판 : 균열(폭 0.3mm 미만), 균열(폭 0.3mm 이상), 파손, 재료분리, 철근노출, 거푸집 미제거 등 ·거더 : 균열(폭 0.2mm 미만), 균열(폭 0.2mm 이상), 파손, 재료분리, 철근노출, 도장박리 등 ·가로보 : 재료분리, 철근노출, 거푸집 미제거, 볼트탈락 등 ·하부구조 : 균열(폭 0.3mm 미만), 균열(폭 0.3mm 이상), 백태, 파손, 박락, 철근노출, 보수재 박락 등 ·교량받침 : 부식, 받침몰탈 파손, 받침몰탈 균열, 편기 등 ·신축이음 : 일부구간 신축유간부족 ·배수시설 : 배수관 연결불량, 고정핀탈락, 배수관 누수, 배수관 파손 등 ·방음벽 : 균열(폭 0.3mm 미만), 파손, 박락, 철근노출, 단차, 이격 등 ·구로디지털단지역사 하부 : : 균열(폭 0.3mm미만), 균열(폭 0.3mm이상) 파손, 박리, 박락, 재료분리, 철근노출, 보수부 백태 등		
내구성조사	시험명	시험결과	책임기술자 의견
	콘크리트 강도시험	●바닥판 및 거더 시험결과 설계기준강도의 93.8%~156.3%로 나타나 설계기준강도 대비 90%를 상회하고 있음 ●교대 및 교각 시험결과 설계기준 강도의 96.7%~151.9%로 나타나 설계기준강도 대비 90%를 상회하고 있음 ●구로디지털단지역하부 시험결과 설계기준 강도의 98.8%~136.7%로 나타나 설계기준강도 대비 90%를 상회하고 있음	양호
	철근탐사 시험	●설계도면을 비교·검토한 결과 배근간격은 유사한 상태이며, 피복두께의 경우 일부 편차가 있는 것으로 조사되었으나, 콘크리트 구조기준 피복두께를 상회하는 것으로 조사됨	양호
	탄산화 깊이 측정	●철근까지의 잔여깊이가 30.0~71.5mm로 상태평가 기준 “a” (30mm 이상)로 평가됨	부식발생 우려 없음
	염화물함량시험	●환산 염화물함량유량이 0.3210~0.7460kg/m ³ 으로 상태평가 기준 “b” (1.2kg/m ³ 이하) 이상으로 평가됨	부식발생 가능성적음

【표 II -2.2.17】 2018년 정밀안전진단 결과 요약(계속)

구 분	정밀안전진단(2018년 03월)		
내구성조사	시 험 명	시험결과	책임기술 자 의견
	균열깊이 측정	●균열깊이가 50.8-51.7mm로 측정되었으며, 전 개소에서 균열깊이가 실측 피복복두께의 50% 이상 진행된 것으로 평가되어 철근 부식 및 내구성저하 우려가 있으므로 주입보수가 필요할 것으로 판단됨	보수 필요
	강재 초음파탐 상 시험	●전 개소에서 슬래그 혼입 및 용입부족 등에 의한 용접불량은 조사되지 않은 1류등급으로 평가됨	양호
	강재 도막두께 측정	●도막두께가 215.2 ~ 225.6 μ m로 측정되어 시방서기준두께(175 μ m)를 상회하고 있음	양호
상태평가	상태평가 점수		상태평가 결과
	0.246		B
종합평가	상태평가 결과		종합평가 결과
	0.246 / B		안전율 : 1.0이상 / A B
종합결론	- 외관조사 결과 일부 부재에서 균열 및 파손 등 일부 손상이 관찰되었으나, 검토결과 조사된 손상은 비구조적인 손상으로 판단되며, 구조물의 구조적 안전성에는 큰 영향을 미치는 손상은 아니다. - 비파괴 재료시험 결과 콘크리트 강도는 설계기준 값을 상회하는 것으로 측정되었으며 콘크리트 탄산화 잔여깊이 또한 충분한 것으로 분석되었다. 따라서 공용중 내구성은 문제가 없는 상태로 판단된다. - 종합적인 진단결과 대상시설물의 전반적인 상태는 “특별한 문제점이 없는 건전한 상태”로 시설물의 사용제한 등의 긴급한 조치는 필요하지 않으며, 조사된 결함에 대해서는 제안된 공법으로 보수를 실시하고, 중점유지관리가 필요한 부위에 대해서는 주기적인 점검 및 유지관리를 통해 안전성과 사용성을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.		

2.5 자료활용

가. 수집자료 활용 항목 및 목적

【표 II-2.2.18】 수집자료 활용 항목 및 목적

수 집 자 료	항 목	목 적
건설지	외관조사, 안전성평가, 보수·보강방안	· 손상 원인 분석 · 시공자료 분석 · 적절한 보수·보강공법 선정
복원도면, 공구별 준공도	외관조사, 안전성평가, 보수·보강방안	· 외관조사망도 보완 · 구조해석, 모델링 자료 · 적절한 보수·보강공법 선정
구조계산서	안전성평가	· 구조해석 자료 활용 · 최초설계적용 자료 분석
지질주상도, 지적도	외관조사, 안전성평가	· 손상 원인 분석 · 적절한 보수·보강공법 선정
보수·보강 이력	외관조사, 안전성평가, 보수·보강방안	· 보수부 상태조사 비교분석 · 보수공법 적정성 검토 · 재손상에 따른 재보수방안 검토 · 적절한 보수·보강공법 선정
내진성능개선공사 자료	외관조사, 안전성평가, 보수·보강방안	· 구조해석, 모델링 자료 · 적절한 보수·보강공법 선정
기 점검 및 진단 보고서	외관조사, 내구성평가, 안전성평가, 보수·보강방안	· 조사 및 시험결과에 따른 비교 분석을 통한 내구성 검토 · 구조물의 안전성 확보 여부 · 기 손상에 대한 보수상태 확인 · 적절한 보수·보강공법 선정

나. 기초자료수집 분석결과

본 구간에 대한 기초자료를 분석한 결과는 다음 표와 같다.

【표 II -2.2.19】 기초자료수집 분석결과

구 분	분 석 결 과
정밀안전점검 및 정밀안전진단 결과	- 전차용역 자료를 통해 검토된 종합평가등급은 B등급으로 확인되었음. - 현장조사 결과, 안전성에 영향을 끼칠 수 있는 결함 및 손상이 없는 전반적으로 건전한 상태로 분석되었으나, 건조수축 등에 의한 비구조적 균열(0.3 mm 이상) 및 누수, 백태, 방음벽 균열, 박리, 철근노출, 볼트손상, 도장누락, 교량받침 편기, 조류배설물 퇴적 등에 대해서는 보수가 필요함 - 콘크리트 압축강도 시험결과 대부분 설계기준강도를 상회하는 것으로 나타났다으며, 철근배근 간격은 설계도면과 비교할 때 일부 간격이 좁거나 넓은 것으로 조사되었다. 탄산화시험, 철근부식도 시험, 균열깊이 측정, 염화물함유량 시험, 볼트축력, 초음파탐상, 자분탐상, 초음파두께, 도막두께 등 내구성조사 결과도 전반적으로 양호한 것으로 분석됨 2018년 정밀안전진단 하부 구조 검토 시 코핑부 휨강도 검토결과 현 설계기준으로는 다소 부족하나 원 설계기준(허용응력법) 적용시 만족하며, 구조물 외관상태도 휨강도 부족현상은 조사되지 않아 연단거리 확보시 코핑확대 통해 휨강도를 증가시키면 구조적으로는 문제 없을 것으로 판단됨
보수·보강 결과	보수이력을 확인한 결과, 하자보수기간 중의 손상은 보수가 실시되었으며, 전차용역 이후까지 보수를 실시한 것으로 확인되었음
내진설계 유무 결과	- 건설시 내진설계가 반영되지 않은 것으로 확인되었음 2010년 서울지하철 2~4호선 고가·교량 내진성능 상세평가 및 보강방안 수립 용역을 실시하여 내진성 미확보구간에 대하여 받침교체, 전단키, 코핑확대, 연성보강 등이 실시된 상태임
용도, 구조, 하중변경	본 구간의 용도, 구조, 하중변경 내용은 없는 것으로 조사되었음