

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-1	1	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	변형	변형			0.10	1	기존		
4-1	2	12진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			0.01	1	기존		
4-1	3	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.02	1	기존		
4-1	4	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	부식	부식			0.12	12	보수		
4-1	5	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	부식	부식			0.22	22	기존		
4-1	6	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	부식	부식			0.09	1	보수		
4-1	7	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-1	8	12진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W1)	용접누락	용접누락		0.10		1	기존		
4-1	9	07진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W1)	부식	부식			0.30	30	보수		
4-1	10	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.03	1	기존		
4-1	11	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-1	12	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-1	13	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	부식	부식			0.07	1	기존		
4-1	14	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			0.01	1	기존		
4-1	15	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	부식	부식			0.04	4	기존		
4-1	16	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.36	2	기존		
4-1	17	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	부식	점부식			0.36	1	기존		
4-1	18	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	볼트부식	볼트부식			0.54	3	기존		
4-1	19	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-1	20	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.08	1	기존		
4-1	21	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.06	1	기존		
4-1	22	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존		
4-1	23	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.03	1	기존		
4-1	24	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.18	1	기존		
4-1	25	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	부식	부식			0.12	1	기존		
4-1	26	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	부식	부식			0.32	1	기존		
4-1	27	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	부식	부식			0.01	1	기존		
4-1	28	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.98	11	기존		
4-1	29	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	부식	부식			0.01	1	기존		
4-1	30	17진단	SPG	S1	P1	P2	외	거더	외부	GS(1,ο1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중													
4-43	1	07진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	부식	부식			0.28	28	보수		
4-43	2	12진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-43	3	12진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	보수		
4-43	4	07진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,3,W1)	부식	부식			0.27	27	보수		
4-43	5	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-43	6	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-43	7	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	부식	부식			0.08	1	기존		
4-43	8	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	도장박리	도장박리			0.10	1	기존		
4-43	9	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	부식	부식			0.12	1	기존		
4-43	10	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	부식	점부식			0.18	1	기존		
4-43	11	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	볼트부식	볼트부식			0.09	1	기존		
4-43	12	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W2)	도장박리	도장박리			0.90	5	기존		
4-43	13	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-43	14	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W2)	도장박리	도장박리			0.05	1	기존		
4-43	15	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W2)	도장박리	도장박리			0.12	1	기존		
4-43	16	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,3,W2)	부식	점부식			0.60	1	기존		
4-43	17	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,3,W2)	도장박리	도장박리			0.12	2	기존		
4-43	18	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,3,W2)	부식	부식			0.01	1	기존		
4-43	19	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	도장박리	도장박리			1.92	12	기존		
4-43	20	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-43	21	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-43	22	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W1)	와셔누락	와셔누락				4	기존		
4-43	23	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-43	24	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,3,W1)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-43	25	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,LU)	도장박리	도장박리			0.03	1	기존		
4-43	26	19정밀	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,1,W1)	도장박리	부식			0.10	1	신규		
4-43	27	19정밀	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,01,2,W2)	도장박리	도장박리			0.20	1	신규		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중				(고가, 교량)									
4-44	1	07진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	부식	부식			0.17	17	기존		
4-44	2	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-44	3	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.92	12	기존		
4-44	4	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W2)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-44	5	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-44	6	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-44	7	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-44	8	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-44	9	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W2)	와셔누락	와셔누락				4	기존		
4-44	10	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W2)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-44	11	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	부식	부식			0.12	1	기존		
4-44	12	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	볼트부식	볼트부식			2.08	13	기존		
4-44	13	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	도장박리	도장박리			0.12	2	기존		
4-44	14	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	부식	점부식			0.40	1	기존		
4-44	15	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-44	16	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,2,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-44	17	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W1)	부식	점부식			0.40	1	기존		
4-44	18	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W1)	부식	부식			0.02	1	기존		
4-44	19	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W1)	부식	부식			0.01	1	기존		
4-44	20	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W1)	도장박리	도장박리			0.12	2	기존		
4-44	21	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,3,W1)	부식	부식			0.01	1	기존		
4-44	22	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,2,LU)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-44	23	17진단	SPG	S2	P2	P3	외	거더	외부	GS(2,o,1,LL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
4-83	1	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,5)	부식	부식				0.24	1	보수
4-83	2	12진단	SPG	P2	P2	P2	외	받침장치	본체	SH(2,o1,1~2,1)	설치오류	설치오류					2	보수
4-83	3	12진단	SPG	P2	P2	P2	내	받침장치	본체	SH(2,i1,1~2,1)	설치오류	설치오류					2	보수
4-83	4	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,5)	부식	부식				0.20	1	보수
4-83	5	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	부식	점부식				12.00	1	기존
4-83	6	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	부식	부식				0.06	1	기존
4-83	7	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	볼트탈락	볼트탈락					1	기존
4-83	8	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	9	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	10	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	도장박리	도장박리				5.76	1	보수
4-83	11	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	12	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,2)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	13	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,2)	철판보강부 들뜸	철판보강부 들뜸				0.12	1	기존
4-83	14	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	15	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	16	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	부식	부식				5.76	1	보수
4-83	17	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,5)	부식	부식				27.44	1	기존
4-83	18	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	부식	점부식				3.50	1	기존
4-83	19	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락					17	기존
4-83	20	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	박리	보수재 박리				3.52	8	기존
4-83	21	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,3)	파손	파손(t=30)				0.04	4	기존
4-83	22	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	부식	점부식				3.75	1	기존
4-83	23	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락					17	기존
4-83	24	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	파손	파손(t=30)				0.10	1	기존
4-83	25	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
4-83	26	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.60		2	기존
4-83	27	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	파손	파손(t=30)				0.01	1	기존
4-83	28	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	부식	점부식				6.00	1	기존
4-83	29	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,2)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락					11	기존
4-83	30	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP(2,4)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락					8	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
4-84	1	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					24	기존
4-84	2	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					8	기존
4-84	3	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	부식	부식				0.88	1	기존
4-84	4	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	부식	부식				0.08	1	기존
4-84	5	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	부식	부식				0.48	1	기존
4-84	6	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					24	기존
4-84	7	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	부식	부식				0.88	1	보수
4-84	8	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					23	보수
4-84	9	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,1)	용접누락	용접누락			0.40		1	보수
4-84	10	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,1)	부식	부식				0.01	1	보수
4-84	11	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,4)	용접불량	용접불량			0.60		1	기존
4-84	12	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.50		1	기존
4-84	13	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,2)	볼트탈락	볼트탈락					1	기존
4-84	14	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,3)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					12	기존
4-84	15	12진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	용접누락	용접누락			0.40		1	기존
4-84	16	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	기공	기공					5	기존
4-84	17	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존
4-84	18	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	기공	기공					8	기존
4-84	19	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	기공	기공					2	기존
4-84	20	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존
4-84	21	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	부식	점부식				0.08	1	기존
4-84	22	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,5)	부식	점부식				1.08	1	기존
4-84	23	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	채수	채수				0.20	1	기존
4-84	24	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	채수	채수				0.30	1	기존
4-84	25	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	채수	채수				0.30	1	기존
4-84	26	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,6)	부식	부식				0.08	1	기존
4-84	27	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,3)	용접누락	용접누락			1.80		1	기존
4-84	28	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PC-I(2,3)	기공	기공					1	기존
4-84	29	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC-I(2,1)	용접누락	용접누락			0.20		2	기존
4-84	30	17진단	SPG	P2	P2	P2		교각	기동부	PP-I(2,2)	볼트탈락	볼트탈락					1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중													
4-118	1	12진단	SPG	P3	P3	P3	외	교량받침	본체	SH(3,o1,2,1)	설치오류	설치오류				2	보수		
4-118	2	12진단	SPG	P3	P3	P3	내	교량받침	본체	SH(3,i1,2,1)	부식	부식			0.25	1	보수		
4-118	3	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,1)	부식	점부식			14.00	1	기존		
4-118	4	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	5	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	6	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	7	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	8	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	9	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	10	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	11	12진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	부식	부식 및 도장들뜸			4.80	1	보수		
4-118	12	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				14	기존		
4-118	13	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				15	기존		
4-118	14	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	박리	보수재 박리			3.08	7	기존		
4-118	15	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				21	기존		
4-118	16	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	파손	파손(t=50)			0.01	1	기존		
4-118	17	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	파손	파손(t=50)			0.06	1	기존		
4-118	18	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,1)	재료분리	재료분리(t=50)			0.12	1	기존		
4-118	19	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	백태	백태			0.01	1	기존		
4-118	20	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				13	기존		
4-118	21	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30	1	기존		
4-118	22	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	코핑부	PC(3,2)	부식	점부식			14.00	1	기존		
4-118	23	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				12	기존		
4-118	24	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	파손	파손(t=30)			0.04	1	기존		
4-118	25	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				12	기존		
4-118	26	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.1	0.40	1	기존		
4-118	27	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,4)	재료분리	재료분리(t=30)			0.20	1	기존		
4-118	28	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	백태	백태			0.12	3	기존		
4-118	29	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,3)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				12	기존		
4-118	30	17진단	SPG	P3	P3	P3		교각	기동부	PP(3,2)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				6	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		신규,진전 기존,보수
					시	중													
4-121	1	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.03	1	보수		
4-121	2	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	도장들뜸	도장들뜸			0.02	1	보수		
4-121	3	07진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	부식	부식			0.18	1	기존		
4-121	4	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	도장들뜸	도장들뜸			0.05	1	보수		
4-121	5	07진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존		
4-121	6	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.02	1	기존		
4-121	7	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.18	1	기존		
4-121	8	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.12	1	기존		
4-121	9	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W1)	도장들뜸	도장들뜸			0.02	2	보수		
4-121	10	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W1)	도장들뜸	도장들뜸			0.01	1	보수		
4-121	11	12진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,3,W1)	볼트탈락	볼트탈락				1	기존		
4-121	12	07진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,3,W1)	부식	부식			0.17	17	보수		
4-121	13	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-121	14	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-121	15	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			0.16	1	기존		
4-121	16	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.20	2	기존		
4-121	17	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-121	18	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.08	1	기존		
4-121	19	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-121	20	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-121	21	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.16	1	기존		
4-121	22	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,3,W2)	부식	부식			0.04	1	기존		
4-121	23	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W1)	용접누락	용접누락		0.01		1	기존		
4-121	24	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1~3,W1)	볼트부식	볼트부식			1.76	11	기존		
4-121	25	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-121	26	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-121	27	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-121	28	17진단	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,3,W1)	용접누락	용접누락		0.10		2	기존		
4-121	29	19정밀	SPG	S4	P4	P5	외	거더	외부	GS(4,o1,2,LU)	도장박리	도장박리			0.05	1	신규		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-122	1	07진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,UU)	볼트탈락	볼트탈락				1	기존		
4-122	2	07진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	부식	부식			0.12	12	보수		
4-122	3	07진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,3,W1)	부식	부식			0.16	16	기존		
4-122	4	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-122	5	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1~3,W2)	볼트부식	볼트부식			2.08	13	기존		
4-122	6	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W2)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-122	7	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-122	8	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W2)	와셔누락	와셔누락				4	기존		
4-122	9	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-122	10	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-122	11	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-122	12	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-122	13	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-122	14	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-122	15	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,3,W2)	와셔누락	와셔누락				2	기존		
4-122	16	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	부식	부식			0.06	1	기존		
4-122	17	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			2.08	13	기존		
4-122	18	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			0.04	4	기존		
4-122	19	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	부식	점부식			0.40	1	기존		
4-122	20	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1~3,W1)	도장박리	도장박리			0.12	2	기존		
4-122	21	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1~2,W1)	부식	부식			1.20	5	기존		
4-122	22	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,W1)	부식	부식			0.12	1	기존		
4-122	23	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-122	24	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W1)	부식	점부식			0.64	1	기존		
4-122	25	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-122	26	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,3,W1)	부식	점부식			0.40	1	기존		
4-122	27	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.12	2	기존		
4-122	28	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.10	2	기존		
4-122	29	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,1,LL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-122	30	17진단	SPG	S4	P4	P5	내	거더	외부	GS(4,i1,2,LL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
4-153	1	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.05	1	기존	
4-153	2	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존	
4-153	3	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존	
4-153	4	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,W2)	부식	부식			0.80	1	기존	
4-153	5	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,W2)	부식	부식			0.35	1	기존	
4-153	6	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W1)	시공불량	수직보강재 천공			0.10	1	기존	
4-153	7	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	보수	
4-153	8	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,3,W1)	부식	부식			0.16	16	보수	
4-153	9	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			0.01	1	기존	
4-153	10	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존	
4-153	11	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,UL)	도장박리	도장박리			0.04	2	기존	
4-153	12	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,UL)	도장박리	도장박리			0.20	1	기존	
4-153	13	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	부식	부식			0.08	1	기존	
4-153	14	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			0.64	4	기존	
4-153	15	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	부식	점부식			0.30	1	기존	
4-153	16	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존	
4-153	17	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	도장박리	도장박리			0.02	1	기존	
4-153	18	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존	
4-153	19	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,W2)	부식	점부식			0.50	1	기존	
4-153	20	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.20	2	기존	
4-153	21	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,3,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존	
4-153	22	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존	
4-153	23	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.02	2	기존	
4-153	24	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			2.08	13	기존	
4-153	25	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존	
4-153	26	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W1)	와셔누락	와셔누락				15	기존	
4-153	27	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존	
4-153	28	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존	
4-153	29	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	거더	외부	GS(5,o1,1,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중													
4-154	1	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W2)	부식	부식			0.01	1	보수		
4-154	2	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W2)	부식	부식			0.01	1	보수		
4-154	3	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W1)	부식	부식			0.15	15	기존		
4-154	4	12진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,LL)	도장박리	도장박리			0.30	1	보수		
4-154	5	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-154	6	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,UL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-154	7	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.92	12	기존		
4-154	8	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-154	9	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,W2)	도장박리	도장박리			0.08	2	기존		
4-154	10	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,W2)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-154	11	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.20	1	기존		
4-154	12	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W2)	도장박리	도장박리			0.03	1	기존		
4-154	13	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-154	14	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.92	12	기존		
4-154	15	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W1)	도장박리	도장박리			0.01	1	기존		
4-154	16	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식			1.25	1	기존		
4-154	17	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,W1)	부식	점부식			0.60	1	기존		
4-154	18	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,W1)	도장박리	도장박리			0.10	2	기존		
4-154	19	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W1)	부식	점부식			0.40	1	기존		
4-154	20	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.08	2	기존		
4-154	21	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.02	1	기존		
4-154	22	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W1)	부식	점부식			0.24	1	기존		
4-154	23	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,3,W1)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존		
4-154	24	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,LU)	도장박리	도장박리			0.42	1	기존		
4-154	25	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,LL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		
4-154	26	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,1,LL)	볼트파단	볼트파단				1	기존		
4-154	27	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	거더	외부	GS(5,i1,2,LL)	볼트부식	볼트부식			0.84	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
4-157	1	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존
4-157	2	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-157	3	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,4,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존
4-157	4	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,5,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존
4-157	5	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-157	6	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,5,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존
4-157	7	12진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,i,4,W2)	도장박리	도장박리				0.08	1	기존
4-157	8	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W2)	와셔누락	와셔누락					4	기존
4-157	9	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	도장박리	도장박리				0.09	1	기존
4-157	10	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존
4-157	11	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,4,W1)	도장박리	도장박리				0.09	1	기존
4-157	12	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
4-157	13	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
4-157	14	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	와셔누락	와셔누락					1	기존
4-157	15	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,4,W1)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
4-157	16	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-157	17	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,4,W1)	도장박리	도장박리				0.30	1	기존
4-157	18	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,4,W1)	도장박리	도장박리				0.15	1	기존
4-157	19	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존
4-157	20	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존
4-157	21	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존
4-157	22	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,4,W2)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존
4-157	23	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존
4-157	24	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W1)	부식	부식				0.20	1	기존
4-157	25	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W1)	와셔누락	와셔누락					5	기존
4-157	26	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존
4-157	27	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-157	28	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,5,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존
4-157	29	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					8	기존
4-157	30	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,5,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
4-158	1	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-158	2	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존
4-158	3	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존
4-158	4	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존
4-158	5	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존
4-158	6	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-158	7	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	8	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,7,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	9	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,7,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	10	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,7,W2)	와셔누락	와셔누락					5	기존
4-158	11	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	12	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,7,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존
4-158	13	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,7,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	14	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존
4-158	15	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존
4-158	16	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존
4-158	17	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
4-158	18	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존
4-158	19	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-158	20	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					5	기존
4-158	21	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					1	기존
4-158	22	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					1	기존
4-158	23	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-158	24	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존
4-158	25	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					1	기존
4-158	26	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					5	기존
4-158	27	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
4-158	28	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,7,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존
4-158	29	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,7,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존
4-158	30	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기준,보수	
					시	중													
4-159	1	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				8	기존		
4-159	2	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				4	기존		
4-159	3	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	와셔누락	와셔누락				7	기존		
4-159	4	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				3	기존		
4-159	5	07진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				5	기존		
4-159	6	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				3	기존		
4-159	7	07진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,9,W2)	와셔누락	와셔누락				2	기존		
4-159	8	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	부식	점부식			2.45	1	기존		
4-159	9	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-159	10	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				5	기존		
4-159	11	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				1	기존		
4-159	12	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	부식	부식			0.04	1	기존		
4-159	13	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,8,W1)	와셔누락	와셔누락				4	기존		
4-159	14	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,8,W1)	도장박리	도장박리			0.10	1	기존		
4-159	15	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,8,W1)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-159	16	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-159	17	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				3	기존		
4-159	18	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-159	19	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	후면	CB(5,i,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				4	기존		
4-159	20	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	도장박리	도장박리			0.04	1	기존		
4-159	21	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				7	기존		
4-159	22	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	와셔누락	와셔누락				1	기존		
4-159	23	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	와셔누락	와셔누락				6	기존		
4-159	24	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				3	기존		
4-159	25	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	후면	CB(5,o,9,W1)	부식	점부식			2.45	1	기존		
4-159	26	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,9,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				3	기존		
4-159	27	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,9,W1)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-159	28	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,9,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족				2	기존		
4-159	29	17진단	SPG	S5	P5	P6	외	가로보	전면	CB(5,o,9,W1)	와셔누락	와셔누락				3	기존		
4-159	30	17진단	SPG	S5	P5	P6	내	가로보	전면	CB(5,i,9,W1)	볼트부식	볼트부식			0.03	3	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-184	1	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,5)	부식	부식			2.80	1	기존		
4-184	2	12진단	SPG	P5	P5	P5	외	받침장치	본체	SH(5,o1,1~2,1)	설치오류	설치오류				2	보수		
4-184	3	12진단	SPG	P5	P5	P5	내	받침장치	본체	SH(5,i1,1~2,1)	설치오류	설치오류				2	보수		
4-184	4	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,6)	부식	점부식			3.50	1	기존		
4-184	5	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	부식	부식			0.50	1	보수		
4-184	6	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	부식	부식			0.01	1	보수		
4-184	7	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	도장박리	도장박리			0.06	1	보수		
4-184	8	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	부식	부식			1.00	1	보수		
4-184	9	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,4)	부식	부식			1.00	1	보수		
4-184	10	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,4)	도장박리	도장박리			0.30	1	보수		
4-184	11	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,4)	볼트부식	볼트부식			0.04	4	보수		
4-184	12	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,5)	부식	부식			12.60	1	기존		
4-184	13	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,5)	부식	부식			12.60	1	기존		
4-184	14	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	부식	점부식			1.21	1	보수		
4-184	15	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	부식	부식			0.14	1	보수		
4-184	16	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	부식	부식			0.20	1	기존		
4-184	17	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	부식	부식			0.15	1	기존		
4-184	18	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	점검사다리 파손	점검사다리 파손				1	보수		
4-184	19	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	부식	부식			0.75	1	보수		
4-184	20	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				26	기존		
4-184	21	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	박리	보수재 박리			0.36	1	기존		
4-184	22	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,1)	파손	파손(t=30)			0.01	1	기존		
4-184	23	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,4)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				7	기존		
4-184	24	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	박리	보수재 박리			0.66	1	기존		
4-184	25	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.20	1	기존		
4-184	26	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.30	1	기존		
4-184	27	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	부식	부식			0.30	1	기존		
4-184	28	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,2)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				18	기존		
4-184	29	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,2)	박리	보수재 박리			0.75	1	기존		
4-184	30	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP(5,4)	볼트 덮개탈락	볼트 덮개탈락				7	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소			
					시	중														
4-185	1	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,5)	볼트 체결불량	볼트 체결불량					1	기존		
4-185	2	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,5)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					10	기존		
4-185	3	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					24	기존		
4-185	4	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					10	기존		
4-185	5	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	도장박리	도장박리				0.32	4	보수		
4-185	6	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,3)	용접불량	용접불량			1.80		1	기존		
4-185	7	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,1)	도장박리	도장박리				0.04	1	보수		
4-185	8	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,1)	볼트탈락	볼트탈락					1	기존		
4-185	9	07진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,1)	채수	채수				1.44	1	보수		
4-185	10	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존		
4-185	11	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,4)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					15	기존		
4-185	12	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	부식	부식				0.05	1	보수		
4-185	13	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	제작불량	제작불량			0.01		1	기존		
4-185	14	12진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	볼트파단	볼트파단					1	기존		
4-185	15	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	메공 미처리	메공 미처리					1	기존		
4-185	16	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	도장박리	도장박리				0.02	1	기존		
4-185	17	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	도장박리	도장박리				0.02	1	기존		
4-185	18	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,6)	변형	리브 변형			1.00		1	기존		
4-185	19	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,3)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존		
4-185	20	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,3)	도장박리	도장박리				0.40	1	기존		
4-185	21	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,1)	메공 미처리	메공 미처리					1	기존		
4-185	22	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	제작불량	제작불량			0.01		1	기존		
4-185	23	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,4)	도장박리	도장박리				0.96	1	기존		
4-185	24	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	도장박리	도장박리				1.04	1	기존		
4-185	25	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	기공	기공					1	기존		
4-185	26	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC-I(5,2)	메공 미처리	메공 미처리					1	기존		
4-185	27	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	부식	부식				0.05	1	기존		
4-185	28	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	부식	부식				0.01	1	기존		
4-185	29	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	부식	부식				0.08	1	기존		
4-185	30	17진단	SPG	P5	P5	P5		교각	기동부	PP-I(5,2)	부식	부식				0.09	1	기존		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수				
					시	중																
4-187	1	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존				
4-187	2	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,3,W2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존				
4-187	3	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	보수				
4-187	4	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	보수				
4-187	5	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존				
4-187	6	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,3,W1)	도장박리	도장박리				0.01	1	보수				
4-187	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,UL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존				
4-187	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,UL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존				
4-187	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1~3,W2)	볼트부식	볼트부식				2.24	14	기존				
4-187	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W2)	볼트부식	볼트부식				0.40	1	기존				
4-187	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W2)	부식	점부식				0.50	1	기존				
4-187	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W2)	도장박리	도장박리				0.08	2	기존				
4-187	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W2)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존				
4-187	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W2)	부식	점부식				0.40	1	기존				
4-187	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W2)	도장박리	도장박리				0.20	2	기존				
4-187	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W2)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존				
4-187	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1~3,W1)	볼트부식	볼트부식				0.16	1	기존				
4-187	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.05	5	기존				
4-187	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W1)	기공	기공					4	기존				
4-187	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W1)	와셔누락	와셔누락					1	기존				
4-187	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,1,W1)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존				
4-187	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	거더	외부	GS(6,ο1,2,W1)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존				

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소				
					시	중															
4-188	1	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,UL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존			
4-188	2	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,2,UL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존			
4-188	3	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W2)	볼트부식	볼트부식				0.40	1	기존			
4-188	4	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1~3,W2)	볼트부식	볼트부식				2.08	13	기존			
4-188	5	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W2)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존			
4-188	6	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,2,W2)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존			
4-188	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,3,W2)	도장박리	도장박리				0.01	1	기존			
4-188	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식				0.08	1	기존			
4-188	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1~3,W1)	볼트부식	볼트부식				2.08	13	기존			
4-188	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식				0.40	1	기존			
4-188	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W1)	부식	점부식				0.20	1	기존			
4-188	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W1)	도장박리	도장박리				0.06	2	기존			
4-188	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W1)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존			
4-188	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,2,W1)	볼트부식	볼트부식				0.01	1	기존			
4-188	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,2,W1)	볼트부식	볼트부식				1.25	1	기존			
4-188	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,3,W1)	부식	점부식				0.40	1	기존			
4-188	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,3,W1)	도장박리	도장박리				0.10	2	기존			
4-188	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,3,W1)	도장박리	도장박리				0.10	2	기존			
4-188	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,LL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존			
4-188	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,2,LL)	볼트부식	볼트부식				0.84	1	기존			
4-188	21	19정밀	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,1,W2)	부식	부식				0.20	1	신규			
4-188	22	19정밀	SPG	S6	P6	P7	내	거더	외부	GS(6,i1,3,W2)	도장박리	도장박리				0.04	1	신규			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기준,보수				
					시	중																
4-190	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,2,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,2,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	3	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,2,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	4	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,2,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	5	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,3,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존				
4-190	6	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,3,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	7	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,3,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	8	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,3,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	9	12진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,3,W2)	도장박리	도장박리				0.02	1	기존				
4-190	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,2,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존				
4-190	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,2,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존				
4-190	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,2,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존				
4-190	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,2,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-190	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,2,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존				
4-190	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,2,W2)	와셔누락	와셔누락					6	기존				
4-190	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,2,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,2,W2)	와셔누락	와셔누락					6	기존				
4-190	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,2,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존				
4-190	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,3,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존				
4-190	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,3,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-190	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,3,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-190	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,3,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존				
4-190	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,3,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존				
4-190	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,3,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-190	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,3,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존				
4-190	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,3,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-190	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,3,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존				
4-190	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,3,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존				
4-190	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,3,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존				

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고
				경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-191	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,5,W2)	너트풀림	너트풀림					1	보수	
4-191	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,4,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	3	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,4,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-191	4	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존	
4-191	5	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,4,W1)	와셔누락	와셔누락					7	기존	
4-191	6	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존	
4-191	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,4,W1)	부식	부식				0.10	1	기존	
4-191	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-191	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,4,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,4,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존	
4-191	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,4,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-191	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,4,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	
4-191	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,4,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-191	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존	
4-191	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,4,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,4,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					7	기존	
4-191	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,4,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,5,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-191	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,5,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-191	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-191	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,5,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-191	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,5,W1)	와셔누락	와셔누락					5	기존	
4-191	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,5,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	
4-191	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,5,W2)	와셔누락	와셔누락					1	기존	
4-191	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,5,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존	
4-191	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,5,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-191	30	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,5,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소					
					시	중																
4-192	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,6,W1)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2		기존			
4-192	3	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,7,W1)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	4	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,7,W2)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	5	12진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,6,W1)	부식	부식				0.04	1		기존			
4-192	6	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,6,W1)	부식	점부식				2.45	1		기존			
4-192	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					10		기존			
4-192	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2		기존			
4-192	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					4		기존			
4-192	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,6,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1		기존			
4-192	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,6,W1)	와셔누락	와셔누락					1		기존			
4-192	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,6,W1)	부식	부식				0.16	1		기존			
4-192	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,6,W2)	와셔누락	와셔누락					4		기존			
4-192	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5		기존			
4-192	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,6,W2)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5		기존			
4-192	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,6,W2)	와셔누락	와셔누락					2		기존			
4-192	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,6,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6		기존			
4-192	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,7,W1)	부식	점부식				2.45	1		기존			
4-192	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,7,W1)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6		기존			
4-192	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,7,W1)	와셔누락	와셔누락					1		기존			
4-192	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,7,W1)	와셔누락	와셔누락					2		기존			
4-192	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2		기존			
4-192	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,7,W1)	와셔누락	와셔누락					4		기존			
4-192	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,7,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2		기존			
4-192	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,7,W1)	부식	부식				0.10	1		기존			
4-192	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,7,W2)	와셔누락	와셔누락					3		기존			
4-192	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,7,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5		기존			
4-192	30	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,7,W2)	와셔누락	와셔누락					3		기존			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고	
				경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-193	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-193	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,9,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-193	3	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-193	4	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	5	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,8,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-193	6	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,8,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존	
4-193	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존	
4-193	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,8,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,8,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존	
4-193	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,8,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,8,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-193	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	
4-193	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	
4-193	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-193	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,8,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,8,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존	
4-193	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,8,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,9,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-193	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,9,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-193	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,9,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-193	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,9,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-193	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,9,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-193	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,9,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	도장박리	도장박리				0.06	1	기존	
4-193	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	와셔누락	와셔누락					4	기존	
4-193	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					7	기존	
4-193	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-193	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	
4-193	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,9,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-193	30	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,9,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고
				경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
4-194	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-194	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,10,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	3	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,10,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존	
4-194	4	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,10,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-194	5	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,11,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존	
4-194	6	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,11,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-194	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존	
4-194	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존	
4-194	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,10,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존	
4-194	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,10,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-194	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,10,W1)	도장박리	도장박리				0.04	1	기존	
4-194	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,10,W2)	부식	부식				0.09	1	기존	
4-194	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,10,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					12	기존	
4-194	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,10,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,10,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,10,W2)	와셔누락	와셔누락					5	기존	
4-194	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,10,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	
4-194	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,10,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-194	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,11,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존	
4-194	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,11,W1)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-194	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,11,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존	
4-194	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,11,W1)	와셔누락	와셔누락					3	기존	
4-194	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,11,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					8	기존	
4-194	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,11,W2)	와셔누락	와셔누락					2	기존	
4-194	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,11,W2)	와셔누락	와셔누락					6	기존	
4-194	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,11,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					9	기존	
4-194	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,11,W2)	와셔누락	와셔누락					6	기존	
4-194	30	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,11,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치								결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수				
					시	중																
4-195	1	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	2	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	3	07진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,12,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	4	07진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,12,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	5	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존				
4-195	6	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	와셔누락	와셔누락					1	기존				
4-195	7	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	볼트부식	볼트부식				0.01	1	기존				
4-195	8	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	9	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	와셔누락	와셔누락					10	기존				
4-195	10	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존				
4-195	11	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존				
4-195	12	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	13	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	와셔누락	와셔누락					5	기존				
4-195	14	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	15	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,12,W1)	부식	부식				0.09	1	기존				
4-195	16	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,12,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존				
4-195	17	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,12,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-195	18	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,12,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존				
4-195	19	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,12,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-195	20	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,12,W2)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					6	기존				
4-195	21	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	후면	CB(6,o,12,W2)	와셔누락	와셔누락					3	기존				
4-195	22	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,B,W1)	부식	점부식				2.45	1	기존				
4-195	23	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,B,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존				
4-195	24	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,B,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					7	기존				
4-195	25	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,B,W1)	와셔누락	와셔누락					4	기존				
4-195	26	17진단	SPG	S6	P6	P7	외	가로보	전면	CB(6,o,B,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					1	기존				
4-195	27	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,B,W1)	와셔누락	와셔누락					9	기존				
4-195	28	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,B,W1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존				
4-195	29	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	전면	CB(6,i,B,W1)	부식	부식				0.01	1	기존				
4-195	30	17진단	SPG	S6	P6	P7	내	가로보	후면	CB(6,i,B,W2)	도장박리	도장박리				1.00	1	기존				

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중				(고가, 교량)									
4-226	1	12진단	SPG	P6	P6	P6	외	받침장치	본체	SH(6,o1,1,1)	설치오류	설치오류				1	보수		
4-226	2	12진단	SPG	P6	P6	P6	내	받침장치	본체	SH(6,i1,2,1)	설치오류	설치오류				1	보수		
4-226	3	12진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,5)	도장박리	도장박리			3.50	1	기존		
4-226	4	12진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,6)	부식	부식			0.75	3	기존		
4-226	5	07진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,6)	부식	부식			0.01	1	보수		
4-226	6	12진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,6)	부식	부식			0.08	1	보수		
4-226	7	12진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,3)	부식	부식			0.02	2	기존		
4-226	8	12진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,2)	부식	부식			0.03	1	보수		
4-226	9	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,6)	부식	부식			0.10	1	기존		
4-226	10	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,1)	부식	부식			0.10	2	기존		
4-226	11	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,1)	부식	부식			0.48	1	보수		
4-226	12	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	부식	부식			0.02	2	기존		
4-226	13	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	부식	부식			0.32	1	보수		
4-226	14	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,2)	부식	부식			0.20	1	기존		
4-226	15	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PC(6,2)	부식	부식			0.50	1	기존		
4-226	16	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,2)	부식	부식			0.05	1	보수		
4-226	17	17진단	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,2)	파손	파손(t=30)			0.04	1	기존		
4-226	18	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	표면오염	표면오염			3.64	1	신규		
4-226	19	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	백태	표면오염			5.00	1	신규		
4-226	20	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	박리	박리			0.30	1	신규		
4-226	21	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	들뜸	들뜸			0.02	2	신규		
4-226	22	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,4)	실링재 이격	실링재 이격		6.00		1	신규		
4-226	23	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,1)	백태	백태			1.50	1	신규		
4-226	24	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	기동부	PP(6,2)	백태	백태			2.50	1	신규		
4-226	25	19정밀	SPG	P6	P6	P6		교각	코핑부	PP(6,3)	점검로	점검로난간 파손				1	신규		

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 대림철교 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링