

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
7-3	1	07진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o1,1~10)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존		
7-3	2	12진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.20		1	기존	
7-3	3	12진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.00		1	기존	
7-3	4	12진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,1~3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	2.00		1	기존	
7-3	5	07진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,3)	백태	백태			0.04	2	보수		
7-3	6	12진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.20		1	기존	
7-3	7	07진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i1,1~10)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존		
7-3	8	12진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i1,1~10)	균열	망상균열			6.27	1	기존		
7-3	9	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o1,1~10)	균열	망상균열			6.27	1	기존		
7-3	10	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o2,1)	균열	망상균열			0.54	1	기존		
7-3	11	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,1~3)	거푸집 미제거	물끓기흙 거푸집미제거			0.10	1	기존		
7-3	12	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o2,1~10)	표면오염	표면오염			6.00	1	기존		
7-3	13	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.80		1	기존	
7-3	14	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,4~10)	균열	망상균열			26.00	1	기존		
7-3	15	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,9~10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	0.50		1	기존	
7-3	16	17진단	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,10)	균열	망상균열			2.00	1	기존		
7-3	17	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,3~4)	균열	망상균열			4.00	1	기존		
7-3	18	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,1~3)	균열	망상균열			1.75	1	기존		
7-3	19	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,4)	균열	망상균열			0.80	1	기존		
7-3	20	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존	
7-3	21	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존	
7-3	22	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,8~10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.80		1	기존	
7-3	23	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,8~10)	균열	망상균열			7.50	1	기존		
7-3	24	17진단	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i2,1~10)	표면오염	표면오염			6.00	1	기존		
7-3	25	19정밀	RCH	S25	P24	P25	외	바닥판	하면	SLL(25,o3,1~5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	6.00		1	신규	
7-3	26	19정밀	RCH	S25	P24	P25	내	바닥판	하면	SLL(25,i3,6)	균열	균열부백태(0.3mm 이상)	사방향	1.0	1.00		1	신규	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
7-4	1	12진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	체수	체수				0.48	1	기존
7-4	2	12진단	RCH	P24	P24	P24	외	받침장치	본체	SH(24,02~3.2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					2	기존
7-4	3	07진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	2.00		1	기존
7-4	4	07진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	2.00		1	기존
7-4	5	12진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	0.50		1	기존
7-4	6	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	체수	체수				1.40	1	기존
7-4	7	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	망상균열				0.50	1	기존
7-4	8	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		1	기존
7-4	9	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
7-4	10	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	백태	백태				0.06	1	기존
7-4	11	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수평	0.1	1.00		1	기존
7-4	12	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	1.50		1	기존
7-4	13	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1.00		1	기존
7-4	14	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
7-4	15	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.50		1	기존
7-4	16	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	1.50		1	기존
7-4	17	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	2.00		1	기존
7-4	18	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	2.00		1	기존
7-4	19	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	균열	망상균열				1.50	1	기존
7-4	20	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	균열	망상균열				2.00	1	기존
7-4	21	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.50		1	기존
7-4	22	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,4)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	2.00		2	기존
7-4	23	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.00		2	기존
7-4	24	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	6.00		1	기존
7-4	25	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	1.00		1	기존
7-4	26	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	기존
7-4	27	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	1.00		1	기존
7-4	28	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	4.00		1	기존
7-4	29	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.50		1	기존
7-4	30	17진단	RCH	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.50		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
7-8	1	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o1,1~13)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존	
7-8	2	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.90		3	기존
7-8	3	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,4)	백태	백태			0.04	1	보수	
7-8	4	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	0.50		1	보수
7-8	5	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.40		1	보수
7-8	6	07진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.80		1	보수
7-8	7	07진단	RCH	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i3,1)	백태	백태			0.40	1	보수	
7-8	8	07진단	RCH	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.60		1	보수
7-8	9	07진단	RCH	S26	P25	P26	내	바닥판	하면	SLL(26,i1,1~13)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존	
7-8	10	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o1,1~13)	균열	망상균열			6.27	1	기존	
7-8	11	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o2,1~13)	표면오염	표면오염			6.00	1	기존	
7-8	12	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,1)	거푸집 미제거	거푸집 미제거			0.15	1	기존	
7-8	13	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,2)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.1	0.80		1	기존
7-8	14	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.30		1	기존
7-8	15	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.00		1	기존
7-8	16	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,4)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.1	0.20		1	기존
7-8	17	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,1~4)	균열	망상균열			4.20	1	기존	
7-8	18	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.40		1	기존
7-8	19	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80		1	기존
7-8	20	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.40		1	기존
7-8	21	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50		1	기존
7-8	22	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60		1	기존
7-8	23	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존
7-8	24	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,4~6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	3.00		1	기존
7-8	25	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,4~8)	균열	망상균열			5.00	1	기존	
7-8	26	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,9~12)	거푸집 미제거	물끓기흙 거푸집미제거			0.20	2	기존	
7-8	27	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,12)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.1	0.40		1	기존
7-8	28	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,12~13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.50		1	기존
7-8	29	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	2.20		2	기존
7-8	30	17진단	RCH	S26	P25	P26	외	바닥판	하면	SLL(26,o3,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.20		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
7-12	1	07진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o1,1~13)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존	
7-12	2	12진단	RCH	S27	P26	P27	외	신축이음	하면	EJ(P27,o,L)	표면오염	표면오염			0.40	1	기존	
7-12	3	12진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.50		1	보수
7-12	4	12진단	RCH	S27	P26	P27	외	신축이음	하면	EJ(P27,o,L)	표면오염	표면오염			0.40	1	기존	
7-12	5	07진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o1,1~13)	표면오염	표면오염			8.00	1	기존	
7-12	6	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o1,1~13)	균열	망상균열			5.33	1	기존	
7-12	7	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o2,1~13)	표면오염	표면오염			6.00	1	기존	
7-12	8	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,1~5)	거푸집 미제거	물끓기홀 거푸집미제거			0.35	1	기존	
7-12	9	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,2)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	중	0.1	1.20		1	기존
7-12	10	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,3)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	중	0.1	0.30		1	기존
7-12	11	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,3~4)	균열	망상균열			1.20	1	기존	
7-12	12	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	황	0.1	0.50		1	기존
7-12	13	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80		1	기존
7-12	14	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,6~7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.50		1	기존
7-12	15	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,5~13)	균열	망상균열			13.50	1	기존	
7-12	16	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,12)	균열	망상균열			2.00	1	기존	
7-12	17	17진단	RCH	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,6~7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.50		1	기존
7-12	18	17진단	RCH	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,11~12)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존
7-12	19	17진단	RCH	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,1~13)	균열	망상균열			20.00	1	기존	
7-12	20	17진단	RCH	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i2,1~13)	표면오염	표면오염			6.00	1	기존	
7-12	21	17진단	RCH	S27	P26	P27	내	바닥판	하면	SLL(27,i3,1~13)	균열	망상균열			6.27	1	기존	
7-12	22	17진단	RCH	S27	P26	P27	외	바닥판	하면	SLL(27,o3,13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	황	0.1	0.60		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
7-13	1	12진단	RCH	P27	P27	P27	내	받침장치	본체	SH(27,i2~3,2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족			3.00	3	개수감소	
7-13	2	12진단	RCH	P27	P27	P27	외	받침장치	본체	SH(27,o3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족			2.00	2	기존	
7-13	3	12진단	RCH	P27	P27	P27	내	받침장치	본체	SH(27,i1~3,1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족			4.00	4	기존	
7-13	4	12진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,3)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	0.60		1	기존
7-13	5	12진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	표면오염	표면오염			13.50	1	기존	
7-13	6	12진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,4)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	1.20		1	기존
7-13	7	12진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,4)	균열	망상균열			1.00	1	보수	
7-13	8	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	0.30		1	기존
7-13	9	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	표면오염	표면오염			13.50	1	기존	
7-13	10	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.50		1	기존
7-13	11	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.00		1	기존
7-13	12	17진단	RCH	P27	P27	P27	외	받침장치	본체	SH(27,o1~2,1,1)	부식	부식			0.50	2	기존	
7-13	13	17진단	RCH	P27	P27	P27	내	받침장치	본체	SH(27,i3,1,1)	부식	부식			0.25	1	기존	
7-13	14	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	보수
7-13	15	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.3	1.00		1	기존
7-13	16	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.3	1.50		1	기존
7-13	17	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.3	1.00		1	기존
7-13	18	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)			0.08	2	보수	
7-13	19	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-13	20	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-13	21	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)			0.12	2	보수	
7-13	22	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-13	23	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)			0.01	1	보수	
7-13	24	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-13	25	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.50		1	기존
7-13	26	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	철근노출	철근노출 및 박락(t=30)			0.04	4	보수	
7-13	27	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	기존
7-13	28	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	파손	파손(t=10)			0.07	1	기존	
7-13	29	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.70		1	기존
7-13	30	17진단	RCH	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00		1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중													
7-24	1	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o1,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존	
7-24	2	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,3~10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	3.15		7	기존	
7-24	3	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.20		1	기존	
7-24	4	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
7-24	5	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.20		1	기존	
7-24	6	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
7-24	7	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.00		1	기존	
7-24	8	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	2.00		1	기존	
7-24	9	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,8)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.20		1	기존	
7-24	10	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존	
7-24	11	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.40		1	기존	
7-24	12	07진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,12)	백태	백태				2.25	1	보수	
7-24	13	07진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.40		1	기존	
7-24	14	07진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
7-24	15	07진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.00		1	기존	
7-24	16	07진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,12)	백태	백태				1.00	1	보수	
7-24	17	07진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i1,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존	
7-24	18	17진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,1~13)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존	
7-24	19	17진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o2,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.45		1	기존	
7-24	20	17진단	RCH	S30	P29	P30	외	바닥판	하면	SLL(30,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.20		1	기존	
7-24	21	17진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,1)	거푸집 미제거	물끓기흙 거푸집미제거				0.05	1	기존	
7-24	22	17진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
7-24	23	17진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i2,9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존	
7-24	24	17진단	RCH	S30	P29	P30	내	바닥판	하면	SLL(30,i2,1~13)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존	

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)		개소
					시	중												
7-25	1	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.00		1	보수
7-25	2	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-25	3	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	표면오염	표면오염				13.50	1	기존
7-25	4	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	망상균열				1.00	1	기존
7-25	5	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.20		1	기존
7-25	6	12진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.50		1	보수
7-25	7	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,4)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	0.80		1	기존
7-25	8	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,2)	표면오염	표면오염				13.50	1	기존
7-25	9	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.60		1	기존
7-25	10	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	0.80		1	기존
7-25	11	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.00		1	기존
7-25	12	17진단	RCH	P30	P30	P30	외	교량받침	본체	SH(30,o1~3.2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					5	기존
7-25	13	17진단	RCH	P30	P30	P30	내	교량받침	본체	SH(30,i1~3.2,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					3	기존
7-25	14	17진단	RCH	P30	P30	P30	외	교량받침	본체	SH(30,o1~3.1,1)	볼트 길이부족	볼트 길이부족					4	기존
7-25	15	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	수직	0.2	1.00		1	기존
7-25	16	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.30		1	보수
7-25	17	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.50		1	보수
7-25	18	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.30		1	보수
7-25	19	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.50		1	기존
7-25	20	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	0.50		1	기존
7-25	21	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	0.50		1	보수
7-25	22	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	1.00		1	보수
7-25	23	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	1.00		1	보수
7-25	24	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	1.00		1	기존
7-25	25	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.50		1	기존
7-25	26	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.30		1	기존
7-25	27	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	0.50		1	보수
7-25	28	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.2	0.50		1	보수
7-25	29	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.3	1.00		1	보수
7-25	30	17진단	RCH	P30	P30	P30		교각	코핑부	PP(30,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	0.50		1	보수

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소				
					시	중															
7-32	1	07진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.01,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존			
7-32	2	07진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i1,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.70		1	기존			
7-32	3	12진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,12~13)	균열	망상균열				4.00	1	기존			
7-32	4	12진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,12~13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	1.50		1	기존			
7-32	5	07진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.50		1	기존			
7-32	6	12진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,12~13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	2.00		1	기존			
7-32	7	12진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,12)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존			
7-32	8	07진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,3~5)	잡철근노출	잡철근노출				0.02	2	보수			
7-32	9	07진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	2.20		1	기존			
7-32	10	12진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,12~13)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.2	4.00		1	기존			
7-32	11	12진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i1,1)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.2	0.60		1	기존			
7-32	12	07진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i1,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존			
7-32	13	12진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i1,12)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.2	0.80		2	기존			
7-32	14	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.01,8~13)	식생	식생				3.30	1	기존			
7-32	15	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.01,13)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.1	0.20		1	기존			
7-32	16	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.02,8~13)	식생	식생				2.48	1	기존			
7-32	17	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.02,1~13)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존			
7-32	18	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.00		1	기존			
7-32	19	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.20		2	기존			
7-32	20	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.20		1	기존			
7-32	21	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.30		1	기존			
7-32	22	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.60		1	기존			
7-32	23	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,8~11)	균열	망상균열				4.00	1	기존			
7-32	24	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,11)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.90		1	기존			
7-32	25	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,10~11)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		2	기존			
7-32	26	17진단	RCH	S32	P31	P32	외	바닥판	하면	SLL(32.03,13)	균열	망상균열				2.00	1	기존			
7-32	27	17진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.50		1	기존			
7-32	28	17진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존			
7-32	29	17진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,1)	균열	망상균열				3.00	1	기존			
7-32	30	17진단	RCH	S32	P31	P32	내	바닥판	하면	SLL(32.i3,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.40		1	기존			

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
7-36	1	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o1,1)	균열	균열 및 백태(0.3mm미만)	횡	0.2	0.50		1	기존
7-36	2	07진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o1,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존
7-36	3	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.45		1	기존
7-36	4	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.50		1	기존
7-36	5	07진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.20		1	기존
7-36	6	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.20		1	기존
7-36	7	12진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.2	0.30		1	기존
7-36	8	07진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i1,1~13)	표면오염	표면오염				8.00	1	기존
7-36	9	07진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o1,7~10)	균열	망상균열				1.88	1	기존
7-36	10	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o2,1~13)	표면오염	표면오염				6.00	1	기존
7-36	11	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	1.00		1	기존
7-36	12	07진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,1)	균열	망상균열				1.40	1	기존
7-36	13	12진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,2)	균열	망상균열				4.00	2	기존
7-36	14	17진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60		1	기존
7-36	15	17진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.1	0.30		1	기존
7-36	16	17진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,9)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.80		1	기존
7-36	17	17진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,10)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존
7-36	18	17진단	RCH	S33	P32	P33	외	바닥판	하면	SLL(33,o3,11~13)	균열	망상균열				7.50	1	기존
7-36	19	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,2)	균열	망상균열				2.00	1	기존
7-36	20	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.50		1	기존
7-36	21	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존
7-36	22	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,5~6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	0.60		1	기존
7-36	23	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,4~5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.00		1	기존
7-36	24	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,2~3)	균열	망상균열				4.00	1	기존
7-36	25	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,7)	균열	망상균열				2.00	1	기존
7-36	26	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,6~7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	2.00		1	기존
7-36	27	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,6)	균열	망상균열				0.50	1	기존
7-36	28	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,7)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존
7-36	29	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,9)	균열	망상균열				2.00	1	기존
7-36	30	17진단	RCH	S33	P32	P33	내	바닥판	하면	SLL(33,i3,12)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.1	1.00		1	기존

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 당산~합정 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, ㈜명성엔지니어링

[illegible]