

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 유량조정조



사진번호	01	위치	외부
내 용	설비 전경		

사진번호	02	위치	외부
내 용	설비 전경		



사진번호	03	위치	벽체
내 용	전경		

사진번호	04	위치	벽체
내 용	벽체 전경		



사진번호	05	위치	내부
내 용	전경		

사진번호	06	위치	외부
내 용	전경		

유량 조정조

유량 및 수질 변동을 흡수하여 균등화된 하수를 일차 침전지 유입부로 이송하여 하수 유입량의 변화를 최소화 하는 시설

- 설 비 명 : 수중모터 펌프, 수중교반기
- 조 규 격 : 74m³(4.9mW X 3.6mL X 4.2mH X 2지)
- 체류시간 : 5.9 시간

소화기


위험 물체공간

질식 위험공간

"관계자의 출입금지"

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 일차침전지



사진번호 07 위치 외부

내용 전경

사진번호 08 위치 외부

내용 전경



사진번호 09 위치 내부

내용 전경

사진번호 10 위치 내부

내용 전경



사진번호 11 위치 벽체

내용 누수흔적 -보수-

사진번호 12 위치 벽체

내용 누수흔적 -보수-

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 생물반응조(혐기조, 포기조)



사진번호	13	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	14	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	15	위치	벽체
내 용	백태 (A=0.5m×0.3m)		

사진번호	16	위치	백태
내 용	백태 (A=0.5m×0.3m)		

--	--	--	--

--	--	--	--

사진번호	-	위치	-
내 용	-		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		



영동 공공하수처리시설

시설물명 : 이차침전지



사진번호	17	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	18	위치	외부
내 용	전경		



사진번호	19	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	20	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	21	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=2.0m×0.3m)		

사진번호	22	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=2.0m×0.3m)		


영동 공공하수처리시설

시설물명 : 처리수조



사진번호	23	위치	외부
내 용	전경		

사진번호	24	위치	내부
내 용	전경		



사진번호	25	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=0.1m×1.0m)		


사진번호	26	위치	벽체
내 용	균열부 백태 (A=1.5m×0.3m)		

사진번호	-	위치	-
내 용	-		


사진번호	-	위치	-
내 용	-		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 방류수조 및 슬러지저류조



사진번호	27	위치	방류수조 외부	사진번호	28	위치	방류수조 외부
내용	전경			내용	전경		




사진번호	29	위치	슬러지 저류조 외부	사진번호	30	위치	슬러지 저류조 외부
내용	전경			내용	전경		



사진번호	31	위치	슬러지 저류조 내부	사진번호	32	위치	슬러지 저류조 외부
내용	전경			내용	전경		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 여과설비 및 UV소독설비




사진번호 33 위치 여과설비 외부

내용 전경

사진번호 34 위치 여과설비 외부

내용 전경



사진번호 35 위치 UV소독설비 외부

내용 전경

사진번호 36 위치 UV소독설비 외부

내용 전경

사진번호 - 위치 -

내용 -

사진번호 - 위치 -

내용 -

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 토목처리시설(설비 등)



사진번호 37 위치 외부

내 용 전경

사진번호 38 위치 슬래브

내 용 전경



사진번호 39 위치 바닥

내 용 채수 (A=2.0m×2.0m)

사진번호 40 위치 바닥

내 용 도장손상 (A=20.0m×5.0m)



사진번호 41 위치 바닥

내 용 도장손상 (A=20.0m×5.0m)

사진번호 42 위치 바닥

내 용 방음판넬 하부 파손 (5EA)

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동



사진번호	43	위치	정면
내 용	전경		

사진번호	44	위치	정면
내 용	전경		



사진번호	45	위치	우측면
내 용	전경		

사진번호	46	위치	실링제 탈락
내 용	실링제 탈락 마감불량 (L=6.0m)		



사진번호	47	위치	정면
내 용	대리석 마감재 파손 1EA		

사진번호	48	위치	우측배면
내 용	마감불량		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동



사진번호	49	위치	배면
내 용	전경		

사진번호	50	위치	배면
내 용	전경		



사진번호	51	위치	상부
내 용	전경		

사진번호	52	위치	상부
내 용	전경		



사진번호	53	위치	외부
내 용	정면 상부 실링재탈락 (CW=23.0mm, L=6.0m)		

사진번호	54	위치	장비반출입실
내 용	전경		

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동



사진번호 55 위치 전기실

사진번호 56 위치 전기실

내 용 전경

내 용 텍스손상 -보수-



사진번호 57 위치 전기실

사진번호 58 위치 전기실

내 용 벽체 균열(CW=0.2mm, L=0.5m)

내 용 벽체 균열 -보수-



사진번호 59 위치 전기실

사진번호 60 위치 전기실

내 용 벽체 균열 -보수-

내 용 바닥마감재 손상 -보수-

영동 공공하수처리시설

시설물명 : 건축동




사진번호	61	위치	탈취기실
내 용	전경		

사진번호	62	위치	탈취기실
내 용	천장 도장박리 (A=2.0m×2.0m)		



사진번호	63	위치	계단실
내 용	우측 계단실 천장 텍스마감 손상 3EA		

사진번호	64	위치	계단실
내 용	벽체 백태 (A=0.1m×0.5m, 7EA)		



사진번호	65	위치	계단실
내 용	벽체 도장들뜸 (A=2.5m×0.3m)		

사진번호	66	위치	계단실
내 용	전경		