

영동 하수처리시설 손상 물량표

도면 번호	손상 번호	시설물명	상세부재	손상내용	2020년 정밀안전점검							비고
					폭		연장		개소	길이(m)	면적	
도면번호	망도연번	시설물명	부재위치	손상내용	폭	단위1	연장	단위2	개소	길이(m)	면적(m²)	비고
2	1	토목처리시설	바닥	도장손상	10.0	m	10.0	m	1		100.00	17상
2	2	관리동	벽체	도장박락	2.5	m	0.2	m	1		0.50	20상
2	3	토목처리시설	바닥	체수	2.0	m	2.0	m	1		4.00	20상
2	4	토목처리시설	바닥	체수	4.0	m	3.0	m	1		12.00	20상
2	5	관리동	벽체	도장박락	0.5	m	0.2	m	1		0.10	20상
2	6	관리동	벽체	백태	0.1	m	0.5	m	3		0.15	20상
4	1	토목처리시설	바닥	방음판넬 하부 파손					5		1.00	17상
4	2	토목처리시설	바닥	전구간 도장 손상	20.0	m	5.0	m	1		100.00	17상
4	3	토목처리시설	벽체	백태	0.5	m	0.3	m	1		0.15	20상
4	4	토목처리시설	벽체	균열부백태	2.0	m	0.3	m	1		0.60	20상
4	5	토목처리시설	벽체	균열부백태	0.1	m	1.0	m	1		0.10	20상
4	6	토목처리시설	벽체	균열부백태	1.5	m	0.3	m	1		0.45	20상
4	7	관리동	벽체	백태	0.1	m	0.5	m	7		0.35	20상
4	8	관리동	벽체	도장들뜸	2.5	m	0.3	m	1		0.75	20상
5	1	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	10.0	m	1	10.00		17상
5	2	관리동	벽체	균열(0.3mm이상)	0.3	mm	5.0	m	1	5.00		17상
5	3	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	4.0	m	3	12.00		17상
5	4	관리동	천장	텍스 손상					1		1.00	17상
5	5	관리동	벽체	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	6	3.00		17상
5	6	관리동	천장	도장박리	2.0	m	2.0	m	1		4.00	17상
5	7	관리동	천장	텍스 손상					3		3.00	17상
7	1	관리동	외벽	실링재 탈락			6.0	m	1	6.00		17상
7	2	관리동	외벽	마감재 파손					1		1.00	20상
8	1	관리동	외벽	마감불량	0.5	m	1.0	m	1		0.50	17상

영동 하수처리시설 손상 물량 집계표

구분	손상내용	손상물량			비고
		개소	물량	단위	
토목처리시설	도장손상	2	200.00	m²	
	체수	2	16.00	m²	
	백태	1	0.15	m²	
	균열부백태	3	1.15	m²	
	방음판넬 하부 파손	5	5.00	개소	
슬러지 저류조	백태	1	6.00	m²	
관리동	균열 (0.3mm미만)	10	25.00	m	
	균열 (0.3mm이상)	1	5.00	m	
	마감불량	1	0.50	m²	
	도장손상	4	5.35	m²	
	백태	7	0.35	m²	
	실링재 탈락	1	6.00	m²	
	텍스손상	4	4.00	개소	
	마감재 손상	1	1.00	개소	