
1 위치도

대상 시설물 위치도



2 외관조사

[STA.8+060~8+460(옥 산)절 토 사 면]

옥산절토07



← 옥산방향 (시점)

(종점) 오창방향 →

전경



1소단배수로 전경



점검계단 전경



수직도수로 전경



하부 전경



암반강도 작업사진



사면 경사 작업사진

□ 손상현황



현황	사면 상태양호
위치	-

현황	사면 상태양호
위치	-



현황	사면 상태양호
위치	-

현황	사면 상태양호
위치	-



현황	사면 상태양호
위치	-

현황	사면 상태양호
위치	-