
1 위치도

2 외관조사

[서오창 IC R-A STA.0+940~1+260(좌안)절토사면]

서오창절토01	
	
← 요금소방향 (시점)	(종점) 본선방향 →
전경	
	
1소단배수로 전경	산마루측구 및 점검계단 전경
	
낙석방지 울타리 전경	하부 전경
	
암반강도 작업사진	사면 경사 작업사진

□ 손상현황



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.1+150 4소단배수로



현황	균열(1.0mm / 1.5m)
위치	STA.0+960 산마루측구



현황	재료분리(A= 20.0m x 0.5m)
위치	STA.0+960 산마루측구



현황	균열(0.3mm / 2.0m)
위치	STA.1+060 4소단배수로



현황	쌓기파괴 이력
위치	STA.1+120 4단



현황	식생공유실(A= 4.0m x 70.0m)
위치	STA.1+110 5단