
1 위치도

2 외관조사

[서오창IC R-G STA.0+220~0+410(우안)절토사면]

서오창절토07	
	
← 오창방향 (시점)	(종점) 옥산방향 →
전경	
	
1소단배수로 전경	산마루측구 전경
	
점검사다리 전경	하부 전경
	
암반강도 작업사진	사면 경사 작업사진

□ 손상현황



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+260 4소단배수로



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+280 4소단배수로



현황	균열(0.3mm / 40.0m)
위치	STA.0+300 4소단배수로



현황	토사퇴적(A=1.0m x 50.0m)
위치	STA.0+320 4소단배수로

--	--

--	--

현황	-
위치	-

현황	-
위치	-