
1 위치도

대상 시설물 위치도



2 외관조사

[서오창 IC R-H STA.0+220~0+400(우안)절토사면]

서오창절토11  ← 요금소방향 (시점) (종점) 오창산업단지방향방향 →	
전경   1소단배수로 전경 산마루측구 전경	
  수직도수로 전경 하부 전경	
  암반강도 작업사진 사면 경사 작업사진	

□ 손상현황



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+260 4소단배수로

현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+260 4소단배수로



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+280 4소단배수로

현황	파손(A= 0.3m x 2.0m)
위치	STA.0+320 산마루측구



현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+300 4소단배수로

현황	균열(0.3mm / 3.0m)
위치	STA.0+300 4소단배수로