

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (병천천교(옥산방향))

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표














[illegible]








표 준		국 도		광역간도		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		현지, 광동		박리, 파손		불고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		두수, 습윤부		포 트		토질물	
		철근콘크리트		전 하		일 차	도 면 명 병천천교(육산방향) 교면상부 S1
		아 스 팅		자갈, 연필		기 타	도 면 연 호 01

손상물량표


[illegible]

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손상물량표

[illegible]

SECTION




嗎
려

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




부 록

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S4
						도 면 번호 04

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



명 려


	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물	도 면 명 병천전교(육산방향) 교면상부 S5
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



범례


	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	전차, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	영 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 울림부		돌 파		회차물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	
	부 식		차단, 변형		기 타	도 면 번호	06

ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S2

손 상 물 량 표


[illegible]

오창방향 ➡




KEY PLAN

오창방향 ➡






SECTION






법
례

	라 일		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
	편차, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		토적물	
	철근노출		침 하		일 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S2
						도 면 번호 07


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



음
례


	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S3
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡








SECTION




품
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쐼치, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외측물	
 철근노출	 전하	 열화	도 면 명 명천천교(육산방향) 바닥판하면 S4
 부식	 직굴, 변형	 기타	도 면 번 호 09

손상물량표

[illegible]




SECTION




음
례

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	병천천교(육산방향) 바닥판하면 S5
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	10

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 태	 외측물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 거더외부 S1
	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 11

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 병천천교(옥산방향) 거더외부 S2
			도 면 번 호 12

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

	 광 상 균 열	 재 료 분 리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 편 지, 광 동	 박 리, 파 손	 물 고 임, 결 빚	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누 수, 습윤부	 백 태	 외 적 물	
 철근노출	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 거더외부 S3
 부 식	 직 굴, 변 형	 기 타	도 면 번 호 13

손상물량표

[illegible]



SECTION




품
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		돌고인, 절벽	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습근부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천천교(옥산방향) 거더외부 S4
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	14

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




범례

	관 열		양상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편차, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		15

손상물량표

[illegible]




SECTION




和 列

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	16

손상물량표

[illegible]


SECTION




五 五

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	17

손 상 물 량 표



③ 스톱퍼간섭
1EA
교좌면

[illegible]

← 옥산방향




P2

P3

(P4)



SECTION




법
례

	관 열		방상관열		재로분리	발 주 처	육산오양 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오양 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 음수부		보텍		피착물		
	철근노출		진하		열화	도 면 명	병천교(육산방향) 교각 P1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	18

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




뎌
려

	빈 열		양상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		외적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 교각 P2
	부 식		저울, 변형		기 타	도 면 번호	19

손상물량표

[illegible]



SECTION




品 類

	군 일		망상군일		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 터		희적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	병천전교(육산방향) 교각 P3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	20

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



발
려

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 교각 P4
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	21








옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(병천천교(오창방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표

[illegible]








SECTION




하
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 병천전교(요청방향) 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 01	

손상물량표

[illegible]







SECTION




품
례

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(교량방향) 교면상부 S2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손상물량표

[illegible]

SECTION



하
리



	공 열		망상공열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 교면상부 S3	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 03	

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향

오창방향 ➡




← 옥산방향



오창방향 ➡







SECTION




품
례

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(교량방향) 교면상부 S4	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04	

손상물량표

[illegible]

SECTION



품
례


	공 열		망상공열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 교면상부 S5	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05	

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



음
례


	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피해물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(오창방향) 바닥판하면 S1
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



품
례


	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 바리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 외곽물	
	 진 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S2
	 죄금, 변형	 기 타	도 면 번 호 07

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



음
례


	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 켜지, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백 테	 외곽물	
 철근노출	 전 하	 열 화	도 면 명 병천전교(교양방향) 바닥판하면 S3
 부 식	 직굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 08

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



부 록

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천교(오창방향) 바닥판하면 S4	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 09	


ID : 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S5

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 →



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




(오창방향)




뎌
려

 관 열	 방상관열	 재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 바리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검구역
 누수, 슬로부	 백 데	 퇴적물	
 철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 S5
 부 식	 차광, 변형	 기 타	도 면 번호 10

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쪼갬, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외측물	
 철근노출	 전하	 열화	도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S1
 부식	 직굴, 변형	 기타	도 면 번 호 11

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
				
			도 면 명	병천천교(오창방향) 거더외부 S2
			도 면 번 호	12

손상물량표

[illegible]

SECTION




음례

	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 배 터	 외곽물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S3
	 파괴, 변형	 기 타	도 면 번 호 13

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)




품
려

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피해물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천천교(오창방향) 거더외부 S4
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	14


손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡





SECTION


범례

	라 일		방산라일		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	원지, 양동		북리, 파순		틀고임, 벌포	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	두수, 삼두부		북 태		회작물	도 면 명	
	철근 노출		잔 하		열 화	도 면 번 호	15
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




五二

	관 열		망상굴열		재로본리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	장지, 공동		박리, 파산		울고인, 절빈	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 고평부		백대		익죽골		
	철진노출		천하		얼화	도 면 명	병천교회(오창방향) 교대 A1
	부식		지굴, 변협		기타	도 면 번 호	16

손상물량표


[illegible]

SECTION

발
려


	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천천교(오창방향) 교대 A2
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	17

손상물량표




옥산 방향


오창 방향




좌측면




전 면




우측면



배면




← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




五五

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 교각 P1	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 18	

손상물량표

[illegible]




SECTION




品 類

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 교각 P2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 19	

손상물량표

[illegible]


SECTION




범례

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	
			육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
			도 면 명	병천교(오창방향) 교각 P3
			도 면 번 호	20

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



뎌
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	나누, 음영부		복 태		외적물	도 면 명	
	철근노출		진 하		열 화	도 면 번호	21
	부 식		차갈, 변형		기 타		