




옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (성산교)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION



哇 哇

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		희박물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	성산교 교면상부 S1
	부 식		침 각, 변형		기 타	도 면 번 호	01



손상물량표

[illegible]



A1

A2

KEY PLAN



SECTION




레

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	성산교 바닥판하면 S1
	부 식		진균, 변형		기 타	도 면 번 호	02


손 상 물 량 표

오창방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡



SECTION


발
려

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	03
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




레

	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부	 벽 결	 피적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	성산교 건너 외부 S1-2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	04

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡



SECTION




품
려

	균 열		방상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	성산교 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



품
려

	공 일		평상교일		재로분리	발 주 처	육산오장 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	육산-오장 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		폐 폐		피착물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	성신교 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06