




옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (오창JCT RAMP-A교)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN








SECTION




하

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 덕		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교면상부 S1
	부 식		괴락, 변형		기 타	도 면 번 호	01


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




五 五

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교면상부 S2
	부 식		차광, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION




범
례

	관 열		방상갈열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창 JCT RAMP-A고 바닥판하면 S1
	부 식		진균, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡




SECTION




범
례

	군, 읍		광상고속		제로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배, 데		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04



손상물량표

[illegible]

KEY PLAN












SECTION



품
례

	구 명		광상갈돌		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 거터 외부 S1
	부 식		자갈, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

[illegible]

	균 열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		콜고임, 갈
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	
-------	--

육산오창 고속도로(주)

0%	12	25
----	----	----

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역




[illegible]

오창JCT RAMP-A교 거더 외부 S2


도면번호

06

손상물량표

[illegible]




SECTION



음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 덕		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교대 A1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡


SECTION



五五

	구 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 태	 피적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	오창JCT RAMP-A교 교대 A2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	08

손상물량표

[illegible]